



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 1 of 15
Page 1 of 15

MSDS

Safety Data Sheet

Sample Name: Glue

Sample name: Adhesive

Tested Model:G-19

Main test model: G-19

Additional Models: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035Dy035EY035Fy035Gy035Hy035QyTP-2500yTP-2500FyCP-0001yCP-0002y495y502yE7000y
E8000yTP-1000yTP-1000NyT5000yT6000yG-19yG-20yG-21yG-22yG-23yG-24yG-25yG-26yG-27y
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1yG2yG3yG4yG5yG6yG7yG8yG9yG10yG11yG12yG13yG14yG15yG16yG17yG18yG19,
G20

Customer: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Client Name: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

WRITTEN BY

Zoey Zhang

Zoey Zhang

REVIEWED BY

Kira Fu

Kira Fu

**Soar Testing Certification
(Guangdong) Co., Ltd.**

APPROVED BY

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Approved Signatory

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Material Safety Data Sheet (MSD)

Section 1 - Chemical Product and Company Identification

First item: Chemical name and manufacturer information

Sample Name: Glue

Tested Model:G-19

Main test model: G-19

Additional Models: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, YTP-2500, YTP-2500F, YCP-0001, YCP-0002, Y495, Y502, YE7000, Y
E8000, YTP-1000, YTP-1000N, YT5000, YT6000, YG-19, YG-20, YG-21, YG-22, YG-23, YG-24, YG-25, YG-26, YG-27, Y
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, YG2, YG3, YG4, YG5, YG6, YG7, YG8, YG9, YG10, YG11, YG12, YG13, YG14, YG15, YG16, YG17, YG18, YG19,
G20

Trademark: Quick, Sunshine, RELIFE

Customer : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. **Customer Address:** 16th Floor, No. 9 Baihesha Road,
Liwan District, Guangzhou

Manufacturer: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Address :

5th Floor, Building 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, No. 105, Shilong North Road, Nanhai District, Foshan City

Contact Person: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobile: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurrer to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 3 of 15
Page 3 of 15

Section 2 - Hazards Identification

Second item: Hazard information

Fatalness grade: In accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008, the sample is not divided into dangerous article.

Hazard Classification: According to Directive (EC) No. 1272/2008, this sample is not classified as a hazardous material.

Invasion route:

Intrusion route:

Skin contact : May irritate the skin.

Eye contact: May irritate eyes.

Inhalation: Inhaling its vapor is harmful.

Ingestion : Swallowing can cause stomach upset.

Health hazards: May irritate the skin and eye. Inhaling its vapor is harmful. It can cause our physical upset if we swallowed.

Health hazards: May irritate skin and eyes. Inhalation of its vapors is harmful. Ingestion may cause discomfort.

Environment hazards: Do not release materials into the surrounding environment unless permitted by the

Government. Environmental

Hazards: Do not discharge materials into the surrounding environment without government permission.

Burn & burst danger: Not classified as flammable dangerous goods.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 4 of 15
Page 4 of 15

Section 3 –Composition/Information on Ingredient

Third item: Composition information

Pureÿ Admixtureÿ
Pure ÿ Mixture ÿ

Composition:

Chemical Composition:

Chemical Name Chemical name	CAS No. Chemical Abstracts Request Number	Composition (in% by weight) Ingredient weight percentage
Trichloromethane	8013-54-5	30%
Perchloroethylene Tetrachloroethylene   Carcinogenicity Category 2,H351 Carcinogenicity category 2, H351 Hazardous to the aquatic environment- chronic Category 2 ,H411 Hazards to the aquatic environment—Long-term hazard category 2, H411	127-18-4	10%
SBS/Styrene-butadiene rubber	9003-55-8	32%
Gum rosin Tackifying resin  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin allergen category 1, H317	8050-09-7	20%
Toluene Toluene   Flammable liquids Category 2,H225 Flammable liquids, category 2, H225  Skin corrosion/Irritation Category 2,H315 Skin corrosion/irritation category 2, H315 Aspiration hazard category 1,H304 Inhalation hazard category 1, H304 Specific target organ toxicity—Single exposure Category 3,H336 Specific target organ toxicity, single exposure category 3, H336 Specific target organ toxicity—repeated Category 2,H373 Specific target organ toxicity repeated exposure category 2, H373 Reproductive toxicity Category 2,H361 Reproductive toxicity category 2, H361 Hazardous to the aquatic environment - chronic Category 3, H412 Harmful to aquatic environment - Chronic category 3, H412	108-88-3	8%



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 5 of 15
Page 5 of 15

Section 4 - First Aid Measures

Fourth item: First aid measures

Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly rinse the skin with running water or soapy water.

Seek medical attention.

Skin contact: Immediately remove contaminated clothing and thoroughly wash skin with soap and water. Seek medical attention.

Eyes touch: Lifting the upper and lower eyelids (Remove contact lenses if possible), flush the eyes with plenty of water or saline water. Get medical aid.

Eye contact: Lift eyelids (remove contact lenses if possible) and rinse with running water or saline solution. Seek medical attention.

Inhalation: Quickly leave the scene to a place with fresh air. Keep the airway open. If breathing is difficult, give If breathing and heartbeat stop, immediately perform CPR. Get medical aid. (Inhalation: Quickly move to fresh air. Keep the airway open. If breathing is difficult, administer oxygen. If breathing and heartbeat stop, immediately perform CPR.)

Pulmonary resuscitation. Seek medical attention.

Ingestion : Rinse your mouth. Do not induce vomiting. Get medical aid.

Advice for protecting rescuers: Move patients to a safe place. Consult a doctor. Present this chemical safety technical manual to the on-site doctor for review.

Advice for rescuers: Move the patient to a safe location. Consult a doctor. Show this Safety Data Sheet (SDS) to the doctor on site.

Special reminder for **doctors:** No data available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 6 of 15
Page 6 of 15

Section 5 - Fire Fighting Measures

Fifth item: Fire prevention measures

Danger characteristic: In open flame, high heat combustible. Phosgene is highly toxic when in contact with an open flame or hot object. Under the action of air, water and light, the acidity increases, which is strongly corrosive to the metal.

Hazardous properties: Flammable when exposed to open flames or high heat. It produces highly toxic phosgene upon contact with open flames or hot objects. In the presence of air, moisture, and light, it reacts with acids...

The temperature increases, thus it has a strong corrosive effect on metals.

Hazardous combustion products : CO, CO₂, phosgene.

Fire-Fighting method & media: The staff must equip with filtermask (full mask) or isolated breathing apparatus.

The staff must wear the clothes which can defense the fire and the toxic gas. Put out the fire in the upwind direction. Remove the container to the open space as soon as possible. Spray water on the containers in the

To extinguish a fire, keep fireplaces cool until extinguished. Suitable extinguishing agents include: hazy water, foam, powder, CO₂, and sandy clay. Extinguishing methods and agents: Firefighters must wear full-face respirators or self-contained breathing apparatus and full-body fire-resistant and chemical-resistant clothing. Extinguish from upwind.

Fire. Move containers from the fire area to an open space if possible. Spray water to keep containers in the fire area cool until the fire is extinguished. If containers in the fire have changed color or have been spilled, [further action should be taken].

If a sound is heard from the full pressure relief device, evacuate immediately. Extinguishing agents: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide, sand. Avoid using a direct stream of water to extinguish the fire.

A direct stream of water could cause flammable liquids to splash, spreading the fire.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 7 of 15
Page 7 of 15

Section 6 –Accidental Release Measures

Item 6: Emergency Response to Leaks

Personnel protection measures, protective equipment, and emergency response procedures: It is

recommended that emergency personnel wear air breathing apparatus, anti-static clothes, and rubber oil-resistant gloves. Do not touch or cross spills. All equipment used during operation should be grounded. Cut off the source of leakage as much as possible. Eliminate all ignition sources.

Delimit the warning zone according to the affected area of liquid flow, steam or dust diffusion, and evacuate

Irrelevant personnel should be kept away from the crosswind or upwind to the safety zone. Personal protective

equipment and emergency response procedures: It is recommended that emergency responders wear self-contained breathing apparatus, anti-static clothing, and oil-resistant rubber gloves.

Prevent contact with or crossing of the leaked material. All equipment used during operations should be grounded. Isolate the source of the leak if possible. Eliminate all ignition sources.

A warning zone is established based on the area affected by liquid flow, vapor, or dust diffusion, and unrelated personnel are evacuated to a safe zone from the crosswind or upwind direction.

Environmental protection measures: contain leaks to avoid polluting the environment. Prevent spills from

Containing the leaked material in sewers, surface water, and groundwater . Environmental

protection measures: Contain the leaked material to prevent environmental pollution. Prevent the leaked material from entering sewers, surface water, and groundwater.

Containment and removal methods of leaking chemicals and disposal materials used:

Containment and cleanup methods for spilled chemicals and the disposal materials used:

Small amount of leakage: Collect the leaking liquid in a sealable container as much as possible. Absorb with

For small spills: Collect the spilled liquid in a sealable container if possible. Absorb with sand, activated carbon, or other inert material and transfer to a safe place. Do not flush down the drain.

Do not flush down the drain.

Large leakage: build a embankment or dig a pit to contain it. Seal the drainage pipe. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to a tank truck or special collector with an explosion-proof pump for recycling or transport

To a waste disposal site. Large spill:

Construct dikes or dig pits to contain the spill. Seal drainage pipes. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to tank trucks or specialized containers using explosion-proof pumps.

Recycle or transport to a waste treatment facility for disposal.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 8 of 15
Page 8 of 15

Section 7 - Handling and Storage

Item 7: Operation and Storage

Operation notes: No open flames, no sparks and no smoking. Closed systems, ventilation, explosion-proof electrical equipment and lighting. Prevent static charge build-up (eg, by grounding). Do not use compressed air for filling, unloading or transfer. Use non-sparking hand tools. Operators should be specially trained and strictly abide by the operating procedures. Operation and disposal should be carried out in a place with local ventilation or general ventilation facilities. Avoid eye and skin contact and avoid breathing vapor. See Section 8 for personal protective measures. Keep away from fire and heat sources, and smoking is strictly prohibited in the workplace. Use explosion-proof ventilation systems and equipment. If canning is required, the flow rate should be controlled, and there should be a grounding device to prevent the accumulation of static electricity. Avoid contact with incompatible substances such as oxidizing agents (see section 10 for incompatible substances). When handling, it should be lightly loaded and unloaded to prevent damage to packaging and containers. Empty containers may be harmful residues. Wash hands after use and prohibit eating or drinking in the workplace. Equipped with the Corresponding variety and quantity of fire-fighting equipment and leakage emergency treatment equipment. Operating Precautions: No open flames, no sparks, and no smoking. Enclosed systems, ventilation, explosion-proof electrical equipment and lighting. Prevent static charge buildup (e.g., (Through grounding). Do not use compressed air for filling, unloading, or transfer. Use spark-free hand tools. Operators should be specially trained and strictly adhere to operating procedures. Procedures. Handling should be carried out in a location with local or general ventilation. Avoid contact with eyes and skin; avoid inhalation of vapors. Personal protective equipment (PPE). See Section 8 for protective measures. Keep away from sources of ignition and heat; smoking is strictly prohibited in the workplace. Use explosion-proof ventilation systems and equipment. If canning is required, control the flow. It is fast-moving and has a grounding device to prevent static electricity buildup. Avoid contact with incompatible materials such as oxidizers (see Part 10 for incompatible materials). Handle with care during transport. Prevent damage to packaging and containers. Empty containers may contain hazardous residues. Wash hands after use. Do not eat or drink in the workplace. Provide appropriate varieties and quantities. Firefighting equipment and leak emergency response equipment.

Storage: Store in a cool, ventilated warehouse. It should be stored separately from oxidants and edible chemicals, and should not be mixed (see Section 10 for forbidden compounds). Keep the container sealed. Keep away from fire and heat. Lightning protection equipment must be installed in the warehouse. The exhaust system should be equipped with a grounding device to remove static electricity. Explosion-proof lighting and ventilation Settings are adopted. Do not use equipment and tools that may cause sparks. The storage area should be Equipped with leak emergency treatment equipment and suitable containment materials. Storage Precautions: Store in a cool, well-ventilated warehouse. Store separately from oxidizers and food chemicals; do not mix with other substances (do not store together). (See Part 10 for ingredient list). Keep containers sealed. Keep away from fire and heat sources. The warehouse must be equipped with lightning protection devices. The ventilation system should have a static electricity discharge outlet. Ground-mounted installations. Explosion-proof lighting and ventilation systems are required. The use of equipment and tools that may generate sparks is prohibited. The storage area should be equipped with spill response equipment and suitable facilities. Containment materials.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 9 of 15
Page 9 of 15

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Item 8: Exposure Controls and Personal Protective Measures

Maximum admissible concentration: No standard yet

Maximum permissible concentration: No standard has been established.

Monitoring Method: EN 14042 Guidance on procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in workplace air

Monitoring method: EN 14042 Guideline procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in the workplace.

Engineering Control: It is recommended to separate the workplace from other workplaces. Closed operation to prevent leakage. Strengthen ventilation. Set up automatic alarm devices and accident ventilation facilities. Set up emergency evacuation routes and necessary evacuation areas. Set up red area warning lines, warning signs, and Chinese warning instructions, and set up a communication alarm system. Provide safety showers and eye

Wash equipment. Engineering

controls: The work area should be separated from other work areas. Operate in a closed system to prevent leaks. Enhance ventilation. Install automatic alarm devices and emergency ventilation.

Facilities: Emergency evacuation routes and necessary spillway zones should be established. Red zone warning lines, warning signs, and Chinese warning instructions should be displayed, and a communication alarm system should be installed.

Safety showers and eyewash stations are provided.

Respiratory Protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filter gas mask (half

In case of emergency rescue or evacuation, you should wear an air-breathing apparatus. Respiratory protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filtering respirator (half-face mask). In emergency rescue or evacuation, a self-contained air respirator should be worn. Respirator.

Eyes Protection: Wear safety glasses or protective glasses combined with respiratory protection

Eye protection: Wear safety glasses or a combination of eye protection and respiratory protection.

Body Protection : Wear anti-toxic penetration overalls.

Hand protection : Wear protective gloves.

Other Protections: No smoking in the workplace. Keep good habit of hygiene. Provide shower and eyewash facilities.

Other precautions: Smoking is prohibited at the work site. Maintain good hygiene practices. Shower and eyewash facilities are provided.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 10 of 15
Page 10 of 15

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Item 9: Physical and Chemical Properties

Appearance: Transparent viscous liquid

Appearance: Transparent viscous liquid

Color: Multicolor

Colors: Multiple colors

Odour: Weak odor

Odor: Slight odor

pH : No data available.

Boiling point/range: 100ÿ-80ÿ

Boiling point/range: 100ÿ-80ÿ

Melting point/range: 70ÿ-80ÿ

Melting point/range: 70ÿ-80ÿ

Flashpoint: No data available .

Density: No data available.

Upper flammable (explosive) limits in air - Lower (vol%) - UEL: No data available.

Oxidising properties: Stable

Oxidation properties: Stable

Vapor pressure : **No data available.**

Water solubility: No data available.

Partition coefficient (n-octanol/water): No data available.

Viscosity : **No data available.**

Vapor **density** : **No data available.**

Evaporation rate: No data available.

Ignition temperature : No data available.

Chemical properties: Preparation

Chemical properties: formulation

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 11 of 15
Page 11 of 15

Section 10 - Stability and Reactivity

Item 10: Stability and Reactivity

Stability: The product is stable when stored and used at normal ambient temperature

Stability: This product is stable when stored and used under normal ambient temperature.

Incompatible substances : Strong oxidizers, strong acids.

Conditions to avoid: Electrostatic discharge, heat, high temperature, sun exposure, fire source, etc.

Hazardous Polymerization: None.

Hazardous Decomposition Products: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition

Products should not be produced. Decomposition products:

Under normal conditions, no decomposition products or other irritating substances will be produced.

Section 11 - Toxicological Information

Item 11: Toxicological Information

Acute toxicity: No data available.

Subacute and Chronic Toxicity: No data available.

Irritation: No data available.

Irritation: No data available.

Sensitization: No data available.

Allergenicity: No data available.

Mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Others: No data available.

Other: No information available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 12 of 15
Page 12 of 15

Section 12 - Ecological Information

Item 12: Ecological Information

Eco-toxicity: No data available.

Biodegradable: No data available.

Non-biodegradable: No data available.

Bioconcentration or biological accumulation: No data available.

Migration in soils: No data available.

Other harmful effects: No data available.

Other adverse effects: No data available.

Section 13 - Disposal Considerations

Item 13: Waste Disposal

Nature of waste: The sample is not regarded as hazardous waste, as defined by Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste characteristics: This sample is not considered hazardous waste, as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste disposal **methods** : Refer to national or local regulations before handling.

Attention abandoned: Avoid polluting the environment. Prevent waste from entering sewers, surface water and Groundwater.

Disposal precautions: Avoid environmental pollution. Prevent waste from entering sewers, surface water, and groundwater.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report

Number:
S241230034002-1ADate : January 6 ,
2025

Page 13 of 15

Section 14 - Transport Information

	Land transport	Sea transport	Air transport
UN Number:	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
UN Number:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Transport hazard class :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging group:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging category			
Marine pollutant	No	No	No
Special precautions for users:	Not required	Not required	Not required
Transport in bulk according to MARPOL			
Bulk transport in accordance with Annex II of the 73/78	Not required	Not required	Not required
Anti-Pollution Convention and the IBC Code :			

Packaging Method: No data available

Transportation methods: air , sea, rail, highway.

Transport Attentions: Examine whether the package of the containers are integrate or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source.

Transportation Precautions: Before transportation, check that the packaging containers are intact and sealed. During transportation, ensure that the containers do not leak, collapse, fall, or become damaged. Mixing or transporting with oxidizers, food chemicals, etc., is strictly prohibited. Transport vehicles and vessels must be thoroughly cleaned and disinfected; otherwise, no other items may be transported. Vehicles should be protected from rain and high temperatures during transportation. When stopping en route, vehicles should be kept away from open flames and high-temperature heat sources. When transported by sea, the loading location should be far from bedrooms and kitchens, and isolated from the engine room, power sources, and fire sources.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 14 of 15
Page 14 of 15

Section 15 - Regulatory Information

Item 15: Regulatory Information

Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16 - Additional Information

Item 16: Other Information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier, nor any its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot

We guarantee that these are the only hazards that exist. The above

information is based on the accuracy of the data; however, we assume no responsibility for its application or modification under circumstances beyond our control.

No liability. This information is configured if the recipient determines the specific purpose for which the material is intended.

Remark:

1. Report S241230034002-1 was repealed and replaced by Report S241230034002-1A.
2. The evaluation report is based on official website data and customer supply information, only for customer research, teaching, internal quality control, product development and other purposes, for reference only. 仅供参考

1. Report S241230034002-1 is invalid and is replaced by report S241230034002-1A.

2. This evaluation report is based on data from the official website and customer-supplied information, and is intended for the customer's scientific research, teaching, internal quality control, product development, and other purposes only, and is for reference only.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241230034002-1A
Number: S241230034002-1A

Date: January 6, 2025
Date: January 6, 2025

Page 15 of 15
Page 15 of 15

Photo of the Sample:1

Sample photo:



This photo is for use only with the original SOAR report.

*** End of Report ***
*** Report End ***

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 1 von 15
Seite 1 von 15

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Probenname: Klebstoff

Probenname: Klebstoff

Getestetes Modell: G-19

Haupttestmodell: G-19

Weitere Modelle: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035Dy035Ey035Fy035Gy035Hy035QyTP-2500yTP-2500FyCP-0001yCP-0002y495y502yE7000y
E8000yTP-1000yTP-1000NyT5000yT6000yG-19yG-20yG-21yG-22yG-23yG-24yG-25yG-26yG-27y
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1yG2yG3yG4yG5yG6yG7yG8yG9yG10yG11yG12yG13yG14yG15yG16yG17yG18yG19,
G20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Kundenname: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

VERFASST VON

Zoey Zhang

Zoey Zhang

GEPRÜFT VON

Kira Fu

Kira Fu

Zertifizierung für Siegelprüfungen
(GuangDong) Co., Ltd.

GENEHMIGT VON

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Genehmigter Unterzeichner

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 **Tel.:** (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Sicherheitsdatenblatt (MSD)

Abschnitt 1 – Identifizierung des chemischen Produkts und des Unternehmens

Erster Punkt: Chemische Bezeichnung und Herstellerinformationen

Probename: Klebstoff

Getestetes Modell: G-19

Haupttestmodell: G-19

Weitere Modelle: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C

035Dy035Ey035Fy035Gy035Hy035QyTP-2500yTP-2500FyCP-0001yCP-0002y495y502yE7000y
E8000yTP-1000yTP-1000NyT5000yT6000yG-19yG-20yG-21yG-22yG-23yG-24yG-25yG-26yG-27y
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1yG2yG3yG4yG5yG6yG7yG8yG9yG10yG11yG12yG13yG14yG15yG16yG17yG18yG19,
G20

Marken: Quick, Sunshine, RELIFE Kunde :

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. **Kundenadresse:** 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan,
Guangzhou

Hersteller: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse : 5.

Etage, Gebäude 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North Road, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Ansprechpartner: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

Mail: Sunshine01@exinxun.com

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Der Autor haftet ausschließlich für die geprüften Proben. Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen führen zur Ungültigkeit des Berichts. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jegliche unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen einzureichen.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 **Tel.:** (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 3 von 15
Seite 3 von 15

Abschnitt 2 – Gefahrenidentifizierung

Zweiter Punkt: Gefahreninformationen

Gefährdungsgrad: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird die Probe nicht als gefährlich eingestuft.
Artikel.

Gefahrenklassifizierung: Gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 ist diese Probe nicht als Gefahrgut eingestuft.

Invasionsroute:

Eindringweg:

Hautkontakt : Kann Hautreizungen
verursachen.

Augenkontakt : Kann die Augen reizen.

Einatmen: Das Einatmen der Dämpfe ist schädlich.

Verschlucken : Kann zu Magenbeschwerden führen.

Gesundheitliche Gefahren: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen. Das Einatmen der Dämpfe ist gesundheitsschädlich. Es kann körperliche Beschwerden hervorrufen, wenn wir
verschluckt.

Gesundheitsgefahren: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen. Das Einatmen der Dämpfe ist gesundheitsschädlich. Verschlucken kann zu Beschwerden führen.

Umweltgefahren: Materialien dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde in die Umgebung freigesetzt werden.

Behörden.

Umweltgefahren: Stoffe dürfen nicht ohne behördliche Genehmigung in die Umwelt eingeleitet werden.

Brand- und Berstgefahr : Nicht als entzündbares Gefahrgut eingestuft.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 4 von 15
Seite 4 von 15

Abschnitt 3 – Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

Dritter Punkt: Zusammensetzungsinformationen

Rein y Beimischung y
Rein y Mischung y

Zusammensetzung:

Chemische Zusammensetzung:

Chemischer Name Chemischer Name	CAS-Nr. Chemical Abstracts Request Number	Zusammensetzung (in Gew.-%) Gewichtsprozent der Zutat
Trichlormethan	8013-54-5	30 %
Perchlorethylen Tetrachlorethylen   Karzinogenitätskategorie 2, H351 Karzinogenitätskategorie 2, H351 Gefährlich für die aquatische Umwelt - chronisch Kategorie 2, H411 Gefahren für die aquatische Umwelt – Langfristige Gefahrenkategorie 2, H411	127-18-4	10%
SBS/Styrol-Butadien-Kautschuk	9003-55-8	32 %
Gum rosin Klebriges Harz  Hautsensibilisierung, Kategorie 1, H317 Hautallergenkategorie 1, H317	8050-09-7	20 %
Toluol Toluol   Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 2, H225 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2, H225  Hautkorrosions-/Reizkategorie 2, H315 Hautkorrosions-/Hautreizungskategorie 2, H315  Aspirationsgefahr Kategorie 1, H304 Gefahrenkategorie 1 bei Einatmen, H304 Spezifische Zielorgantoxizität – Kategorie 3,H336 bei einmaliger Exposition Spezifische Zielorgantoxizität, Kategorie 3 bei einmaliger Exposition, H336 Spezifische Zielorgantoxizität – wiederholte Kategorie 2,H373 Spezifische Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2, H373 Reproduktionstoxizität Kategorie 2, H361 Reproduktionstoxizitätskategorie 2, H361 Gefährlich für die aquatische Umwelt - chronisch Kategorie 3, H412 Schädlich für die aquatische Umwelt - Chronische Kategorie 3, H412	108-88-3	8%

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 5 von 15
Seite 5 von 15

Abschnitt 4 – Erste-Hilfe-Maßnahmen

Vierter Punkt: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit fließendem Wasser oder Seifenwasser abspülen.

Suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt: Ober- und Unterlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen), Augen reichlich mit Wasser spülen

Wasser oder Salzwasser. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt: Augenlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen) und mit fließendem Wasser oder Kochsalzlösung spülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen: Verlassen Sie den Unfallort schnellstmöglich an einen Ort mit frischer Luft. Halten Sie die Atemwege frei. Bei Atembeschwerden geben Sie

Bei Atem- und Herzstillstand sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) beginnen. Medizinische Hilfe hinzuziehen. (Einatmen:

Schnell an die frische Luft bringen. Atemwege freihalten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Bei Atem- und Herzstillstand sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) beginnen.)

Lungenreanimation. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise zum Schutz der Rettungskräfte: Patienten an einen sicheren Ort bringen. Einen Arzt hinzuziehen. Diese Chemikaliensicherheitshinweise vorzeigen.

Technisches Handbuch zur Überprüfung an den Arzt vor Ort weiterleiten.

Hinweise für Rettungskräfte: Bringen Sie den Patienten an einen sicheren Ort. Konsultieren Sie einen Arzt. Zeigen Sie dem Arzt vor Ort dieses Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Wichtiger Hinweis für **Ärzte:** Es liegen keine Daten vor.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 6 von 15
Seite 6 von 15

Abschnitt 5 - Brandbekämpfungsmaßnahmen

Fünfter Punkt: Brandschutzmaßnahmen

Gefahrenhinweis: In offener Flamme, bei hohen Temperaturen entzündlich. Phosgen ist hochgiftig bei Kontakt mit ... offene Flamme oder heißer Gegenstand. Unter Einwirkung von Luft, Wasser und Licht erhöht sich der Säuregehalt, was stark ätzend wirkt. bis aufs Metall.

Gefahrenhinweise: Leicht entzündlich bei Kontakt mit offenen Flammen oder starker Hitze. Bei Berührung mit offenen Flammen oder heißen Gegenständen entsteht hochgiftiges Phosgen. In Gegenwart von Luft, Feuchtigkeit und Licht reagiert es mit Säuren.

Die Temperatur steigt, wodurch eine starke korrosive Wirkung auf Metalle entsteht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : CO, CO₂, Phosgen.

Brandbekämpfungsmethoden & -mittel: Das Personal muss mit einer Filtermaske (Vollmaske) oder einem isolierten Atemschutzgerät ausgestattet sein.

Das Personal muss Kleidung tragen, die vor Feuer und giftigen Gasen schützt. Löschen Sie das Feuer im Windschatten.

Richtung. Stellen Sie den Behälter so schnell wie möglich an einen offenen Ort. Besprühen Sie die Behälter mit Wasser.

Zum Löschen eines Feuers den Kamin kühl halten, bis er vollständig erloschen ist. Geeignete Löschmittel sind: trübes Wasser, Schaum, Pulver, CO₂ und sandiger Lehm. Löschmethoden

und -mittel: Feuerwehrleute müssen Vollgesichtsmasken oder umluftunabhängige Atemschutzgeräte sowie feuer- und chemikalienbeständige Schutzkleidung tragen. Von der Windrichtung aus löschen.

Bei Brand: Behälter nach Möglichkeit aus dem Brandbereich ins Freie bringen. Behälter im Brandbereich mit Wasser besprühen, um sie zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Falls sich Behälter im Brandbereich verfärbt haben oder Inhalt ausgelaufen ist, [sind weitere Maßnahmen erforderlich].

Bei einem Geräusch des vollständig geöffneten Druckentlastungsventils sofort evakuieren. Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid, Sand. Vermeiden Sie es, den Brand mit einem direkten Wasserstrahl zu löschen.

Ein direkter Wasserstrahl könnte dazu führen, dass brennbare Flüssigkeiten verspritzt werden und sich das Feuer ausbreitet.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben gelten; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 7 von 15
Seite 7 von 15

Abschnitt 6 – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Punkt 6: Notfallmaßnahmen bei Leckagen

Personenschutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Es ist

Es wurde empfohlen, dass Einsatzkräfte Atemschutzgeräte, antistatische Kleidung und Gummistiefel tragen.

Ölbeständige Handschuhe tragen. Verschüttetes Öl nicht berühren oder überkreuzen. Alle während des Betriebs verwendeten Geräte müssen geerdet sein. Schneiden

Die Leckagequelle so weit wie möglich absperren. Sämtliche Zündquellen beseitigen.

Die Warnzone ist entsprechend dem betroffenen Bereich von Flüssigkeitsströmung, Dampf- oder Staubaubreitung abzugrenzen und zu evakuieren.

Unbeteiligte Personen sollten sich nicht im Bereich des Seitenwinds oder in Luv der Sicherheitszone aufhalten.

Persönliche Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Es wird empfohlen, dass Einsatzkräfte umluftunabhängige Atemschutzgeräte, antistatische Kleidung und ölbeständige Gummihandschuhe tragen.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem ausgetretenen Material. Alle während des Betriebs verwendeten Geräte müssen geerdet sein. Isolieren Sie nach Möglichkeit die Leckagequelle. Entfernen Sie alle Zündquellen.

Auf Grundlage der von Flüssigkeitsströmung, Dampf- oder Staubaubreitung betroffenen Fläche wird eine Warnzone eingerichtet, und nicht betroffenes Personal wird aus der Quenwind- oder Luvrichtung in eine sichere Zone evakuiert.

Umweltschutzmaßnahmen: Leckagen eindämmen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Verschüttungen verhindern.

Maßnahmen zum Umweltschutz: Ausgetretenes Material in Abwasserkanälen,

Oberflächengewässern und Grundwasser eindämmen. Verhindern, dass ausgetretenes Material in Abwasserkanäle, Oberflächengewässer und Grundwasser gelangt.

Eindämmungs- und Beseitigungsmethoden für auslaufende Chemikalien und verwendete Entsorgungsmaterialien:

Eindämmungs- und Reinigungsverfahren für verschüttete Chemikalien und die verwendeten Entsorgungsmaterialien:

Geringe Leckagemenge: Die auslaufende Flüssigkeit möglichst vollständig in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit etwas Wasser aufsaugen.

Bei kleineren Mengen: Die verschüttete Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit Sand, Aktivkohle oder einem anderen inerten Material

aufsaugen und an einen sicheren Ort bringen. Nicht in den Abfluss spülen.

Nicht in den Abfluss spülen.

Bei größeren Leckagen: Einen Damm errichten oder eine Grube ausheben, um das Wasser aufzufangen. Das Abflussrohr abdichten. Mit Schaum abdecken, um ein Auslaufen zu verhindern.

Verdunstung. Umfüllen in einen Tankwagen oder einen Spezialbehälter mit explosionsgeschützter Pumpe zum Recycling oder Transport

Zur Abfallentsorgungsanlage. Bei größeren

Verschmutzungen: Dämme errichten oder Gruben ausheben, um die Verschmutzung einzudämmen. Abflussrohre abdichten. Mit Schaum abdecken, um die Verdunstung zu verhindern. Mit explosionsgeschützten Pumpen in Tankwagen oder Spezialbehälter umfüllen.

Entsorgen Sie die Ware entweder im Recycling oder bringen Sie sie zur Abfallbehandlungsanlage.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 8 von 15
Seite 8 von 15

Abschnitt 7 – Handhabung und Lagerung

Punkt 7: Betrieb und Lagerung

Betriebshinweise: Keine offenen Flammen, keine Funken und kein Rauchen. Geschlossene Systeme, Belüftung, explosionsgeschützt

Elektrische Geräte und Beleuchtung. Statische Aufladung vermeiden (z. B. durch Erdung). Keine Druckluft verwenden.

Zum Befüllen, Entladen oder Umfüllen. Funkenfreie Handwerkzeuge verwenden. Die Bediener müssen speziell geschult sein und die Sicherheitsvorschriften strikt einhalten.

Die Betriebsanweisungen sind einzuhalten. Betrieb und Entsorgung sollten an einem Ort mit lokaler Belüftung erfolgen.

oder allgemeine Belüftungseinrichtungen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden und Dämpfe nicht einatmen. Hinweise zur persönlichen Hygiene finden Sie in Abschnitt 8.

Schutzmaßnahmen. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Rauchen ist am Arbeitsplatz strengstens verboten.

Verwenden Sie explosionsgeschützte Belüftungssysteme und -geräte. Falls eine Konservierung erforderlich ist, muss die Durchflussrate kontrolliert und eine Erdungsvorrichtung installiert werden, um die Ansammlung statischer Elektrizität zu verhindern. Vermeiden Sie den Kontakt mit

Unverträgliche Stoffe wie Oxidationsmittel (siehe Abschnitt 10 für unverträgliche Stoffe). Beim Umgang mit diesen Stoffen ist Folgendes zu beachten:

Es sollte vorsichtig be- und entladen werden, um Beschädigungen an Verpackung und Behältern zu vermeiden. Leere Behälter können

können schädliche Rückstände hinterlassen. Nach Gebrauch Hände waschen und Essen und Trinken am Arbeitsplatz verbieten. Ausgestattet mit

Entsprechende Vielfalt und Menge an Feuerlösch- und Leckage-Notfallausrüstung. Betriebssicherheitshinweise: Keine offenen Flammen, keine Funken und kein Rauchen.

Geschlossene Systeme, Belüftung, explosionsgeschützte elektrische Geräte und Beleuchtung. Statische Aufladung vermeiden (z. B. durch Elektroinstallation).

(Durch Erdung). Verwenden Sie keine Druckluft zum Befüllen, Entladen oder Umfüllen. Verwenden Sie funkenfreie Handwerkzeuge. Die Bediener müssen speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten.

Vorgehensweise. Die Handhabung sollte an einem gut belüfteten Ort erfolgen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden; Einatmen von Dämpfen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) erforderlich.

Siehe Abschnitt 8 für Schutzmaßnahmen. Von Zündquellen und Hitze fernhalten; Rauchen ist am Arbeitsplatz strengstens verboten. Explosionsgeschützte Belüftungssysteme und -geräte verwenden. Falls Abfüllen erforderlich ist, den Durchfluss kontrollieren.

Es bewegt sich schnell und verfügt über eine Erdungsvorrichtung, um statische Aufladung zu verhindern. Vermeiden Sie den Kontakt mit unverträglichen Stoffen wie Oxidationsmitteln (siehe Teil 10 für unverträgliche Stoffe). Gehen Sie beim Transport vorsichtig damit um.

Verpackungen und Behälter vor Beschädigung schützen. Leere Behälter können gefährliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen oder trinken. Geeignete Sorten und Mengen bereitstellen.

Ausrüstung zur Brandbekämpfung und Ausrüstung zur Reaktion auf Leckagen.

Lagerung: Kühl und gut belüftet lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und Lebensmitteln aufbewahren.

Chemikalien und dürfen nicht gemischt werden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Behälter stets verschlossen halten.

Von Feuer und Hitze fernhalten. Im Lager muss eine Blitzschutzanlage installiert sein. Das Abluftsystem

Die Anlage sollte mit einer Erdungsvorrichtung zur Ableitung statischer Elektrizität ausgestattet sein. Explosionsgeschützte Beleuchtung und Belüftung sind ebenfalls erforderlich.

Die Einstellungen sind angepasst. Verwenden Sie keine Geräte und Werkzeuge, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich sollte ...

Ausgestattet mit Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung und geeigneten Auffangmaterialien. Lagerungshinweise: Kühl und gut belüftet

lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und Lebensmittelchemikalien lagern; nicht mit anderen Substanzen mischen (nicht zusammen lagern).

(Zutatenliste siehe Teil 10). Behälter stets verschlossen halten. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Das Lager muss mit Blitzschutzvorrichtungen ausgestattet sein. Die Belüftungsanlage muss über einen Ableitungsanschluss für elektrostatische Elektrizität verfügen.

Bodenmontierte Anlagen. Explosionsgeschützte Beleuchtungs- und Belüftungssysteme sind erforderlich. Die Verwendung von Geräten und Werkzeugen, die Funken erzeugen können, ist verboten. Der Lagerbereich muss mit Ausrüstung zur Bekämpfung von Leckagen und geeigneten Einrichtungen ausgestattet sein.

Eindämmungsmaterialien.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 9 von 15
Seite 9 von 15

Abschnitt 8 – Expositionsbegrenzung und persönlicher Schutz

Punkt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen

Zulässige Höchstkonzentration: Noch kein Standard.

Maximal zulässige Konzentration: Es wurde kein Standard festgelegt.

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Stoffen
Agenten in der Arbeitsplatzluft

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für die Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz.

Technische Maßnahmen: Es wird empfohlen, den Arbeitsplatz von anderen Arbeitsplätzen zu trennen. Geschlossener Betrieb.
Leckagen verhindern. Belüftung verstärken. Automatische Alarmsysteme und Notfallbelüftungseinrichtungen installieren. Einrichten
Notfall-Evakuierungswege und notwendige Evakuierungsbereiche festlegen. Warnlinien für rote Bereiche, Warnschilder und chinesische Warnhinweise
anbringen sowie ein Kommunikationsalarmsystem einrichten. Notduschen und Augenduschen bereitstellen.

Geräte reinigen. Technische

Maßnahmen: Der Arbeitsbereich sollte von anderen Arbeitsbereichen getrennt sein. Betrieb in einem geschlossenen System, um Leckagen zu vermeiden. Belüftung verbessern. Automatische Alarmgeräte und Notbelüftung installieren.

Einrichtungen. Notfall-Evakuierungswege und notwendige Überlaufzonen sollten eingerichtet werden. Warnlinien für die rote Zone, Warnschilder und chinesische Warnhinweise sollten angebracht und ein Kommunikationsalarmsystem installiert werden.

Sicherheitsduschen und Augenspülstationen sind vorhanden.

Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Grenzwert überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (halbe

Im Notfall, z. B. bei einer Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahme, ist ein Atemschutzgerät mit Druckluftzufuhr zu tragen. Atemschutz: Bei Überschreitung des
zulässigen Grenzwerts ist eine Filtermaske (Halbmaske) zu tragen. Im Notfall, z. B. bei einer Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahme, ist ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät zu verwenden.
Respirator.

Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille in Kombination mit einem Atemschutzgerät.

Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille oder eine Kombination aus Augen- und Atemschutz.

Körperschutz : Tragen Sie einen schmutzabweisenden Overall.

Handschutz : Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Auf gute Hygiene achten. Dusche und Augenspülung bereitstellen.
Einrichtungen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen: Rauchen ist am Arbeitsplatz verboten. Achten Sie auf gute Hygiene. Duschen und Augenduschen sind vorhanden.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des
Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 10 von 15
Seite 10 von 15

Abschnitt 9 – Physikalische und chemische Eigenschaften

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Transparente, viskose Flüssigkeit

Aussehen: Transparente, viskose Flüssigkeit

Farbe: Mehrfarbig

Farben: Mehrere Farben

Geruch: Schwacher Geruch

Geruch: Leichter Geruch

pH-Wert : Keine Daten

verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: 100ÿ-80ÿ

Siedepunkt/Siedebereich: 100ÿ-80ÿ

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 70ÿ-80ÿ

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 70ÿ-80ÿ

Brennpunkt: Keine Daten verfügbar .

Dichte: Keine Daten verfügbar.

Obere Explosionsgrenze in Luft - Untere Explosionsgrenze (Vol.-%) - UEL: Keine Daten verfügbar.

Oxidationseigenschaften: Stabil

Oxidationseigenschaften: Stabil

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar.

Wasserlöslichkeit: Keine Daten verfügbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfügbar.

Viskosität : Keine Daten verfügbar.

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar.

Verdunstungsrate : Keine Daten verfügbar.

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar .

Chemische Eigenschaften: Herstellung

Chemische Eigenschaften: Formulierung

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 11 von 15
Seite 11 von 15

Abschnitt 10 – Stabilität und Reaktivität

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Das Produkt ist bei Lagerung und Verwendung bei normaler Umgebungstemperatur stabil.

Stabilität: Dieses Produkt ist bei Lagerung und Verwendung unter normalen Umgebungsbedingungen stabil.

Unverträgliche Substanzen : Starke Oxidationsmittel, starke Säuren.

Zu vermeidende Bedingungen : Elektrostatische Entladung, Hitze, hohe Temperaturen, Sonneneinstrahlung, Feuerquellen usw.

Gefährliche Polymerisation: Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen entstehen gefährliche Zersetzungsprodukte.

Es sollten keine Produkte entstehen. Zersetzungsprodukte:

Unter normalen Bedingungen entstehen keine Zersetzungsprodukte oder andere reizende Substanzen.

Abschnitt 11 – Toxikologische Informationen

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Allergenität: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Sonstige: Keine Daten verfügbar.

Sonstiges: Keine Informationen verfügbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 **Tel.:** (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 12 von 15
Seite 12 von 15

Abschnitt 12 – Ökologische Informationen

Punkt 12: Ökologische Informationen

Ökotoxizität: Keine Daten verfügbar.

Biologisch abbaubar: Keine Daten
verfügbar.

Nicht biologisch abbaubar: Keine Daten
verfügbar.

Biokonzentration oder biologische Akkumulation: Keine Daten verfügbar.

Migration im Boden: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Auswirkungen: Keine Daten verfügbar.

Andere Nebenwirkungen: Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 13 – Überlegungen zur Entsorgung

Punkt 13: Abfallentsorgung

Art des Abfalls: Die Probe wird nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1967/96/EG eingestuft.
1272/2008.

Abfalleigenschaften: Diese Probe wird nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.

Methoden der Abfallentsorgung : Bitte beachten Sie vor der Handhabung die nationalen oder lokalen
Vorschriften.

Achtung: Vermeiden Sie Umweltverschmutzung. Verhindern Sie, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächengewässer und ... gelangen.

Grundwasser.

Entsorgungshinweise: Umweltverschmutzung vermeiden. Abfall darf nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder das Grundwasser gelangen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Abschnitt 14 – Transportinformationen



	Landverkehr	Seetransport	Lufttransport
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
UN-Nummer:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
UN- Nummer:			
Transportgefahrenklasse :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungskategorie			
Meeresverschmutzung	NEIN	NEIN	NEIN
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer:	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Massenguttransport gemäß MARPOL			
Massenguttransport gemäß Anhang II des Übereinkommens 73/78 zur Verhütung der Meeresverschmutzung und dem IBC- Code :	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Verpackungsmethode: Keine Daten verfügbar			
Transportmittel: Luft , See, Schiene, Straße.			

Transporthinweise: Vor dem Transport ist zu prüfen, ob die Container unbeschädigt sind . Während des Transports dürfen keine Teile austreten, zusammenfallen, Feuchtigkeit eindringen oder beschädigt werden. Die Güter dürfen nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder starken Säuren gelagert werden. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und desinfiziert sein, andernfalls ist das Zusammenstellen der Güter nicht gestattet. Während des Transports ist das Fahrzeug vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von Feuer und Wärmequellen fernzuhalten. Beim Seetransport muss der Zusammenstellort von Schlafzimmer und Küche ferngehalten und von Maschinenraum, Stromversorgung und Feuerquellen isoliert werden.

Transportvorkehrungen: Vor dem Transport ist zu prüfen, ob die Verpackungsbehälter unbeschädigt und versiegelt sind. Während des Transports ist sicherzustellen, dass die Behälter nicht auslaufen, zusammenbrechen, herunterfallen oder beschädigt werden. Das Mischen oder der Transport mit Oxidationsmitteln, Lebensmittelchemikalien usw. ist strengstens verboten. Transportfahrzeuge und -schiffe müssen gründlich gereinigt und desinfiziert werden; andernfalls dürfen keine anderen Güter transportiert werden. Fahrzeuge sind während des Transports vor Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps sind Fahrzeuge von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernzuhalten. Beim Seetransport muss der Verladeort weit entfernt von Schlafzimmern und Küchen sowie isoliert vom Maschinenraum, Stromquellen und Feuerquellen liegen.



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 14 von 15
Seite 14 von 15

Abschnitt 15 – Regulatorische Informationen

Punkt 15: Rechtliche Informationen

Rechtliche Hinweise: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte - Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 – Zusätzliche Informationen

Punkt 16: Sonstige Informationen

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Jedoch hat keiner der oben genannten

Der Lieferant und seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Die hierin enthaltenen Informationen.

Die endgültige Beurteilung der Eignung eines Materials liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Alle Materialien können folgende Eigenschaften aufweisen:

Es birgt unbekannte Gefahren und sollte daher mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl bestimmte Gefahren hierin beschrieben sind, können wir keine Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen.

Wir garantieren, dass dies die einzigen bestehenden Gefahren sind. Die obigen

Informationen basieren auf der Richtigkeit der Daten; wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für deren Anwendung oder Änderung unter Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Keine Haftung. Diese Informationen werden nur dann konfiguriert, wenn der Empfänger den spezifischen Zweck festlegt, für den das Material bestimmt ist.

Bemerkung:

1. Der Bericht S241230034002-1 wurde aufgehoben und durch den Bericht S241230034002-1A ersetzt.
2. Der Bewertungsbericht basiert ausschließlich auf Daten der offiziellen Website und Kundendaten.

Kundenforschung, Schulung, interne Qualitätskontrolle, Produktentwicklung und andere Zwecke, nur zu Referenzzwecken. Anmerkung:

1. Der Bericht S241230034002-1 ist ungültig und wird durch den Bericht S241230034002-1A ersetzt.

2. Dieser Bewertungsbericht basiert auf Daten der offiziellen Website und vom Kunden bereitgestellten Informationen und ist ausschließlich für wissenschaftliche Forschung, Lehre, interne Qualitätskontrolle, Produktentwicklung und andere Zwecke des Kunden bestimmt und dient nur als Referenz.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241230034002-1A
Nummer: S241230034002-1A

Datum: 6. Januar 2025
Datum: 6. Januar 2025

Seite 15 von 15
Seite 15 von 15

Foto des Musters: 1
Beispielfoto:



Dieses Foto darf nur in Verbindung mit dem Original-SOAR-Bericht verwendet werden.

Ende des Berichts

Berichtsende ***

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 1 z 15
Strana 1 z 15

Bezpečnostný list

Karta bezpečnostných údajov

Názov vzorky: Lepidlo

Názov vzorky: Lepidlo

Testovaný model: G-19

Hlavný testovací model: G-19

Ďalšie modely: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G18,
G20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Meno klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

NAPÍSANÉ

Zoey Zhang

Zoey Zhang

RECENZOVANÉ

Kira Fu

Kira Fu

Certifikácia testovania vzťahujúca sa
(GuangDong) Co., Ltd.

SCHVALENÉ

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Schválený signatár

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhujte do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Karta bezpečnostných údajov (MSD)

Oddiel 1 – Identifikácia chemického výrobku a spoločnosti

Prvá položka: Chemický názov a informácie o výrobcovi

Názov vzorky: Lepidlo

Testovaný model: G-19

Hlavný testovací model: G-19

Ďalšie modely: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,
G20

Ochranná známka: Quick, Sunshine, RELIFE

Zákazník : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres
Liwan, Guangzhou

Výrobca: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa : 5.
poschodie, budova 3, Liandong Intelligent
Manufacturing Park, č. 105, Shilong North Road, okres Nanhai, mesto Foshan

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre testovanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovat, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 3 z 15
Strana 3 z 15

Oddiel 2 – Identifikácia nebezpečenstiev

Druhá položka: Informácie o nebezpečenstve

Stupeň úmrtnosti: V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 sa vzorka nerozdeľuje na nebezpečné článok.

Klasifikácia nebezpečnosti: Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je táto vzorka klasifikovaná ako nebezpečný materiál.

Trasa invázie:

Trasa vniknutia:

Kontakt s pokožkou : Môže dráždiť
pokožku.

Kontakt s očami : Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé.

Požitie : Prehltnutie môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé. Môže spôsobiť fyzické ťažkosti, ak...
prehltnuté.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie výparov je škodlivé. Požitie môže spôsobiť nepríjemné pocity.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia, pokiaľ to nepovolí

Vláda. Nebezpečenstvá

pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia bez povolenia vlády.

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia : Nie je klasifikované ako horľavý
nebezpečný tovar.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 4 z 15
Strana 4 z 15

Časť 3 – Zloženie/Informácie o zložke

Tretia položka: Informácie o zložení

Čistý Prímes
Čistý Zmes

Zloženie:

Chemické zloženie:

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS Číslo žiadosti o chemické abstrakty	Zloženie (v % hmotnosti) Hmotnostné percento zložky
Trichlórmetylán	8013-54-5	30 %
Perchlóretylén Tetrachlóretylén   Karcinogenita kategória 2, H351 Karcinogenita kategória 2, H351 Nebezpečné pre vodné prostredie - chronicky, kategória 2, H411 Nebezpečenstvo pre vodné prostredie - dlhodobé nebezpečenstvo kategória 2, H411	127-18-4	10 %
SBS/styrén-butadiénový kaučuk	9003-55-8	32 %
Živicová kolofónia Lepiaca živica  Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Kožný alergén kategória 1, H317	8050-09-7	20 %
Toluén Toluén    Horľavé kvapaliny Kategória 2, H225 Horľavé kvapaliny, kategória 2, H225 Poleptanie/podráždenie pokožky Kategória 2, H315 Poleptanie/podráždenie pokožky kategórie 2, H315 Aspiračná nebezpečnosť kategórie 1, H304 Nebezpečenstvo pri vdýchnutí kategórie 1, H304 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, H336 Toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia, kategória 3, H336 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná kategória 2, H373 Toxicita pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii kategórie 2, H373 Reprodukčná toxicita Kategória 2, H361 Reprodukčná toxicita kategórie 2, H361 Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické, kategória 3, H412 Škodlivý pre vodné prostredie - Chronická kategória 3, H412	108-88-3	8 %

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhňte do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 5 z 15
Strana 5 z 15

Oddiel 4 – Opatrenia prvej pomoci

Štvrtý bod: Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku tečúcou vodou alebo mydlovou vodou.

Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Okamžite odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne umyte pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Dotyk očí: Zdvihnite horné a dolné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky), vypláchnite oči veľkým množstvom vodou alebo slanou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Zdvihnite očné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky) a vypláchnite tečúcou vodou alebo fyziologickým roztokom. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: Okamžite opustite miesto zásahu na mieste s čerstvým vzduchom. Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte

Ak sa zastaví dýchanie a srdcová činnosť, okamžite vykonajte KPR. Vyhľadajte lekársku pomoc. (Vdýchnutie: Rýchlo presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte kyslík. Ak sa zastaví dýchanie a srdcová činnosť, okamžite vykonajte KPR.)

Pľúcna resuscitácia. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie : Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Rady pre záchranárov: Presuňte pacientov na bezpečné miesto. Poradte sa s lekárom. Predložte tento bezpečnostný dokument o chemikáliách. technickú príručku lekárovi na mieste na preskúmanie.

Rada pre záchranárov: Presuňte pacienta na bezpečné miesto. Poradte sa s lekárom. Na mieste ukážte lekárovi túto kartu bezpečnostných údajov (SDS).

Osobitné upozornenie pre lekárov: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľa môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 6 z 15
Strana 6 z 15

Oddiel 5 – Protipožiarne opatrenia

Piaty bod: Opatrenia protipožiarnej ochrany

Nebezpečná vlastnosť: V otvorenom ohni horľavý pri vysokej teplote. Fosgén je vysoko toxický pri kontakte s otvoreným plameňom alebo horúci predmet. Pôsobením vzduchu, vody a svetla sa zvyšuje kyslosť, čo je silne korozívne k kovom.

Nebezpečné vlastnosti: Horľavý pri vystavení otvorenému ohňu alebo vysokej teplote. Pri kontakte s otvoreným ohňom alebo horúcimi predmetmi vytvára vysoko toxický fosgén. V prítomnosti vzduchu, vlhkosti a svetla reaguje s kyselinami...

Teplota sa zvyšuje, a preto má silný korozívny účinok na kovy.

Nebezpečné produkty spaľovania : CO, CO₂, fosgén.

Metódy a hasiace prostriedky: Personál musí byť vybavený filtračnou maskou (celoobličovou maskou) alebo izolovaným dýchacím prístrojom.

Personál musí nosiť oblečenie, ktoré dokáže chrániť pred ohňom a toxickým plynom. Haste oheň v náveternej oblasti.

smere. Čo najskôr odstráňte nádobu na voľné priestranstvo. Nastriekajte vodu na nádoby v

Na uhasenie požiaru udržiavajte krby v chlade, kým nie sú uhasené. Medzi vhodné hasiace prostriedky patria: hmlistá voda, pena, prášok, CO₂ a piesčitá hlina. Hasiace

metódy a prostriedky: Hasiči musia nosiť celotvárové respirátory alebo samostatné dýchacie prístroje a celotelové ohňovzdorné a chemicky odolné oblečenie. Haste z náveternej strany.

Požiar. Ak je to možné, premiestnite nádoby z oblasti požiaru na otvorený priestor. Nastriekajte vodu, aby sa nádoby v oblasti požiaru ochladili, kým požiar nie je uhasený. Ak nádoby v ohni zmenili farbu alebo sa z nich vyliala tekutina, [mali by sa podniknúť ďalšie kroky].

Ak z plinopretlakového zariadenia počujete zvuk, okamžite evakuujte postihnuté miesto. Hasiace prostriedky: vodný sprej, pena, suchý prášok, oxid uhlíčitý, piesok. Na hasenie požiaru nepoužívajte priamy prúd vody.

Priamy prúd vody by mohol spôsobiť rozstrekovanie horľavých kvapalín a šírenie ohňa.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhujte do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom úniku

Bod 6: Núdzová reakcia na úniky

Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a postupy reakcie na núdzové situácie: Je to

odporúča sa, aby záchranári nosili dýchacie prístroje, antistatické oblečenie a gumené

rukavice odolné voči oleju. Nedotýkajte sa ani nerozlievajte. Všetky zariadenia používané počas prevádzky by mali byť uzemnené. Odrežte

Odstráňte čo najviac zo zdroja úniku. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Vymedzte výstražnú zónu podľa postihnutej oblasti prúdenia kvapaliny, difúzie pary alebo prachu a evakuujte

Nerelevantný personál by sa mal zdržiavať mimo bočného vetra alebo proti vetru v bezpečnostnej zóne. Osobné

ochranné prostriedky a postupy pre reakciu na núdzové situácie: Odporúča sa, aby záchranári nosili samostatný dýchací prístroj, antistatický odev a gumové rukavice odolné voči oleju.

Zabráňte kontaktu s unikajúcim materiálom alebo jeho prechodu cez neho. Všetky zariadenia používané počas prevádzky by mali byť uzemnené. Ak je to možné, izolujte zdroj úniku. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Na základe oblasti ovplyvnenej prúdením kvapaliny, pary alebo difúziou prachu sa vytvorí výstražná zóna a nesúvisiaci personál sa evakuuje do bezpečnej zóny z bočného alebo náveterného smeru.

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zastavte úniky, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Zabráňte rozliatiu z

Zachytenie unikajúceho materiálu v kanalizácii, povrchových a podzemných vodách. Opatrenia na ochranu

životného prostredia: Zachytiť unikajúci materiál, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu unikajúceho materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy zadržiavania a odstraňovania unikajúcich chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Metódy zachytávania a čistenia rozliatych chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Malé množstvo úniku: Unikajúcu kvapalinu zachyťte čo najviac do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pomocou

Pri malých rozliatiach: Ak je to možné, rozliatu kvapalinu zachyťte do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pieskom, aktívnym uhlím alebo iným inertným

materiálom a preneste na bezpečné miesto. Nevylievajte do odtoku.

Nevyhadzujte do odtoku.

Veľký únik: postavte násyp alebo vykopte jamu na jeho zadržanie. Utesnite odtokové potrubie. Zakryte penou, aby ste zabránili úniku.

odparovanie. Preložte do cisternového vozidla alebo špeciálneho zberného zariadenia s výbušným čerpadlom na recykláciu alebo prepravu.

Na skládke odpadu. Veľký únik: Vybudujte hrádze

alebo vykopte jamy na zadržanie úniku. Utesnite drenážne potrubia. Zakryte penou, aby ste zabránili odparovaniu. Preložte do cisternových vozidiel alebo špecializovaných kontajnerov pomocou čerpadiel odolných voči výbuchu.

Recyklujte alebo preveďte do zariadenia na spracovanie odpadu na likvidáciu.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 8 z 15
Strana 8 z 15

Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

Položka 7: Prevádzka a skladovanie

Pokyny pre obsluhu: Zákaz otvoreného ohňa, iskier a fajčenia. Uzavreté systémy, vetranie, nevýbušné prostredie.

elektrické zariadenia a osvetlenie. Zabráňte hromadeniu statického náboja (napr. uzemnením). Nepoužívajte stlačený vzduch

na plnenie, vykladanie alebo prekládku. Používajte neiskriace ručné náradie. Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne

Dodržiavajte prevádzkové postupy. Prevádzka a likvidácia by sa mali vykonávať na mieste s lokálnym vetraním.

alebo všeobecné vetracie zariadenia. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a nevdychujte výpary. Informácie o osobnej bezpečnosti nájdete v časti 8.

ochranné opatrenia. Uchovávať mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla a fajčenie na pracovisku je prísne zakázané.

Používajte vetracie systémy a zariadenia odolné voči výbuchu. Ak je potrebné konzervovanie, prietok by mal byť regulovaný a malo by byť k dispozícii uzemňovacie zariadenie,

aby sa zabránilo hromadeniu statickej elektriny. Zabráňte kontaktu s

nekompatibilné látky, ako sú oxidačné činidlá (informácie o nekompatibilných látkach nájdete v časti 10). Pri manipulácii

malo by sa nakladať a vykladať zľahka, aby sa predišlo poškodeniu obalov a kontajnerov. Prázdne kontajnery môžu

môžu byť škodlivé zvyšky. Po použití si umyte ruky a na pracovisku zakážte jedenie a pitie. Vybavený

Zodpovedajúci rozsah a množstvo protipožiarneho vybavenia a vybavenia na núdzové ošetrenie únikov. Prevádzkové opatrenia: Žiadny otvorený oheň, žiadne iskry a

zákaz fajčenia. Uzavreté systémy, vetranie, elektrické zariadenia a osvetlenie v nevýbušnom prostredí. Zabráňte hromadeniu statického náboja (napr.

(Uzemnenie). Na plnenie, vyprázdňovanie ani prenášanie nepoužívajte stlačený vzduch. Používajte ručné náradie bez iskier. Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy.

Postupy. Manipulácia by sa mala vykonávať na mieste s lokálnym alebo celkovým vetraním. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou; zabráňte vdýchnutiu výparov. Osobné ochranné prostriedky (OOP).

Ochranné opatrenia nájdete v časti 8. Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia a tepla; fajčenie je na pracovisku prísne zakázané. Používajte vetracie systémy a zariadenia odolné voči výbuchu. Ak je potrebné konzervovanie, regulujte prietok.

Je rýchlo sa pohybujúci a má uzemňovacie zariadenie, ktoré zabraňuje hromadeniu statickej elektriny. Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi, ako sú oxidačné činidlá (nekompatibilné materiály nájdete v časti 10). Počas prepravy manipulujte opatrne.

Zabráňte poškodeniu obalov a nádob. Prázdne nádoby môžu obsahovať nebezpečné zvyšky. Po použití si umyte ruky. Na pracovisku nejedzte ani nepite. Zabezpečte vhodný druh a množstvo.

Protipožiarne vybavenie a vybavenie na núdzové reakcie v prípade úniku.

Skladovanie: Skladujte v chladnom a vetranom sklade. Malo by sa skladovať oddelene od oxidačných činidiel a jedlých potravín.

chemikálie a nemali by sa miešať (zakázané zľúčeniny nájdete v časti 10). Uchovávať nádobu uzavretú. Uchovávať

mimo dosahu ohňa a tepla. V sklade musí byť nainštalované zariadenie na ochranu pred bleskom. Výfukový systém

by mali byť vybavené uzemňovacím zariadením na odstránenie statickej elektriny. Osvetlenie a vetranie odolné voči výbuchu

Nastavenia sú prijateľné. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť

Vybavené zariadením na núdzové ošetrenie v prípade úniku a vhodnými izolačnými materiálmi. Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní: Skladujte v

chladnom a dobre vetranom sklade. Skladujte oddelene od oxidačných činidiel a potravinárskych chemikálií; nemiešajte s inými látkami (neskladujte spolu).

(Zoznam zložiek nájdete v časti 10). Uchovávať nádoby uzavreté. Uchovávať mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Sklad musí byť vybavený zariadeniami na ochranu pred bleskom. Vetrací systém by mal mať vývod na odvod statickej elektriny.

Inštalácie na zemi. Vyžadujú sa osvetľovacie a vetracie systémy v nevýbušnom prostredí. Použitie zariadení a nástrojov, ktoré môžu vytvárať iskry, je zakázané. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na zásahy pri úniku a vhodnými zariadeniami.

Materiály na zadržiavanie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSC: S23945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddiel 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Maximálna prípustná koncentrácia: Zatiaľ neexistuje žiadna norma

Maximálna povolená koncentrácia: Nebola stanovená žiadna norma.

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom posudzovania expozície chemickým alebo biologickým účinkom látky vo vzduchu na pracovisku

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom hodnotenia expozície chemickým alebo biologickým faktorom na pracovisku.

Technická kontrola: Odporúča sa oddeliť pracovisko od ostatných pracovísk. Uzavretá prevádzka

zabráňte úniku. Zvýšte vetranie. Nainštalujte automatické poplašné zariadenia a zariadenia na havarijné vetranie. Nastavte

núdzové evakuačné trasy a potrebné evakuačné priestory. Zriadte výstražné čiary pre červené oblasti, výstražné značky a čínske výstražné pokyny a nastavte komunikačný poplašný systém. Zabezpečte bezpečnostné sprchy a očné viečka.

Umyte zariadenie. Technické

opatrenia: Pracovný priestor by mal byť oddelený od ostatných pracovných priestorov. Pracujte v uzavretom systéme, aby sa predišlo úniku. Zlepšite vetranie. Nainštalujte automatické poplašné zariadenia a núdzové vetranie.

Zariadenia. Mali by sa zriadť evakuačné trasy pre prípad núdze a potrebné prepádové zóny. Mali by sa umiestniť výstražné čiary pre červené zóny, výstražné značky a čínske výstražné pokyny a mali by sa nainštalovať komunikačný poplašný systém.

K dispozícii sú bezpečnostné sprchy a stanice na výplach očí.

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste plynovú masku s filtrom (polovičnú

V prípade núdzovej záchrany alebo evakuácie by ste mali nosiť dýchací prístroj. Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu

prekročí normu, noste filtračný respirátor (polomasku). Pri núdzovej záchrane alebo evakuácii by sa mal nosiť respirátor s nezávislým obehom vzduchu.

Respirátor.

Ochrana očí: Noste ochranné okuliare alebo ochranné okuliare v kombinácii s ochranou dýchacích ciest

Ochrana očí: Noste ochranné okuliare alebo kombináciu ochrany očí a dýchacích ciest.

Ochrana tela : Noste protitoxický penetračný oblek.

Ochrana rúk : Noste ochranné rukavice.

Ďalšie ochranné opatrenia: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržiavajte hygienické návyky. Zabezpečte sprchu a výplach očí. zariadenia.

Ďalšie opatrenia: Fajčenie je na pracovisku zakázané. Dodržiavajte správne hygienické postupy. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na výplach očí.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhните do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 10 z 15
Strana 10 z 15

Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Priehľadná viskózna kvapalina

Vzhľad: Priehľadná viskózna kvapalina

Farba: Viacfarebná

Farby: Viacero farieb

Zápach: Slabý zápach

Zápach: Mierny zápach

pH : Nie sú k dispozícii žiadne

údaje.

Bod varu/rozsah: 100 °C – 80 °C

Bod varu/rozsah: 100 °C – 80 °C

Teplota topenia/rozsah: 70 °C - 80 °C

Teplota topenia/rozsah: 70 °C – 80 °C

Bod vzplanutia: Nie sú k dispozícii

žiadne údaje .

Hustota: Nie sú k dispozícii žiadne

údaje.

Horné limity horľavosti (výbušnosti) vo vzduchu - Dolné (obj. %) - UEL: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Oxidačné vlastnosti: Stabilný

Oxidačné vlastnosti: Stabilný

Tlak pár : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rozpustnosť vo vode: Nie sú k dispozícii žiadne

údaje .

Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Viskozita : Nie sú k dispozícii žiadne

údaje.

Hustota pár : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rýchlosť odparovania : Nie sú k dispozícii žiadne

údaje.

Teplota vznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Chemické vlastnosti: Príprava

Chemické vlastnosti: zloženie

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSC: S23945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 11 z 15
Strana 11 z 15

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Produkt je stabilný pri skladovaní a používaní pri bežnej okolitej teplote

Stabilita: Tento produkt je stabilný pri skladovaní a používaní za normálnej okolitej teploty.

Nekompatibilné látky : Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny.

Podmienky , ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vysoká teplota, vystavenie slnečnému žiareniu, zdroj ohňa atď.

Nebezpečná polymerizácia: Žiadna.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok skladovania a používania dochádza k nebezpečnému rozkladu

Produkty by sa nemali vyrábať. Produkty rozkladu:

Za normálnych podmienok nevznikajú žiadne produkty rozkladu ani iné dráždivé látky.

Oddiel 11 – Toxikologické informácie

Položka 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Alergénosť: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Mutagenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka http://www.soartestlab.com



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 12 z 15
Strana 12 z 15

Oddiel 12 – Ekologické informácie

Položka 12: Ekologické informácie

Ekotoxická: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologicky odbúrateľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nerozložiteľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biokonzentrácia alebo biologická akumulácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Migrácia v pôde: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné škodlivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Oddiel 13 – Pokyny pre likvidáciu

Položka 13: Likvidácia odpadu

Povaha odpadu: Vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Charakteristika odpadu: Táto vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle definície v nariadení (ES) č. 1272/2008.

Metódy likvidácie odpadu : Pred manipuláciou si prečítajte národné alebo miestne predpisy.

Pozor: Zabráňte znečisťovaniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a

Podzemná voda.

Bezpečnostné opatrenia pri likvidácii: Zabráňte znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a podzemných vôd.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a pachatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddiel 14 – Informácie o preprave

	Pozemná doprava	Námorná doprava	Letecká doprava
Číslo OSN:	(ADR/RID) Neuplatňuje sa	(IMDG) Neuplatňuje sa	(ICAO/IATA) Neuplatňuje sa
Číslo OSN :			
Trieda nebezpečnosti pri preprave :	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Skupina obalov:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Kategória obalov			
Znečisťujúca látka pre moria	Nie	Nie	Nie
Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava hromadného nákladu podľa MARPOL			
Preprava voľne ložených látok v súlade s prílohou II Dohovoru o boji proti znečisťovaniu životného prostredia 73/78 a Kódexom IBC :	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Spôsob balenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje			

Spôsoby dopravy: letecky , námorne, železnične, diaľnične.

Upozornenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly kontajnerov neporušené . Počas prepravy nedošlo k rozpadu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačným činidlom a silnou kyselinou. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované, inak nie je dovolené spájať tovar s inými predmetmi. Počas prepravy by sa malo vozidlo chrániť pred dažďom a vysokými teplotami. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spálne a kuchyne a malo by byť izolované od strojovne, zdroja energie a ohňa.

zdroj.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly neporušené a utesnené. Počas prepravy sa uistite, že nádoby netečú, nerozpadajú sa, nespádajú ani sa nepoškodia. Miešanie alebo preprava s oxidačnými činidlami, potravinárskymi chemikáliami atď. je prísne zakázaná. Prepravné vozidlá a plavidlá musia byť dôkladne vyčistené a dezinfikované; v opačnom prípade sa nesmú prepravovať žiadne iné predmety. Vozidlá by mali byť počas prepravy chránené pred dažďom a vysokými teplotami. Pri zastavovaní na ceste by sa vozidlá mali držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou. Pri preprave po mori by malo byť miesto nakladky ďaleko od spálni a kuchýň a izolované od strojovne, zdrojov energie a zdrojov ohňa.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre testovanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovat, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 14 z 15
Strana 14 z 15

Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Položka 15: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie: Bezpečnostná karta chemických výrobkov podľa normy ISO 11014-2009 – Obsah a poradie častí.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Oddiel 16 – Doplnujúce informácie

Položka 16: Ďalšie informácie

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Avšak ani vyššie uvedené dodávateľ ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácie uvedené v tomto dokumente.

Konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme

Zaručujeme, že toto sú jediné existujúce riziká. Vyššie uvedené informácie sú založené na presnosti údajov; nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za ich použitie alebo zmenu za okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Žiadna zodpovednosť. Tieto informácie sú nakonfigurované, ak príjemca určí konkrétny účel, na ktorý je materiál určený.

Poznámka:

1. Správa S241230034002-1 bola zrušená a nahradená správou S241230034002-1A.
2. Hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnej webovej stránky a informáciách o dodávkach od zákazníkov, iba pre výskum zákazníkov, výučba, interná kontrola kvality, vývoj produktov a iné účely, len na referenčné účely.

1. Správa S241230034002-1 je neplatná a nahrádza sa správou S241230034002-1A.

2. Táto hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnej webovej stránky a informáciách poskytnutých zákazníkom a je určená len na vedecký výskum, výučbu, internú kontrolu kvality, vývoj produktov a iné účely zákazníka a slúži len na referenčné účely.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Dátum: 6. januára 2025
Dátum: 6. januára 2025

Strana 15 z 15
Strana 15 z 15

Fotografia vzorky:.

Ukázková fotografia:



Táto fotografia je určená len na použitie s pôvodnou správou
SOAR.

*** Koniec správy ***

*** Koniec správy ***

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 1 z 15
Strana 1 z 15

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

Název vzorku: Lepidlo

Název vzorku: Lepidlo

Testovaný model: G-19

Hlavní testovací model: G-19

Další modely: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G18,
G20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Jméno Klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

NAPSAL/A

Zoey Zhang

Zoey Zhang

RECENZOVÁNO

Kira Fu

Kira Fu

Certifikace pro testování vzpěracích se vozidel
(GuangDong) Co., Ltd.

SCHVÁLENO

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Schválený signatář

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSC: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební
protokol

Číslo: S241230034002-1A

Datum : 6. ledna 2025

Strana 2 z 15

Bezpečnostní list materiálu (MSD)

Oddíl 1 – Identifikace chemického produktu a společnosti

První položka: Chemický název a informace o výrobci

Název vzorku: Lepidlo

Testovaný model: G-19

Hlavní testovací model: G-19

Další modely: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G18,
G20

Ochranná známka: Quick, Sunshine, RELIFE

Zákazník : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres
Liwan, Guangzhou

Výrobce: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa : 5. patro,
budova 3, Liandong Intelligent Manufacturing
Park, č. 105, Shilong North Road, okres Nanhai, město Foshan

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena zvláštní pečeti pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhnete do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com
Webová stránka: <http://www.soar-testlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 3 z 15
Strana 3 z 15

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečí

Druhá položka: Informace o nebezpečí

Stupeň úmrtnosti: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 není vzorek rozdělen na nebezpečné články.

Klasifikace nebezpečnosti: Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není tento vzorek klasifikován jako nebezpečný materiál.

Trasa invaze:

Trasa vniknutí:

Kontakt s kůží : Může dráždit pokožku.

Kontakt s očima : Může dráždit oči.

Vdechnutí: Vdechování jeho par je škodlivé.

Požítí : Požití může způsobit žaludeční nevolnost.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování jeho par je škodlivé. Může způsobit fyzické potíže, pokud... spolkl.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování par je škodlivé. Požití může způsobit nevolnost.

Nebezpečí pro životní prostředí: Neuvolňujte materiály do okolního prostředí, pokud to nepovolí

Vláda. Nebezpečí pro

životní prostředí: Nevypouštějte materiály do okolního prostředí bez povolení vlády.

Nebezpečí hoření a prasknutí : Není klasifikováno jako hořlavé nebezpečné zboží.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 4 z 15
Strana 4 z 15

Oddíl 3 – Složení/Informace o složce

Třetí položka: Informace o složení

Čistý Příměs
Čistý Směs

Složení:

Chemické složení:

Chemický název Chemický název	Číslo CAS Číslo žádosti o chemické abstrakty	Složení (v % hmotnosti) Hmotnostní procento složky
Trichlormethan	8013-54-5	30 %
Perchllorethylen Tetrachlorethylen   Karcinogenita kategorie 2, H351 Karcinogenita kategorie 2, H351 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2, H411 Nebezpečí pro vodní prostředí - Dlouhodobá nebezpečnost kategorie 2, H411	127-18-4	10 %
SBS/styren-butadiénový kaučuk	9003-55-8	32 %
Pryskyřičná kalafuna Lepivá pryskyřice  Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Kožní alergen kategorie 1, H317	8050-09-7	20 %
Toluen Toluen    Hořlavé kapaliny kategorie 2, H225 Hořlavé kapaliny, kategorie 2, H225 Žíravost/dráždivost pro kůži kategorie 2, H315 Žíravost/dráždivost pro kůži kategorie 2, H315 Nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1, H304 Nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1, H304 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 3, H336 Toxicita pro specifické cílové orgány, jednorázová expozice kategorie 3, H336 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná kategorie 2, H373 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kategorie 2, H373 Reprodukční toxicita Kategorie 2, H361 Reprodukční toxicita kategorie 2, H361 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3, H412 Škodlivý pro vodní prostředí - Chronická kategorie 3, H412	108-88-3	8 %

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 5 z 15
Strana 5 z 15

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Čtvrtý bod: Pokyny první pomoci

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně opláchněte kůži tekoucí vodou nebo mýdlovou vodou.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotyk očí: Zvedněte horní a dolní víčko (pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky), vypláchněte oči velkým množstvím vodou nebo slanou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Zvedněte oční víčka (pokud možno vyjměte kontaktní čočky) a vypláchněte tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Okamžitě opusťte místo zásahu na místo s čerstvým vzduchem. Udržujte dýchací cesty volné. Pokud je dýchání obtížné, podejte

Pokud se zastaví dýchání a srdeční tep, okamžitě proveďte KPR. Vyhledejte lékařskou pomoc. (Vdechnutí: Rychle

přejděte na čerstvý vzduch. Udržujte dýchací cesty volné. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík. Pokud se zastaví dýchání a srdeční tep, okamžitě proveďte KPR.)

Plicní resuscitace. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí : Vypláchněte si ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro ochranu záchranářů: Přemístěte pacienty na bezpečné místo. Poradte se s lékařem. Ukažte tento bezpečnostní dokument pro technickou příručku lékaři na místě k nahlédnutí.

Rady pro záchranáře: Přemístěte pacienta na bezpečné místo. Poradte se s lékařem. Na místě lékaři ukažte tento bezpečnostní list (SDS).

Zvláštní upozornění pro lékaře: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 6 z 15
Strana 6 z 15

Oddíl 5 - Protipožární opatření

Pátý bod: Opatření protipožární ochrany

Nebezpečná vlastnost: V otevřeném ohni hořlavý za vysoké teploty. Fosgen je vysoce toxický při kontaktu s otevřeným oheň nebo horký předmět. Působením vzduchu, vody a světla se zvyšuje kyselost, což je silně korozivní k kovu.

Nebezpečné vlastnosti: Hořlavý při vystavení otevřenému ohni nebo vysoké teplotě. Při kontaktu s otevřeným ohněm nebo horkými předměty vytváří vysoce toxický fosgen. Za přítomnosti vzduchu, vlhkosti a světla reaguje s kyselinami...

Teplota se zvyšuje, a proto má silný korozivní účinek na kovy.

Nebezpečné produkty hoření : CO, CO₂, fosgen.

Způsoby a hasicí prostředky: Personál musí být vybaven filtrační maskou (plnou maskou) nebo izolačním dýchacím přístrojem.

Personál musí nosit oděv, který chrání před ohněm a toxickým plynem. Haste oheň v návětrné směru.

směru. Co nejdříve přemístěte nádobu do volného prostoru. Na nádoby ve směru

K uhašení požáru udržujte krby v chladu, dokud nejsou uhašeny. Vhodné hasicí prostředky zahrnují: mlžnou vodu, pěnu, prášek, CO₂ a písčité jíl. Hasicí

metody a prostředky: Hasiči musí nosit celoobličejové respirátory nebo samostatný dýchací přístroj a celotělový nehořlavý a chemicky odolný oděv. Haste z návětrné strany.

Požár. Pokud je to možné, přemístěte nádoby z oblasti požáru do otevřeného prostoru. Stříkejte vodu, aby se nádoby v oblasti požáru ochlazovaly, dokud požár není uhašen. Pokud nádoby v ohni změnilly barvu nebo se z nich vyvíjí tekutina, [je třeba podniknout další kroky].

Pokud se z plnotlakového zařízení ozve zvuk, okamžitě opusťte místo. Hasiva: vodní sprcha, pěna, hasicí prášek, oxid uhličitý, písek. K hašení požáru nepoužívejte přímý proud vody.

Přímý proud vody by mohl způsobit rozstříknutí hořlavých kapalin a šíření ohně.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 7 z 15
Strana 7 z 15

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

Bod 6: Reakce na nouzové situace v případě úniků

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a postupy pro reakci na mimořádné události: Je

doporučuje se, aby záchranáři používali dýchačí přístroje s přívodem vzduchu, antistatické oblečení a gumové

rukavice odolné proti oleji. Nedotýkejte se ani nerozlévejte. Veškeré zařízení používané během provozu by mělo být uzemněno. Odřízněte

Co nejvíce odstraňte zdroj úniku. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Vymezte varovnou zónu podle postižené oblasti proudění kapaliny, páry nebo difúze prachu a evakuujte

Nezodpovědný personál by měl být držován mimo dosah bočního větru nebo proti větru v bezpečnostní zóně.

Osobní ochranné prostředky a postupy pro reakci na mimořádné události: Doporučuje se, aby záchranáři používali izolační dýchačí přístroj, antistatický oděv a gumové rukavice odolné vůči oleji.

Zabraňte kontaktu s uniklým materiálem nebo jeho překročení. Veškeré zařízení používané během provozu by mělo být uzemněno. Pokud je to možné, izolujte zdroj úniku. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Na základě oblasti zasažené prouděním kapaliny, páry nebo difúzí prachu je zřízena varovná zóna a nesouvisící personál je evakuován do bezpečné zóny z bočního nebo protinávětrného směru.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte únikům, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte únikům z

Zachycení uniklého materiálu v kanalizaci, povrchových a podzemních vodách. Opatření na ochranu

životního prostředí: Zachyťte uniklý materiál, abyste zabránili znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí uniklého materiálu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Metody zadržování a odstraňování unikajících chemikálií a použité materiály pro likvidaci:

Metody zachycení a čištění rozlitých chemikálií a použité materiály k jejich likvidaci:

Malé množství úniku: Unikající kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pomocí

V případě malých rozlitých látek: Pokud je to možné, seberte rozlitou kapalinu do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pískem, aktivním uhlím nebo jiným

inertním materiálem a přeneste na bezpečné místo. Nesplachujte do kanalizace.

Nesplachujte do odpadu.

Velký únik: postavte násep nebo vykopete jámu k jeho zadržení. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili úniku.

odpařování. Převeďte do cisterny nebo speciálního sběrného prostoru s čerpadlem odolným proti výbuchu pro recyklaci nebo přepravu.

Na skládku odpadu. Velký únik: Vybudujte

hráze nebo vykopete jámy k zadržení úniku. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, aby se zabránilo odpařování. Přelijte do cisteren nebo specializovaných kontejnerů pomocí nevybušných čerpadel.

Recyklujte nebo přepravte do zařízení na zpracování odpadu k likvidaci.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddíl 7 – Manipulace a skladování

Bod 7: Provoz a skladování

Pokyny k provozu: Zákaz otevřeného ohně, jisker a kouření. Uzavřené systémy, větrání, ochranná výbušná konstrukce.

elektrických zařízení a osvětlení. Zabraňte hromadění statické elektřiny (např. uzemněním). Nepoužívejte stlačený vzduch pro plnění, vykládání nebo překládku. Používejte nejiskřivější ruční nářadí. Obsluha by měla být speciálně vyškolená a přísně dodržuje provozní postupy. Provoz a likvidace by měly být prováděny na místě s místním větráním.

nebo zařízení s obecným větráním. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a nevdechujte výpary. Viz oddíl 8 pro osobní ochranná opatření. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla a kouření na pracovišti je přísně zakázáno.

Používejte ventilační systémy a zařízení v nevybušném provedení. Pokud je nutné konzervování, měl by být průtok regulován a mělo by být k dispozici uzemňovací zařízení, které zabrání hromadění statické elektřiny. Zabraňte kontaktu s

nekompatibilní látky, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní látky viz oddíl 10). Při manipulaci

Mělo by být lehce nakládáno a vykládáno, aby se zabránilo poškození obalů a kontejnerů. Prázdné kontejnery mohou obsahovat škodlivé zbytky. Po použití si umyjte ruce a na pracovišti zakažte jídlo a pití. Vybaveno

Odpovídající rozmanitost a množství protipožárního vybavení a vybavení pro nouzové ošetření úniků. Provozní opatření: Žádný otevřený oheň, žádné jiskry a zákaz kouření. Uzavřené systémy, větrání, elektrická zařízení a osvětlení v nevybušném provedení. Zabraňte hromadění statické elektřiny (např.

(Uzemněním). Nepoužívejte stlačený vzduch k plnění, vykládání ani přečerpávání. Používejte ruční nářadí bez jisker. Obsluha by měla být speciálně vyškolená a striktně dodržovat provozní postupy.

Postupy. Manipulace by měla být prováděna v místě s místním nebo celkovým větráním. Zabraňte kontaktu s očima a kůží; zabraňte vdechování výparů. Osobní ochranné prostředky (OOP).

Ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapalení a tepla; kouření je na pracovišti přísně zakázáno. Používejte ventilační systémy a zařízení v nevybušném provedení. Je-li nutné konzervování, regulujte průtok.

Je rychle se pohybující a má uzemňovací zařízení, které zabraňuje hromadění statické elektřiny. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní materiály viz Část 10). Během přepravy zacházejte opatrně.

Zabraňte poškození obalů a nádob. Prázdné nádoby mohou obsahovat nebezpečné zbytky. Po použití si umyjte ruce. Na pracovišti nejezte a nepijte. Zajistěte vhodné druhy a množství. Hasicí zařízení a vybavení pro případ úniku.

Skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu. Mělo by být skladováno odděleně od oxidačních činidel a jedlých chemikálií a neměly by se mísit (zakázáno sloučení viz oddíl 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte

mimo dosah ohně a tepla. Ve skladu musí být instalováno zařízení na ochranu před bleskem. Odsávací systém

by měly být vybaveny uzemňovacími zařízeními pro odstranění statické elektřiny. Osvětlení a větrání v nevybušném provedení

Nastavení jsou přijata. Nepoužívejte zařízení a nástroje, které mohou způsobovat jiskry. Skladovací prostor by měl být

Vybaven zařízením pro nouzové ošetření úniku a vhodnými materiály pro zachycení úniků. Bezpečnostní opatření pro skladování: Skladujte v

chladném a dobře větraném skladu. Skladujte odděleně od oxidačních činidel a potravinářských chemikálií; nemíchejte s jinými látkami (neskládujte společně).

(Seznam složek viz část 10). Uchovávejte obaly uzavřené. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Sklad musí být vybaven hromosvodou. Větrací systém by měl mít vývod statické elektřiny.

Instalace na zemi. Vyžaduje se osvětlení a větrací systémy v nevybušném provedení. Používání zařízení a nástrojů, které mohou generovat jiskry, je zakázáno. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro zásahy při úniku a vhodným zařízením.

Ochranné materiály.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.

Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonná a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 9 z 15
Strana 9 z 15

Oddíl 8 – Omezování expozice, osobní ochranné prostředky

Bod 8: Omezování expozice a osobní ochranná opatření

Maximální přípustná koncentrace: Zatím neexistuje norma

Maximální přípustná koncentrace: Nebyla stanovena žádná norma.

Monitorovací metoda: EN 14042 Pokyny k postupům pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým látkám látky ve vzduchu na pracovišti

Metoda monitorování: EN 14042 Směrnice o postupech pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým činitelům na pracovišti.

Technické kontroly: Doporučuje se oddělit pracoviště od ostatních pracovišť. Uzavřený provoz

Zabraňte úniku. Zesílejte větrání. Nastavte automatická poplašná zařízení a zařízení pro havarijní větrání. Zřídte

nouzové evakuační trasy a nezbytné evakuační prostory. Zřídte varovné čáry červeného pásma, varovné značky a čínské varovné pokyny a zřídte komunikační poplašný systém. Zajistěte bezpečnostní sprchy a oční kryt.

Umyjte zařízení. Technická

opatření: Pracovní prostor by měl být oddělen od ostatních pracovních prostor. Pracujte v uzavřeném systému, aby se zabránilo únikům. Zlepšete větrání. Nainstalujte automatická poplašná zařízení a nouzové větrání.

Zařízení. Měly by být zřízeny evakuační trasy pro případ nouze a nezbytné přelivné zóny. Měly by být umístěny výstražné čáry červené zóny, výstražné značky a čínské výstražné pokyny a měl by být instalován komunikační poplašný systém.

K dispozici jsou bezpečnostní sprchy a stanice pro výplach očí.

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (poloviční

V případě nouzové záchrany nebo evakuace byste měli nosit dýchací přístroj. Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, používejte filtrační respirátor (polomasku). V případě nouzové záchrany nebo evakuace by měl být použit respirátor s vlastním vzduchem.

Respirátor.

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo ochranné brýle v kombinaci s ochranou dýchacích cest

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo kombinaci ochrany očí a dýchacích cest.

Ochrana těla : Používejte protitoxický penetrační oblek.

Ochrana rukou : Používejte ochranné rukavice.

Další ochranná opatření: Zákaz kouření na pracovišti. Dodržujte správné hygienické návyky. Zajistěte sprchu a výplach očí. zařízení.

Další opatření: Kouření je na pracovišti zakázáno. Dodržujte správné hygienické postupy. K dispozici jsou sprchy a možnosti výplachu očí.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 10 z 15
Strana 10 z 15

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Průhledná viskózní kapalina

Vzhled: Průhledná viskózní kapalina

Barva: Vícebarevná

Barvy: Více barev

Zápach: Slabý zápach

Zápach: Mírný zápach

pH : Žádné údaje k dispozici.

Bod varu/rozmezí bodu varu: 100 °C-80 °C

Bod varu/rozmezí bodu varu: 100 °C-80 °C

Bod tání/rozmezí bodu tání: 70 °C-80 °C

Bod tání/rozmezí bodu tání: 70 °C-80 °C

Bod vzplanutí: Žádné údaje k
dispozici .

Hustota: Žádné údaje k dispozici.

Horní mez hořlavosti (výbušnosti) ve vzduchu - Dolní (obj. %) - UEL: Žádné údaje k dispozici.

Oxidační vlastnosti: Stabilní

Oxidační vlastnosti: Stabilní

Tlak páry : Žádné údaje k dispozici.

Rozpustnost ve vodě: Žádné údaje k dispozici.

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda): Žádné údaje k dispozici.

Viskozita : Nejsou k dispozici žádné
údaje.

Hustota páry : Žádné údaje k dispozici.

Rychlost odpařování : Nejsou k dispozici
žádné údaje.

Teplota vznícení : Žádné údaje k dispozici.

Chemické vlastnosti: Příprava

Chemické vlastnosti: složení

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSC: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 11 z 15
Strana 11 z 15

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Produkt je stabilní při skladování a používání za normální okolní teploty.

Stabilita: Tento produkt je stabilní při skladování a používání za normální okolní teploty.

Neslučitelné látky : Silná oxidační činidla, silné kyseliny.

Podmínky , kterým je třeba se vyhnout: Elektrostatický výboj, teplo, vysoká teplota, sluneční záření, zdroj ohně atd.

Nebezpečná polymerace: Žádná.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních skladovacích a provozních podmínek dochází k nebezpečnému rozkladu.

Produkty by se neměly vyrábět. Produkty rozkladu:

Za normálních podmínek nevznikají žádné produkty rozkladu ani jiné dráždivé látky.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

Položka 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: Žádné údaje k dispozici.

Subakutní a chronická toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Alergenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Mutagenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné údaje k dispozici.

Jiné: Žádné informace nejsou k dispozici.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 12 z 15
Strana 12 z 15

Oddíl 12 – Ekologické informace

Položka 12: Ekologické informace

Ekotoxická: Žádné údaje k dispozici.

Biologicky odbouratelný: Žádné údaje k dispozici.

Není biologicky odbouratelný: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Biokoncentrace nebo biologická akumulace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Migrace v půdách: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné škodlivé účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné nežádoucí účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Oddíl 13 – Pokyny pro likvidaci

Bod 13: Likvidace odpadu

Povaha odpadu: Vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Charakteristika odpadu: Tento vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Metody likvidace odpadu : Před manipulací si přečtěte národní nebo místní předpisy.

Pozor: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových vod a

Podzemní voda.

Opatření k likvidaci: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddíl 14 – Informace o přepravě

	Pozemní doprava	Námořní doprava	Letecká doprava
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Číslo OSN :			
Třída nebezpečnosti pro přepravu :	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Obalová skupina:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Kategorie balení			
Znečišťující látka pro moře	Žádný	Žádný	Žádný
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Hromadná přeprava dle MARPOL	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Přeprava hromadného nákladu v souladu s přílohou II			
Úmluvy o boji proti znečištění 73/78 a předpisem IBC :			
Způsob balení: Žádné údaje k dispozici			

Způsoby dopravy: letecky , námořní, železniční, dálniční.

Upozornění pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly kontejnerů neporušené . Během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroutení, srážení ani poškození. Neskladujte zboží společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány, jinak není dovoleno zboží dále montovat. Během přepravy je třeba vozidlo chránit před deštěm a vysokými teplotami. Během zastávek by mělo být vozidlo mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by se místo montáže mělo nacházet mimo ložnici a kuchyň a izolovat od strojovny, elektřiny a ohně.

zdroj.

Bezpečnostní opatření při přepravě: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly neporušené a utěsněné. Během přepravy se ujistěte, že nádoby netečou, nezhroutí se, nespadnou ani se nepoškodí. Míchání nebo přeprava s oxidačními činidly, potravinářskými chemikáliemi atd. je přísně zakázána. Přepravní vozidla a plavidla musí být důkladně vyčištěna a dezinfikována; jinak nesmí být přepravovány žádné jiné předměty. Vozidla by měla být během přepravy chráněna před deštěm a vysokými teplotami. Při zastavení na cestě by měla být vozidla uchovávána mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla s vysokou teplotou. Při přepravě po moři by mělo být místo nakládky daleko od ložnic a kuchyní a izolováno od strojovny, zdrojů energie a zdrojů ohně.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena zvláštní pečeti pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhnete do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com
Webová stránka <http://www.soar-testlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 14 z 15
Strana 14 z 15

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Položka 15: Informace o předpisech

Informace o předpisech: Bezpečnostní list chemických výrobků podle normy ISO 11014-2009 - Obsah a pořadí oddílů.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Doplnující informace

Položka 16: Další informace

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně ani výše uvedené Dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informace zde obsažené.

Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měla by být používána s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme Zaručujeme, že se jedná o jediná existující nebezpečí. Výše uvedené informace jsou založeny na přesnosti údajů; nepřebíráme však žádnou odpovědnost za jejich použití nebo úpravu za okolností mimo naši kontrolu.

Žádná odpovědnost. Tyto informace jsou nakonfigurovány, pokud příjemce určí konkrétní účel, pro který je materiál určen.

Poznámka:

1. Zpráva S241230034002-1 byla zrušena a nahrazena zprávou S241230034002-1A.
2. Hodnotící zpráva je založena na údajích z oficiálních webových stránek a informacích o dodávkách od zákazníků, pouze pro výzkum zákazníků, výuka, interní kontrola kvality, vývoj produktů a další účely, pouze pro informaci.
1. Zpráva S241230034002-1 je neplatná a je nahrazena zprávou S241230034002-1A.
2. Tato hodnotící zpráva vychází z údajů z oficiálních webových stránek a informací poskytnutých zákazníkem a je určena pouze pro vědecký výzkum zákazníka, výuku, interní kontrolu kvality, vývoj produktů a další účely a slouží pouze pro informativní účely.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241230034002-1A
Číslo: S241230034002-1A

Datum: 6. ledna 2025
Datum: 6. ledna 2025

Strana 15 z 15
Strana 15 z 15

Fotografie vzorku: \

Ukázková fotografie:



Tato fotografie je určena pouze k použití s původní zprávou
SOAR.

*** Konec zprávy ***
*** Konec zprávy ***

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

1. oldal a 15-ből
1. oldal a 15-ből

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Minta neve: Ragasztó

Minta neve: Ragasztó

Tesztelt modell: G-19

Fő tesztmodell: G-19

További modellek: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C, 035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000, E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081, G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14,G15,G16,G17,G19, G20

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél neve: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

ÍRTA

Zoey Zhang

Zoey Zhang

VÉLEMÉNYEZTE

Kira Fu

Kira Fu

Szárnyalástesztelési tanúsítvány
(Guangdong) Kft.

JÓVÁHAGYTA

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Jóváhagyott aláírás

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés

Szám: S241230034002-1A

Dátum : 2025.
január 6.

2. oldal a 15-
ből

Anyagbiztonsági adatlap (MSD)

1. szakasz – Vegyi termék és vállalat azonosítása

Első elem: Kémiai név és gyártói információk

Minta neve: Ragasztó

Tesztelt modell: G-19

Fő tesztmodell: G-19

További modellek: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000,
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27,
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14,G15,G16,G17,G19,
G20

Védjegy: Quick, Sunshine, RELIFE Ügyfél :

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. Ügyfél címe: 16. emelet, 9. szám, Baihesha út, Liwan kerület, Guangzhou

Gyártó: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Cím : 5. emelet,

3. épület, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, 105. szám, Shilong North Road, Nanhai kerület, Foshan város

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást 15 napon belül jelezni kell.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

3. oldal a 15-ből
3. oldal a 15-ből

2. szakasz – Veszélyek azonosítása

Második tétel: Veszélyre vonatkozó információk

Halálózási fokozat: Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban a mintát nem osztják veszélyes kategóriákba.
cikk.

Veszélyességi besorolás: Az 1272/2008/EK irányelv szerint ez a minta nem minősül veszélyes anyagnak.

Inváziós útvonal:

Behatolási útvonal:

Bőrrel érintkezve : Irritálhatja a bőrt.

Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.

Belélegzés: Gőzének belélegzése káros.

Lenyelés : A lenyelés gyomorpanaszokat okozhat.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzének belélegzése káros. Fizikai zavarokat okozhat, ha lenyelt.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzeinek belélegzése káros. Lenyelés esetén kellemetlen érzést okozhat.

Környezeti veszélyek: Ne engedje ki az anyagokat a környezetbe, kivéve, ha azt a hatóságok engedélyezik.

Kormány. Környezeti

veszélyek: Ne bocsásson ki anyagokat a környezetbe kormányzati engedély nélkül.

Égési és robbanásveszély: Nem minősül gyúlékony veszélyes áruknak.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Testtjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

4. oldal a 15-ből
4. oldal a 15-ből

3. szakasz – Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Harmadik elem: Összetételi információk

Tiszta Adalékanyag
Tiszta Keverék

Összetétel:

Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS-szám Kémiai kivonatok kérés száma	Összetétel (tömegszázalékban) Hozzávalók tömegszázaléka
Triklórmetán	8013-54-5	30%
Perklóretilén Tetraklóretilén   Rákkeltő hatás 2. kategória, H351 Rákkeltő hatás 2. kategória, H351 Veszélyes a vízi környezetre - krónikus 2. kategória, H411 Veszélyes a vízi környezetre - Hosszú távú veszélyességi kategória 2, H411	127-18-4	10%
SBS/sztírol-butadién gumi	9003-55-8	32%
Gumigyanta Ragadós gyanta  Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrrallergén 1. kategória, H317	8050-09-7	20%
Toluol Toluol    Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória, H225 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória, H225 Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória, H315 Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória, H315 Aspirációs veszély 1. kategória, H304 Belégzési veszélyességi kategória 1, H304 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória, H336 Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció, 3. kategória, H336 Célszervi toxicitás – ismétlődő 2. kategória, H373 Speciális célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció, 2. kategória, H373 Reprodukciós toxicitás 2. kategória, H361 Reprodukciós toxicitás 2. kategória, H361 Veszélyes a vízi környezetre - krónikus 3. kategória, H412 Ártalmas a vízi környezetre - Krónikus 3. kategória, H412	108-88-3	8%



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

5. oldal a 15-ből
5. oldal a 15-ből

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

Negyedik tétel: Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, és a bőrt alaposan le kell öblíteni folyó vízzel vagy szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot, és alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szemkontaktus: Emelje fel a felső és alsó szemhéjakat (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), öblítse ki a szemét bő vízzel. vízzel vagy sós vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés: Emelje fel a szemhéját (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), és öblítse ki folyó vízzel vagy sóoldattal. Forduljon orvoshoz.

Belégzés: Gyorsan hagyja el a helyszínt friss levegőn. Tartsa nyitva a légutakat. Ha légzési nehézségekbe ütközik, adjon

Ha a légzés és a szívverés leáll, azonnal végezzen újraélesztést. Kérjen orvosi segítséget. (Belégzés esetén: Gyorsan vigye friss levegőre a sérültet. Tartsa nyitva a légutakat. Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Ha a légzés és a szívverés leáll, azonnal végezzen újraélesztést.)

Tüdő-újraélesztés. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés : Öblítse ki a száját. Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.

Tanácsok a mentők védelmére: Vigye a betegeket biztonságos helyre. Forduljon orvoshoz. Mutassa be ezt a kémiai biztonsági okmányt, a műszaki kézikönyvet a helyszíni orvosnak felülvizsgálatra.

Tanács a mentőknek: Vigye a sérültet biztonságos helyre. Forduljon orvoshoz. Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot (SDS) a helyszínen lévő orvosnak.

Különleges figyelmeztetés orvosoknak: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek. A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

6. oldal a 15-ből
6. oldal a 15-ből

5. szakasz - Tűzoltási intézkedések

Ötödik pont: Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyességi jellemző: Nyílt lángban, magas hő hatására gyúlékony. A foszgén erősen mérgező, ha érintkezésbe kerül.
nyílt láng vagy forró tárgy közelében. Levegő, víz és fény hatására megnő a savasság, ami erősen korrozív hatású.
a fémhez.

Veszélyes tulajdonságok: Nyílt láng vagy magas hő hatására gyúlékony. Nyílt lánggal vagy forró tárgyakkal érintkezve erősen mérgező foszgént képez. Levegő, nedvesség és fény jelenlétében savakkal reagál...

A hőmérséklet emelkedik, ezért erős korrozív hatással van a fémekre.

Veszélyes égéstermékek : CO, CO2, foszgén.

Tűzoltási módszer és közeg: A személyzetnek szűrőálarcot (teljes álarc) vagy izolált légzőkészüléket kell viselnie.

A személyzetnek olyan ruházatot kell viselnie, amely megvédi a tüzet és a mérgező gázokat. A tüzet szélirányban kell eloltani.
irányba. Amint lehet, vigye ki a tartályt nyílt térbe. Permetezzen vizet a tartályokra a

Tűz eloltásához tartsa hűvösen a kandallókat, amíg el nem olnak. Megfelelő oltóanyagok a következők: zavaros víz, hab, por, CO2 és homokos agyag. Oltási módszerek és szerek:

A tűzoltóknak teljes arcmaszkot eltakaró légzőkészüléket vagy önálló légzőkészüléket, valamint teljes testet eltakaró tűzálló és vegyszerálló ruházatot kell viselniük. Szélirányból kell oltani.

Tűz. Ha lehetséges, helyezze át a tartályokat a tűz területéről nyílt térbe. Permetezzen vizet a tűz környékén lévő tartályokra, hogy azok hűvösek maradjanak, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzben lévő tartályok színe megváltozott vagy kiömlött, [további intézkedéseket kell tenni].

Ha hang hallható a teljes nyomáscsökkentő berendezésből, azonnal ki kell üríteni. Oltóanyagok: vízpermet, hab, száraz por, szén-dioxid, homok. Kerülje a közvetlen vízsugár használatát a tűz oltásához.

A közvetlen vízsugár gyúlékony folyadékok fröccsenését okozhatja, ami továbbterjeszti a tüzet.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Száma: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

7. oldal a 15-ből
7. oldal a 15-ből

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. tétel: Vészhelyzeti reagálás szivárgásokra

Személyi védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti reagálási eljárások: Ez

ajánlott, hogy a sürgősségi személyzet légzőkészüléket, antisztatikus ruházatot és gumikesztyűt viseljen

olajálló kesztyűk. Ne érintse meg és ne keresztezze a kiömlött anyagokat. A működés során használt összes berendezést földelni kell. Vágás

A szivárgás forrásától a lehető legnagyobb mértékben távol kell tartani. Szüntessen meg minden gyújtóforrást.

A folyadékáramlás, gőz vagy por diffúziója által érintett terület szerint határozza el a figyelmeztető zónát, és evakuálja a

A nem releváns személyzetet távol kell tartani a biztonsági zónától, legyen az oldalszél vagy széllal szemben.

Személyi védőfelszerelés és vészhelyzeti reagálási eljárások: A vészhelyzetben reagálóknak ajánlott önálló légzőkészüléket, antisztatikus ruházatot és olajálló gumikesztyűt viselniük.

Kerülje a kiszivárgott anyaggal való érintkezést vagy annak áthaladását. A művelet során használt összes berendezést földelni kell. Ha lehetséges, izolálja a szivárgás forrását. Szüntessen meg minden gyújtóforrást.

A folyadékáramlás, gőz vagy por diffúziója által érintett terület alapján figyelmeztető zónát hoznak létre, és a nem kapcsolódó személyzetet oldalszélből vagy széllal szembeni irányból biztonságos zónába evakuálják.

Környezetvédelmi intézkedések: a szivárgásokat el kell zárni a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Akadályozza meg a kiömlést

A kiszivárgott anyag csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe juttatásának megakadályozása . Környezetvédelmi

intézkedések: A környezetszennyezés megelőzése érdekében a kiszivárgott anyagot el kell keríteni. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag a csatornába, a felszíni vizekbe és a talajvízbe jusson.

A szivárgó vegyi anyagok és ártalmatlanításra használt anyagok elszigetelési és eltávolítási módszerei:

A kiömlött vegyszerek elszigetelési és takarítási módszerei, valamint a felhasznált ártalmatlanító anyagok:

Kis mennyiségű szivárgás: A szivárgó folyadékot a lehető legjobban záródó tartályba kell gyűjteni. Itassa fel.

Kiseb kiömlések esetén: A kiömlött folyadékot lehetőség szerint zárható edénybe kell gyűjteni. Itassa fel homokkal, aktív szénrel vagy más inert anyaggal, és vigye

biztonságos helyre. Ne öblítse a lefolyóba.

Ne öblítse a lefolyóba.

Nagy szivárgás: építsen töltést vagy ásson gödört a feltartóztatására. Zárja le a lefolyócsövet. Fedje be habbal a gátlás érdekében.

párolgás. Tartálykocsiba vagy robbanásbiztos szivattyúval ellátott speciális gyűjtőbe ürítés újrahasznosítás vagy szállítás céljából.

Hulladéklerakóba. Nagyobb kiömlés esetén:

Gátakat kell építeni vagy gödröket ásni a kiömlött anyag tárolására. Zárja le a lefolyócsöveket. Fedje le habbal a párolgás megakadályozása érdekében. Robbanásbiztos szivattyúkkal szállítsa át tartálykocsikba vagy speciális konténerekbe.

Hasznosítsa újra vagy szállítsa hulladékkezelő telepre ártalmatlanítás céljából.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogszabálytalanság, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

8. oldal a 15-ből
8. oldal a 15-ből

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7. tétel: Működés és tárolás

Használati utasítások: Nyílt láng, szikra és dohányzás tilos. Zárt rendszerek, szellőztetés, robbanásbiztos

elektromos berendezések és világítás. Kerülje a sztatikus feltöltődést (pl. földeléssel). Ne használjon sűrített levegőt

töltéshez, kirakodáshoz vagy átrakodáshoz. Használjon szikramentes kéziszerszámokat. A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a vonatkozó előírásokat.

Tartsa be az üzemeltetési utasításokat. A működtetést és az ártalmatlanítást helyi szellőztetéssel ellátott helyen kell végezni.

vagy általános szellőztetőberendezésekben. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, és kerülje a gőzök belélegzését. A személyes használatra vonatkozó információkért lásd a 8. szakaszt.

védőintézkedések. Tartsa távol tüztől és hőforrásoktól, és a dohányzás szigorúan tilos a munkahelyen.

Robbanásbiztos szellőztetőrendszereket és berendezéseket kell használni. Ha konzerválásra van szükség, az áramlási sebességet szabályozni kell, és földelőberendezéssel kell megakadályozni a sztatikus elektromosság felhalmozódását. Kerülje az érintkezést a következőkkel:

összeférhetetlen anyagok, például oxidálószer (lásd a 10. szakaszt az összeférhetetlen anyagokról). Kezelés során

A csomagolás és a tartályok károsodásának elkerülése érdekében könnyedén kell be- és kirakodni. Az üres tartályok

káros maradványokat tartalmazhat. Használat után mosson kezet, és tilos az étkezés és az ivás a munkahelyen. Felszerelve a következővel:

Megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltó felszerelés és szivárgás esetén használt vészhelyzeti kezelőfelszerelés. Üzemeltetési óvintézkedések: Tilos a nyílt láng használata, a

szikraképződés és a dohányzás. Zárt rendszerek, szellőzés, robbanásbiztos elektromos berendezések és világítás. Akadályozza meg a sztatikus feltöltődés felhalmozódását (pl.

(Földelésen keresztül). Ne használjon sűrített levegőt feltöltéshez, lerakodáshoz vagy átrakodáshoz. Használjon szikramentes kéziszerszámokat. A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat.

Eljárások. A kezelést helyi vagy általános szellőzésű helyen kell végezni. Kerülje a szembe és bőrre kerülést; kerülje a gőzök belélegzését. Személyi védőfelszerelés (PPE).

A védőintézkedéseket lásd a 8. szakaszban. Tartsa távol gyújtóforrástól és hőforrástól; a dohányzás szigorúan tilos a munkahelyen. Használjon robbanásbiztos szellőztetőrendszereket és berendezéseket. Ha konzerválásra van szükség, szabályozza az áramlást.

Gyorsan mozgó és földelőberendezéssel rendelkezik a sztatikus elektromosság felhalmozódásának megakadályozására. Kerülje az érintkezést az inkompatibilis anyagokkal, például oxidálószerrel (lásd a 10. részt az inkompatibilis anyagokról). Szállítás közben óvatosan kezelje.

Kerülje a csomagolás és a tartályok károsodását. Az üres tartályok veszélyes maradványokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet. Ne egyen és ne igyon a munkahelyen. Biztosítson megfelelő fajtákat és mennyiségeket.

Tűzoltó berendezések és szivárgásmentesítő berendezések.

Tárolás: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerkeztől és étkezési célú termékektől elkülönítve kell tárolni.

vegyszerek, és nem szabad keverni őket (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekről). A tartályt lezárva kell tartani.

tüztől és hőtől távol. Villámvédelmi berendezést kell felszerelni a raktárban. Az elszívórendszer

földelőberendezéssel kell felszerelni a statikus elektromosság eltávolítására. Robbanásbiztos világítás és szellőzés

A beállítások érvénybe lépnek. Ne használjon olyan berendezéseket és szerszámokat, amelyek szikrát okozhatnak. A tárolóhelyiséget

Szivárgás esetén vészhelyzeti kezelőberendezéssel és megfelelő elszigetelő anyagokkal felszerelve. Tárolási óvintézkedések: Hűvös, jól szellőző

raktárban tárolandó. Oxidálószerkeztől és élelmiszeripari vegyszerektől elkülönítve tárolandó; ne keverje más anyagokkal (ne tárolja együtt).

(Lásd a 10. részt az összetevők listájáért). A tartályokat lezárva kell tartani. Tüztől és hőforrásoktól távol kell tartani. A raktárat villámvédelmi berendezésekkel kell felszerelni. A szellőztetőrendszernek statikus elektromosság kisütő kivezető nyílással kell rendelkeznie.

Talajra szerelt berendezések. Robbanásbiztos világítási és szellőztetőrendszerekre van szükség. Tilos olyan berendezések és szerszámok használata, amelyek szikrát generálhatnak. A tárolóterületet kiömlésgátló berendezéssel és megfelelő létesítményekkel kell felszerelni.

Szigetelőanyagok.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogszétör a törvény legszigorúbb büntetésével vonható felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Írányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

9. oldal a 15-ből
9. oldal a 15-ből

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések, személyi védelem

8. tétel: Expozíció-ellenőrzések és személyi védőintézkedések

Megengedett maximális koncentráció: Még nincs szabvány

Maximális megengedett koncentráció: Nincs megállapított szabvány.

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató a vegyi vagy biológiai expozíció felmérésére szolgáló eljárásokhoz

a munkahelyi levegőben lévő anyagok

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató eljárások a munkahelyi vegyi vagy biológiai anyagoknak való kitettség felmérésére.

Műszaki ellenőrzés: Javasolt a munkahely elkülönítése a többi munkahelytől. Zárt működés

Szívárgás megelőzése. A szellőzés megerősítése. Automatikus riasztóberendezések és baleseti szellőztetőberendezések felszerelése.

Vészkiürítési útvonalak és a szükséges evakuálási területek. Helyezzen el piros figyelmeztető vonalakat, figyelmeztető táblákat és kínai figyelmeztető utasításokat, valamint telepítsen egy kommunikációs riasztórendszert. Biztosítson biztonsági zuhanyzókat és szemvédőket.

Mossa le a berendezéseket. Műszaki

ellenőrzések: A munkaterületet el kell választani a többi munkaterülettől. Zárt rendszerben kell működni a szívárgások megelőzése érdekében. Fokozott szellőzés. Szereljen fel automatikus riasztóberendezéseket és vészhelyzeti szellőztetést.

Létesítmények. Ki kell alakítani a vészkiürítési útvonalakat és a szükséges túlfolyó zónákat. Vörös zónára figyelmeztető vonalakat, figyelmeztető táblákat és kínai figyelmeztető utasításokat kell kihelyezni, valamint kommunikációs riasztórendszert kell telepíteni.

Biztonsági zuhanyzók és szemmosó állomások állnak rendelkezésre.

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, viseljen szűrőbetétes gázálarcot (félíg

Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén légzőkészüléket kell viselni. Légzésvédelem: Ha a levegőben a koncentráció meghaladja a

szabványt, szűrőbetétes légzésvédőt (félálarcot) kell viselni. Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén önálló levegőellátású légzőkészüléket kell viselni.

Gázmaszk.

Szemvédelem: Viseljen védőszemüveget vagy légzésvédelemmel kombinált védőszemüveget

Szemvédelem: Viseljen védőszemüveget vagy szemvédő és légzésvédő kombinációját.

Testvédelem : Viseljen antitoxikus behatolásgátló overált.

Kézvédelem : Viseljen védőkesztyűt.

Egyéb óvintézkedések: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a helyes higiéniai szokásokat. Biztosítson zuhanyozási és szemmosó lehetőséget. berendezések.

Egyéb óvintézkedések: A munkahelyen tilos a dohányzás. Tartsa be a megfelelő higiéniai gyakorlatokat. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

10. oldal a 15-ből
10. oldal a 15-ből

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Átlátszó viszkózus folyadék

Megjelenés: Átlátszó viszkózus folyadék

Szín: Többszínű

Színek: Több szín

Szag: Gyenge szag

Szag: Enyhe szag

pH-érték : Nincs adat.

Forráspont/tartomány: 100°C-80°C

Forráspont/tartomány: 100°C-80°C

Olvadáspont/tartomány: 70 °C - 80 °C

Olvadáspont/tartomány: 70 °C -80 °C

Lobbanáspont: Nincs adat .

Sűrűség: Nincs adat.

Felső gyúlékonysági (robbanási) határértékek levegőben - Alsó (térfogat%) - UEL: Nincs rendelkezésre álló adat.

Oxidáló tulajdonságok: Stabil

Oxidációs tulajdonságok: Stabil

Gőznyomás : Nincs adat.

Vízben oldhatóság: Nincsenek rendelkezésre álló adatok .

Megoszlási együttható (n-oktanol/víz): Nincs rendelkezésre álló adat.

Viszkozitás : Nincs adat.

Gőzsűrűség : Nincs adat.

Párolgási sebesség: Nincs adat.

Gyulladási hőmérséklet : Nincs adat.

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Kémiai tulajdonságok: összetétel

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogszértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Száma: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

11. oldal a 15-ből
11. oldal a 15-ből

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10. tétel: Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: A termék stabil, ha normál környezeti hőmérsékleten tárolják és használják.

Stabilitás: Ez a termék stabil, ha normál környezeti hőmérsékleten tárolják és használják.

Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószer, erős savak.

Kerülendő körülmények: elektrosztatikus kisülés, hő, magas hőmérséklet, napfény, tűzforrás stb.

Veszélyes polimerizáció: Nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

Nem szabad termékeket termelni. Bomlástermékek:

Normál körülmények között nem keletkeznek bomlástermékek vagy más irritáló anyagok.

11. szakasz - Toxikológiai információk

11. tétel: Toxikológiai információk

Akut toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Subakut és krónikus toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Allergén hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Mutagenitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Rákkeltő hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincs elérhető információ.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

12. oldal a 15-ből
12. oldal a 15-ből

12. szakasz - Ökológiai információk

12. tétel: Ökológiai információk

Ökotoxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biológiai lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Nem lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biokoncentráció vagy biológiai felhalmozódás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Migráció talajban: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

13. szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

13. tétel: Hulladékkezelés

A hulladék jellege: A minta nem minősül veszélyes hulladéknak az (EK) 202/94/EK rendelet meghatározása szerint. 1272/2008.

Hulladékjellemzők: Ez a minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet meghatározása szerint.

Hulladékkezelési módszerek : Kezelés előtt olvassa el a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Figyelem: Kerülje a környezet szennyezését. Akadályozza meg, hogy a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és

Talajvíz. Ártalmatlanítási

óvintézkedések: Kerülje a környezetszennyezést. Akadályozza meg, hogy a hulladék a csatornába, a felszíni vizekbe és a talajvízbe jusson.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek. A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés

Szám: S241230034002-1A

Dátum : 2025.
január 6.

13. oldal a 15-
ből

14. szakasz - Szállítási
információk

	Szárazföldi szállítás (ADR/RID)	Tengeri szállítás (IMDG)	Légi közlekedés (ICAO/IATA)
ENSZ-szám:	Nem	Nem	Nem
ENSZ- szám:	alkalmazható	alkalmazható	alkalmazható
Szállítási veszélyességi osztály :	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:	Nem	Nem	Nem
Csomagolási kategória	alkalmazható	alkalmazható	alkalmazható
Tengeri szennyező anyag	Nem	Nem	Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználók számára:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Tömeges szállítás a MARPOL szerint Ömlesztett szállítás a 73/78-as szennyezés elleni egyezmény II. melléklete és az IBC- kódex szerint:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Csomagolási módszer: Nincsenek rendelkezésre álló adatok			
Szállítási módok: légi , tengeri, vasúti, közúti.			

Szállítási figyelmeztetések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása ép-e vagy sem . Szállítás közben ne legyen szétesés, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerrel és erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell, ellenkező esetben nem szabad tárgyakat összeszerelni. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a szerelési helyet távol kell tartani a hálósobától és a konyhától, és el kell szigetelni a gépházától, az elektromos hálózattól és a tűztől.

forrás.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze a csomagolóanyagok sértetlenségét és lezártóságát. Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a tartályok nem szivárognak, nem omlanak össze, nem esnek le és nem sérülnek meg. Szigorúan tilos oxidálószerrel, élelmiszeripari vegyszerekkel stb. keverni vagy velük szállítani. A szállítójárműveket és -hajókat alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni; ellenkező esetben más tárgyakat tilos szállítani. A járműveket szállítás közben védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Útközben megálláskor a járműveket távol kell tartani a nyílt lángtól és a magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a rakodási helynek távol kell lennie a hálósobáktól és a konyháktól, és el kell szigetelni a gépházától, az áramforrásoktól és a tűzforrásoktól.



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Dátum: 2025. január 6.

15 oldalból 14
15 oldalból 14

15. szakasz – Szabályozási információk

15. tétel: Szabályozási információk

Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

16. szakasz – További információk

16. pont: Egyéb információk

Tudomásunk szerint a jelen dokumentumban található információk pontosak. Azonban sem a fent említett

A szállító, valamint annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak a pontosságáért vagy teljességéért.
az itt található információk.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyagban előfordulhatnak ismeretlen veszélyek, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem tudjuk

Garantáljuk, hogy ezek az egyetlen fennálló veszélyek. A fenti

információk az adatok pontosságán alapulnak; azonban nem vállalunk felelősséget azok alkalmazásáért vagy módosításáért rajtunk kívül álló körülmények között.

Nincs felelősség. Ez az információ akkor konfigurálható, ha a címzett meghatározza az anyag konkrét célját.

Megjegyzés:

1. Az S241230034002-1 számú jelentést hatályon kívül helyezték, és az S241230034002-1A számú jelentés váltotta fel.

2. Az értékelő jelentés kizárólag a hivatalos weboldal adatain és az ügyfelek ellátási információin alapul

Ügyfélkutatás, oktatás, belső minőségellenőrzés, termékfejlesztés és egyéb célok, csak referenciaként.

1. Az S241230034002-1 jelentés érvénytelen, és helyette az S241230034002-1A jelentés lép.

2. Ez az értékelő jelentés a hivatalos weboldalon található adatokon és az ügyfél által megadott információkon alapul, és kizárólag az ügyfél tudományos kutatására, oktatására, belső minőségellenőrzésére, termékfejlesztésére és egyéb célokra szolgál, és kizárólag tájékoztató jellegű.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Testament

Cikkszám: S241230034002-1A
Szám: S241230034002-1A

Dátum: 2025. január 6.
Datum: 2025. január 6.

15. oldal a 15-ből
15. oldal a 15-ből

A minta fotója: \

Minta fotó:



Ez a fotó csak az eredeti SOAR-jelentéssel együtt használható.

*** Jelentés vége ***

Jelentés vége ***

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 1 din 15
Pagina 1 din 15

MSDS

Fișă cu date de securitate

Nume mostră: Lipici

Nume mostră: Adeziv

Model testat: G-19

Modelul principal de testare: G-19

Modele suplimentare : B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C, 035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000, E8000TP-1000TP-1000NT5000T6000G-19G-20G-21G-22G-23G-24G-25G-26G-27, G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G19, și G19. G20

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Numele clientului: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Baihesha Road, districtul Liwan, Guangzhou

SCRIS DE

Zooey Zhang

Zooey Zhang

REVIZUIT DE

Kira Fu

Kira Fu

Certificare de testare a zborului
(GuangDong) Co., Ltd.

APROBAT DE

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Semnat autorizat

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de
testare

Număr: S241230034002-1A

Data : 6 ianuarie 2025

Pagina 2 din
15

Fișa cu date de securitate a materialelor (MSD)

Secțiunea 1 - Identificarea produsului chimic și a companiei

Primul element: Denumirea substanței chimice și informațiile despre producător

Nume mostră: Lipici

Model testat: G-19

Modelul principal de testare: G-19

Modele suplimentare : B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000,
E8000TP-1000TP-1000NT5000T6000G-19G-20G-21G-22G-23G-24G-25G-26G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G19, și G19.
G20

Marcă înregistrată: Quick, Sunshine, RELIFE

Client : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. Adresa clientului: Etajul 16, Nr. 9 Baihesha Road, Districtul
Liwan, Guangzhou

Producător: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresă : Etajul
5, Clădirea 3, Parcul de Producție Inteligentă

Liandong, Nr. 105, Drumul Shilong Nord, Districtul Nanhai, Orașul Foshan

Persoană de contact: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este stampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 3 din 15
Pagina 3 din 15

Secțiunea 2 - Identificarea pericolelor

Al doilea element: Informații despre pericole

Grad de mortalitate: În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, proba nu este împărțită în substanțe periculoase. articol.

Clasificarea pericolelor: Conform Directivei (CE) nr. 1272/2008, această probă nu este clasificată drept material periculos.

Ruta de invazie:

Rută de intruziune:

Contact cu pielea : Poate irita pielea.

Contact cu ochii : Poate irita ochii.

Inhalare: Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare.

Ingerare : Înghițirea poate provoca tulburări stomacale.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Poate provoca tulburări fizice dacă...
înghițit.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Ingerarea poate provoca disconfort.

Pericole pentru mediu: Nu eliberați materiale în mediul înconjurător decât dacă este permis de către

Guvern. Pericole

pentru mediu: Nu deversați materiale în mediul înconjurător fără permisiunea guvernului.

Pericol de ardere și explozie : Nu este clasificat ca marfă periculoasă inflamabilă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com

Al treilea element: Informatii despre compozitie

Amestec

Amestec

Compoziție chimică:

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriti penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com

Cod poștal: 523945 Tel:(86-769) 38937518



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 5 din 15
Pagina 5 din 15

Secțiunea 4 - Măsurile de prim ajutor

Al patrulea punct: Măsurile de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă curentă sau cu săpun.

Solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea: Scoateți imediat hainele contaminate și spălați bine pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală.

Atingerea ochilor: Ridicarea pleoapelor superioare și inferioare (scoateți lentilele de contact dacă este posibil), clătiți ochii cu multă apă. apă sărată sau apă salină. Solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii: Ridicați pleoapele (scoateți lentilele de contact, dacă este posibil) și clătiți cu apă curentă sau cu soluție salină. Solicitați asistență medicală.

Inhalare: Părăsiți rapid locul accidentului și mutați-vă într-un loc cu aer curat. Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați

Dacă respirația și bătăile inimii se opresc, efectuați imediat resuscitarea cardiopulmonară (RCP). Solicitați asistență medicală. (Inhalare:

Deplasați-vă rapid la aer curat. Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen. Dacă respirația și bătăile inimii se opresc, efectuați imediat RCP.)

Resuscitare pulmonară. Solicitați asistență medicală.

În caz de înghițire : Clătiți gura. Nu provocați vomă. Solicitați asistență medicală.

Sfaturi pentru protejarea salvatorilor: Mutați pacientii într-un loc sigur. Consultați un medic. Prezentați acest document de siguranță chimică. manualul tehnic medicului de la fața locului pentru revizuire.

Sfaturi pentru salvatori: Mutați pacientul într-un loc sigur. Consultați un medic. Arătați această Fișă cu Date de Securitate (FDS) medicului de la fața locului.

Atenție specială pentru medici: Nu sunt disponibile date.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 6 din 15
Pagina 6 din 15

Secțiunea 5 - Măsurile de stingere a incendiilor

Al cincilea punct: Măsurile de prevenire a incendiilor

Caracteristică periculoasă: În flacără deschisă, combustibilul la temperaturi ridicate. Fosgenul este foarte toxic în contact cu o flacără deschisă sau obiect fierbinte. Sub acțiunea aerului, apei și luminii, aciditatea crește, ceea ce este puternic coroziv către metal.

Proprietăți periculoase: Inflamabil la expunerea la flăcări deschise sau la căldură puternică. Produce fosgen foarte toxic la contactul cu flăcări deschise sau obiecte fierbinți. În prezența aerului, umidității și luminii, reacționează cu acizii...

Temperatura crește, având astfel un efect coroziv puternic asupra metalelor.

Produse de ardere periculoase: CO, CO₂, fosgen.

Metode și mijloace de stingere a incendiilor: Personalul trebuie să fie echipat cu mască filtrantă (mască completă) sau aparat de respirat izolat.

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor și a gazelor toxice. Stingeți focul în direcția opusă vântului.

direcție. Scoateți recipientul în spațiul deschis cât mai curând posibil. Pulverizați apă pe recipientele din

Pentru a stinge un incendiu, mențineți șemineele reci până la stingere. Agenții de stingere adecvați includ: apă tulbură, spumă, pulbere, CO₂ și argilă nisipoasă. Metode și agenți de stingere:

Pompierii trebuie să poarte respiratoare care acoperă întreaga față sau aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte completă rezistentă la foc și substanțe chimice. Stingeți incendiul din direcția vântului.

Incendiu. Dacă este posibil, mutați recipientele din zona incendiului într-un spațiu deschis. Pulverizați apă pentru a menține recipientele din zona incendiului reci până la stingerea incendiului. Dacă recipientele din incendiu și-au schimbat culoarea sau au fost vărsate, (trebuie luate măsuri suplimentare).

Dacă se aude un sunet provenind de la dispozitivul de suprapresiune completă, evacuați imediat. Agenți de stingere: apă pulverizată, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, nisip. Evitați utilizarea unui jet direct de apă pentru stingerea incendiului.

Un jet direct de apă ar putea provoca stropirea cu lichide inflamabile, răspândind focul.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 7 din 15
Pagina 7 din 15

Secțiunea 6 – Măsuri în caz de eliberare accidentală

Articolul 6: Răspuns de urgență la scurgeri

Măsuri de protecție a personalului, echipament de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Este

Se recomandă ca personalul de urgență să poarte aparat de respirat, haine antistatice și jachete de cauciuc.

Mănuși rezistente la ulei. Nu atingeți și nu vărsați încrucișat produsul. Toate echipamentele utilizate în timpul funcționării trebuie să fie împământate. Tăiați
Îndepărtați sursa de scurgere cât mai mult posibil. Eliminați toate sursele de aprindere.

Delimitați zona de avertizare în funcție de zona afectată de fluxul de lichid, difuzia aburului sau a prafului și evacuați

Personalul nerelevant trebuie ținut departe de zona de vânt lateral sau dinspre vânt, în zona de siguranță. Echipament

individual de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Se recomandă ca personalul de intervenție să poarte aparat de respirat autonom, îmbrăcăminte antistatică și mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Preveniți contactul cu sau traversarea materialului scurs. Toate echipamentele utilizate în timpul operațiunilor trebuie împământate. Izolați sursa scurgerii, dacă este posibil. Eliminați toate sursele de aprindere.

O zonă de avertizare este stabilită pe baza zonei afectate de fluxul de lichid, vapori sau difuzia prafului, iar personalul nelegat este evacuat într-o zonă sigură din direcția vântului lateral sau a vântului.

Măsuri de protecție a mediului: izolați scurgerile pentru a evita poluarea mediului. Preveniți scurgerile de la

Reținerea materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane. Măsuri de

protecție a mediului: Reținerea materialului scurs pentru a preveni poluarea mediului. Prevenirea pătrunderii materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Metode de izolare și îndepărtare a substanțelor chimice scurse și a materialelor de eliminare utilizate:

Metode de izolare și curățare a substanțelor chimice vărsate și a materialelor de eliminare utilizate:

Scurgere mică: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți cu

Pentru scurgeri mici: Colectați lichidul vărsat într-un recipient etanș, dacă este posibil. Absorbiți cu nisip, cărbune activ sau alt material inert și transferați
într-un loc sigur. Nu aruncați în canalizare.

Nu aruncați în canalizare.

Scurgere mare: construiți un dig sau săpați o groapă pentru a o reține. Etanșați conducta de scurgere. Acoperiți cu spumă pentru a o împiedica.

evaporare. Transfer într-o cisternă sau un colector special cu pompă antiexplozie pentru reciclare sau transport

Către un loc de eliminare a deșeurilor. Scurgere

mare: Construiți diguri sau săpați gropi pentru a reține scurgerea. Etanșați țevile de drenaj. Acoperiți cu spumă pentru a inhiba evaporarea. Transferați în cisterne sau containere specializate folosind pompe antiexplozie.

Reciclați sau transportați la o instalație de tratare a deșeurilor pentru eliminare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 8 din 15
Pagina 8 din 15

Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Articolul 7: Funcționare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare: Fără flăcări deschise, fără scântei și fumat interzis. Sisteme închise, ventilație, rezistente la explozie echipamente electrice și iluminat. Preveniți acumularea de sarcină statică (de exemplu, prin împământare). Nu utilizați aer comprimat pentru umplere, descărcare sau transfer. Folosiți unelte manuale care nu produc scântei. Operatorii trebuie să fie special instruiți și să fie supuși unor instrucțiuni stricte. Respectați procedurile de operare. Operarea și eliminarea trebuie efectuate într-un loc cu ventilație locală. sau instalații generale de ventilație. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați inhalarea vaporilor. Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre protecție personală. măsuri de protecție. A se păstra departe de surse de foc și căldură, iar fumatul este strict interzis la locul de muncă. Folosiți sisteme și echipamente de ventilație rezistente la explozie. Dacă este necesară conservarea, debitul trebuie controlat și trebuie să existe un dispozitiv de împământare pentru a preveni acumularea de electricitate statică. Evitați contactul cu substanțe incompatibile, cum ar fi agenții oxidanți (vezi secțiunea 10 pentru substanțele incompatibile). La manipulare, trebuie încărcat și descărcat ușor pentru a preveni deteriorarea ambalajelor și a recipientelor. Recipientele goale pot să nu existe reziduuri nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare și interziceți consumul de alimente sau băuturi la locul de muncă. Echipat cu Varietate și cantitate corespunzătoare de echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de tratament de urgență în caz de scurgeri. Precauții de operare: Fără flăcări deschise, fără scântei și fumat interzis. Sisteme închise, ventilație, echipamente electrice și iluminat antiexplozie. Preveniți acumularea de sarcină statică (de exemplu, (Prin împământare). Nu utilizați aer comprimat pentru umplere, descărcare sau transfer. Folosiți unelte manuale fără scântei. Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Proceduri. Manipularea trebuie efectuată într-un loc cu ventilație locală sau generală. Evitați contactul cu ochii și pielea; evitați inhalarea vaporilor. Echipament individual de protecție (EIP). Consultați Secțiunea 8 pentru măsuri de protecție. A se păstra departe de sursele de aprindere și căldură; fumatul este strict interzis la locul de muncă. Utilizați sisteme și echipamente de ventilație antiexplozie. Dacă este necesară conservarea, controlați debitul. Se mișcă rapid și are un dispozitiv de împământare pentru a preveni acumularea de electricitate statică. Evitați contactul cu materiale incompatibile, cum ar fi oxidanți (consultați Partea 10 pentru materiale incompatibile). Manipulați cu grijă în timpul transportului. Preveniți deteriorarea ambalajelor și a recipientelor. Recipientele goale pot conține reziduuri periculoase. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați și nu beți la locul de muncă. Asigurați varietăți și cantități adecvate. Echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de intervenție în caz de scurgeri.

Depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. Se va depozita separat de oxidanți și substanțe comestibile. substanțe chimice și nu trebuie amestecate (vezi Secțiunea 10 pentru compuși interziși). Păstrați recipientul sigilat. Păstrați departe de foc și căldură. În depozit trebuie instalat echipament de protecție la trăsnet. Sistemul de evacuare trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de împământare pentru a elimina electricitatea statică. Iluminat și ventilație antiexplozie Setările sunt adoptate. Nu utilizați echipamente și unelte care pot provoca scântei. Zona de depozitare trebuie să fie Echipat cu echipamente de tratare în caz de scurgeri de urgență și materiale de izolare adecvate. Precauții de depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și bine ventilat. A se păstra separat de oxidanți și substanțe chimice alimentare; a nu se amesteca cu alte substanțe (a nu se depozita împreună).

(Consultați Partea 10 pentru lista ingredientelor). Păstrați recipientele sigilate. A se păstra departe de foc și surse de căldură. Depozitul trebuie să fie echipat cu dispozitive de protecție împotriva trăsnetului. Sistemul de ventilație trebuie să aibă o priză de descărcare a electricității statice. Instalații montate la sol. Sunt necesare sisteme de iluminat și ventilație antiexplozie. Utilizarea echipamentelor și uneltelor care pot genera scântei este interzisă. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu echipamente de intervenție în caz de scurgeri și cu instalații adecvate. Materiale de izolare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Secțiunea 8 - Controlul expunerii, protecție individuală

Articolul 8: Controlul expunerii și măsurile individuale de protecție

Concentrație maximă admisibilă: Încă nu există un standard

Concentrație maximă admisă: Nu a fost stabilit niciun standard.

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid privind procedurile de evaluare a expunerii la substanțe chimice sau biologice
agenți în aerul de la locul de muncă

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid pentru evaluarea expunerii la agenți chimici sau biologici la locul de muncă.

Control tehnic: Se recomandă separarea locului de muncă de alte locuri de muncă. Funcționare închisă pentru a
a preveni scurgerile. Consolidată ventilația. Instalați dispozitive de alarmă automate și instalații de ventilație în caz de accidente. Instalați

Rute de evacuare de urgență și zone de evacuare necesare. Stabiliți linii de avertizare pentru zone roșii, semne de avertizare și instrucțiuni de avertizare în limba
chineză și instalați un sistem de alarmă și comunicare. Asigurați dușuri de siguranță și echipamente de protecție pentru ochi.

Spălați echipamentul. Controale

tehnice: Zona de lucru trebuie separată de alte zone de lucru. Operați într-un sistem închis pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați dispozitive de alarmă automate și ventilație de urgență.

Facilități. Trebuie stabilite rute de evacuare de urgență și zonele de deversare necesare. Trebuie afișate linii de avertizare în zone roșii, semne de avertizare și instrucțiuni de avertizare în limba chineză, precum și un sistem de alarmă și comunicare.

Sunt prevăzute dușuri de siguranță și stații de spălare a ochilor.

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaz cu filtru (jumătate

În caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie să purtați un aparat de respirat. Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește
standardul, purtați un aparat respirator cu filtru (mască semi-facială). În caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie purtat un aparat respirator cu aer autonom.

Respirator.

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție sau ochelari de protecție combinați cu protecție respiratorie.

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție sau o combinație de protecție a ochilor și protecție respiratorie.

Protecție corporală : Purtați salopetă antitoxică.

Protecția mâinilor : Purtați mănuși de protecție.

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Mențineți obiceiuri bune de igienă. Asigurați duș și spălare oculară.
facilități i.

Alte precauții: Fumatul este interzis la locul de muncă. Mențineți bunele practici de igienă. Sunt prevăzute dușuri și instalații de spălare a ochilor.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului acestui raport este ilegală,
iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 10 din 15
Pagina 10 din 15

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Articolul 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Lichid vâscos transparent

Aspect: Lichid vâscos transparent

Culoare: Multicolor

Culori: Mai multe culori

Miros: Miros slab

Miros: Miros ușor

pH : Nu sunt disponibile
date.

Punct/interval de fierbere: 100°C-80°C

Punct/interval de fierbere: 100°C-80°C

Punct/interval de topire: 70°C-80°C

Punct/interval de topire: 70°C-80°C

Punct de aprindere: Nu sunt
disponibile date .

Densitate: Nu sunt disponibile
date.

Limite superioare de inflamabilitate (explozie) în aer - Inferioare (vol%) - LSE: Nu există date
disponibile.

Proprietăți oxidante: Stabil

Proprietăți de oxidare: Stabil

Presiune de vapori : Nu sunt disponibile date.

Solubilitate în apă: Nu sunt disponibile date .

Coeficient de partiție (n-octanol/apă): Nu sunt disponibile date.

Vâscozitate : Nu sunt disponibile
date.

Densitatea vaporilor : Nu sunt disponibile
date.

Rata de evaporare : Nu sunt disponibile date.

Temperatura de aprindere : Nu sunt disponibile
date.

Proprietăți chimice: Preparare

Proprietăți chimice: formulare

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 11 din 15
Pagina 11 din 15

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

Articolul 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Produsul este stabil atunci când este depozitat și utilizat la temperatura ambiantă normală.

Stabilitate: Acest produs este stabil atunci când este depozitat și utilizat la temperaturi ambientale normale.

Substanțe incompatibile : Oxidanți puternici, acizi puternici.

Condiții de evitat: descărcare electrostatică, căldură, temperatură ridicată, expunere la soare, surse de foc etc.

Polimerizare periculoasă: Niciuna.

Produsi de descompunere periculoși: În condiții normale de depozitare și utilizare, descompunere periculoasă

Nu se vor produce produse. Produse de descompunere:

În condiții normale, nu se vor produce produse de descompunere sau alte substanțe iritante.

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Articolul 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: Nu sunt disponibile date.

Toxicitate subacută și cronică: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Alergenitate: Nu sunt disponibile date.

Mutagenitate: Nu sunt disponibile date.

Carcinogenitate: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile informații.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel:(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site web: <http://www.soartestlab.com>



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 12 din 15
Pagina 12 din 15

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Articolul 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Nu sunt disponibile date.

Biodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Nebiodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Bioconcentrare sau acumulare biologică: Nu sunt disponibile date.

Migrarea în soluri: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte nocive: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile date.

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Articolul 13: Eliminarea deșeurilor

Natura deșeurilor: Proba nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Caracteristicile deșeurilor: Această probă nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Metode de eliminare a deșeurilor : Consultați reglementările naționale sau locale înainte de manipulare.

Atenție abandonată: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și ape subterane.

Precauții de eliminare: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com

Raport de
testare

Număr: S241230034002-1A

Data : 6 ianuarie
2025Pagina 13 din
15

Secțiunea 14 - Informații privind

transportul

	Transport terestru (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO/IATA)
UN-Number:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Număr ONU :			
Clasa de pericol pentru transport :	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Grupa de ambalare:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Categoria de ambalare			
Poluant marin	Nu	Nu	Nu
Precauții speciale pentru utilizatori:	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Transport în vrac conform MARPOL			
Transport în vrac în conformitate cu anexa II la Convenția antipoluare 73/78 și Codul IBC :	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar

Metodă de ambalare: Nu sunt disponibile
date

Mijloace de transport: aerian , maritim, feroviar,
autostradă.

Atenție la transport: Verificați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Nu permiteți divulgarea, prăbușirea, precipitarea sau deteriorarea în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile cu oxidanți și acizi tari. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate, altfel nu este permisă asamblarea articolelor. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunerea la ploaie și temperaturi ridicate. În timpul opririlor, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie să fie departe de dormitor și bucătărie și izolat de camera motoarelor, de surse de energie electrică și de incendiu.

sursă.

Precauții pentru transport: Înainte de transport, verificați dacă recipientele de ambalare sunt intacte și sigilate. În timpul transportului, asigurați-vă că recipientele nu prezintă scurgeri, prăbușiri, căderi sau deteriorări. Amestecarea sau transportul cu oxidanți, substanțe chimice alimentare etc. este strict interzisă. Vehiculele și navele de transport trebuie curățate și dezinfectate temeinic; în caz contrar, nu se pot transporta alte articole. Vehiculele trebuie protejate de ploaie și temperaturi ridicate în timpul transportului. La oprirea pe drum, vehiculele trebuie ținute departe de flăcări deschise și surse de căldură la temperaturi ridicate. În timpul transportului pe mare, locul de încărcare trebuie să fie departe de dormitoare și bucătărie și izolat de camera motoarelor, sursele de alimentare și sursele de incendiu.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este stampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contraveniențele pot fi urmărite penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 14 din 15
Pagina 14 din 15

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Articolul 15: Informații de reglementare

Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Articolul 16: Alte informații

Din câte știm, informațiile conținute aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici cei menționați mai sus

Nici furnizorul, nici filialele sale, nu își asumă nicio răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor conținute aici.

Determinarea finală a compatibilității oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise aici, nu putem

Garantăm că acestea sunt singurele pericole care există. Informațiile de mai sus se

bazează pe exactitatea datelor; cu toate acestea, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru aplicarea sau modificarea acestora în circumstanțe independente de voința noastră.

Nicio răspundere. Aceste informații sunt configurate dacă destinatarul stabilește scopul specific pentru care este destinat materialul.

Remarcă:

1. Raportul S241230034002-1 a fost abrogat și înlocuit de Raportul S241230034002-1A.
2. Raportul de evaluare se bazează pe datele oficiale de pe site-ul web și pe informațiile de furnizare a clienților, numai pentru cercetarea clienților, predare, control intern al calității, dezvoltarea de produse și alte scopuri, numai cu titlu de referință.

1. Raportul S241230034002-1 este invalid și este înlocuit cu raportul S241230034002-1A.

2. Acest raport de evaluare se bazează pe date de pe site-ul oficial și pe informații furnizate de client și este destinat exclusiv cercetării științifice, predării, controlului intern al calității, dezvoltării de produse și altor scopuri ale clientului și are doar scop informativ.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este stampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241230034002-1A
Număr: S241230034002-1A

Data: 6 ianuarie 2025
Data: 6 ianuarie 2025

Pagina 15 din 15
Pagina 15 din 15

Fotografie a mostrei:\

Fotografie exemplu:



Această fotografie este destinată utilizării exclusive împreună
cu raportul SOAR original.

*** Sfârșit raport ***
*** Sfârșit raport ***

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 1 od 15
Stran 1 od 15

Varnostni list

Varnostni list

Ime vzorca: Lepilo

Ime vzorca: Lepilo

Preizkušeni model: G-19

Glavni testni model: G-19

Dodatni modeli: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,
G20

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ime stranke: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

NAPISAL

Zoey Zhang

Zoey Zhang

PREGLEDAL/A

Kira Fu

Kira Fu

Certifikat za testiranje letenja
(GuangDong) Co., Ltd.

ODOBRIL

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Odobreni podpisnik

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o
preskusu

Številka: S241230034002-1A

Datum : 6. januar 2025

Stran 2 od 15

Varnostni list (MSD)

Oddelek 1 - Identifikacija kemičnega izdelka in podjetja

Prva točka: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

Ime vzorca: Lepilo

Preizkušeni model: G-19

Glavni testni model: G-19

Dodatni modeli: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C

035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000

E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27

G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42

G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57

G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,

G20

Blagovna znamka: Quick, Sunshine, RELIFE

Stranka : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje

Liwan, Guangzhou

Proizvajalec: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Naslov : 5.

nadstropje, stavba 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, št. 105, Shilong North Road, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilni telefon: +86 135 3898

6190 E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 3 od 15
Stran 3 od 15

Oddelek 2 - Identifikacija nevarnosti

Druge točka: Informacije o nevarnosti

Stopnja smrtnosti: V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 vzorec ni razdeljen na nevarne članek.

Razvrstitev nevarnosti: V skladu z Direktivo (ES) št. 1272/2008 ta vzorec ni razvrščen kot nevarna snov.

Pot invazije:

Pot vdora:

Stik s kožo : Lahko draži kožo.

Stik z očmi : Lahko draži oči.

Vdihavanje: Vdihavanje njegovih hlapov je škodljivo.

Zaužitje : Zaužitje lahko povzroči prebavne motnje.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči telesne težave, če ... pogoltnil/a.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Zaužitje lahko povzroči nelagodje.

Nevarnosti za okolje: Ne izpuščajte materialov v okolico, razen če to dovoljuje

Vlada. Nevarnosti

za okolje: Ne odlagajte materialov v okolico brez dovoljenja vlade.

Nevarnost opeklin in eksplozij : Ni razvrščeno kot vnetljivo nevarno blago.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 4 od 15
Stran 4 od 15

Oddelek 3 – Sestava/Informacije o sestavi

Tretja točka: Podatki o sestavi

Čisto Primes
Čisto Mešanica

Sestava:

Kemična sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS Številka zahteve za kemijske izvlečke	Sestava (v % po teži) Odstotek teže sestavine
Triklorometan	8013-54-5	30 %
Perkloroetilen Tetrakloroetilen   Rakotvornost Kategorija 2, H351 Rakotvornost kategorije 2, H351 Nevarno za vodno okolje - kronično, kategorija 2, H411 Nevarnosti za vodno okolje – Dolgoročna nevarnost kategorije 2, H411	127-18-4	10 %
SBS/stiren-butadienski kavčuk	9003-55-8	32 %
Gumijev kolofon Lepljiva smola  Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Kožni alergeni kategorije 1, H317	8050-09-7	20 %
Toluen Toluen    Vnetljive tekočine Kategorija 2, H225 Vnetljive tekočine, kategorija 2, H225 Jedkost/draženje kože, kategorija 2, H315 Jedkost/draženje kože kategorije 2, H315 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, H336 Specifična strupenost za ciljne organe, enkratna izpostavljenost, kategorija 3, H336 Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se kategorija 2, H373 Specifična strupenost za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorija 2, H373 Strupenost za razmnoževanje Kategorija 2, H361 Reprodukтивna toksičnost kategorije 2, H361 Nevarno za vodno okolje - kronično, kategorija 3, H412 Škodljivo za vodno okolje - Kronična kategorija 3, H412	108-88-3	8 %

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščená sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelj se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 5 od 15
Stran 5 od 15

Oddelek 4 - Ukrepi prve pomoči

Četrta točka: Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite s tekočo vodo ali milnico.

Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Takoj slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito umijte z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Dotik oči: Dvignite zgornjo in spodnjo veko (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in sperite oči z veliko količino vode. vodo ali slano vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Dvignite veke (če je mogoče odstranite kontaktne leče) in sperite s tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Kraj dogodka hitro zapustite na svež zrak. Ohranite odprte dihalne poti. Če je dihanje oteženo, dajte

Če se dihanje in srčni utrip ustavita, takoj izvedite oživljanje. Poiščite zdravniško pomoč. (Vdihavanje: Hitro se premaknite na svež zrak. Ohranite dihalne poti odprte. Če je dihanje oteženo, dajte kisik. Če se dihanje in srčni utrip ustavita, takoj izvedite oživljanje.)

Piljučno oživljanje. Poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje : Izperite usta. Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Nasvet za zaščito reševalcev: Poškodovance premestite na varno mesto. Posvetujte se z zdravnikom. Predložite to kemijsko varnostno tehnični priročnik zdravniku na kraju samem v pregled.

Nasvet za reševalce: Poškodovanca prenesite na varno mesto. Posvetujte se z zdravnikom. Zdravniku na kraju dogodka pokažite ta varnostni list (SDS).

Poseben opomnik za zdravnike: Podatki niso na voljo.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 6 od 15
Stran 6 od 15

Oddelek 5 - Ukrepi za gašenje požarov

Peta točka: Ukrepi za preprečevanje požarov

Nevarnostna lastnost: V odprtem ognju vnetljivo pri visoki temperaturi. Fosgen je zelo strupen v stiku z odprtega ognja ali vročega predmeta. Pod vplivom zraka, vode in svetlobe se kislost poveča, kar je močno korozivno. do kovine.

Nevarne lastnosti: Vnetljivo pri stiku z odprtim ognjem ali visoko vročino. Ob stiku z odprtim ognjem ali vročimi predmeti proizvaja zelo strupen fosgen. V prisotnosti zraka, vlage in svetlobe reagira s kislinami ...

Temperatura se poveča, zato ima močan korozivni učinek na kovine.

Nevarni produkti zgorevanja : CO, CO₂, fosgen.

Metode in sredstva za gašenje požara: Osebe mora imeti masko s filtrom (celotno masko) ali izoliran dihalni aparat.

Osebe mora nositi oblačila, ki lahko zaščitijo pred ognjem in strupenim plinom. Gasite ogenj v smeri vetra.

smeri. Posodo čim prej odnesite na prosto. Posode v

Za gašenje požara naj bodo kamini hladni, dokler se ne ugasnejo. Primerna gasilna sredstva vključujejo: meglo, peno, prah, CO₂ in peščeno glino. Metode in sredstva za

gašenje: Gasilci morajo nositi respiratorje, ki pokrivajo celoten obraz, ali samostojni dihalni aparat ter oblačila, odporna proti ognju in kemikalijam, ki pokrivajo celo telo. Gasite iz smeri vetra.

Požar. Če je mogoče, premaknite posode z območja požara na odprt prostor. Poškropite z vodo, da se posode na območju požara ohladijo, dokler se ogenj ne pogasi. Če so posode v požaru spremenile barvo ali so se razlile, (je treba sprejeti nadaljnje ukrepe).

Če se iz naprave za polni razbremenitev tlaka zasliši zvok, se takoj evakuirajte. Sredstva za gašenje: vodni curek, pena, suhi prah, ogljikov dioksid, pesek. Izogibajte se gašenju požara z neposrednim curkom vode.

Neposreden curek vode lahko povzroči brizganje vnetljivih tekočin in širjenje ognja.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 7 od 15
Stran 7 od 15

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Točka 6: Odziv v sili na puščanja

Ukrepi za zaščito osebja, zaščitna oprema in postopki za ukrepanje v sili: To je

Priporočljivo je, da reševalci nosijo dihalne aparate, antistatična oblačila in gumijasta oblačila.

rokavice, odporne na olje. Ne dotikajte se in ne prelivajte. Vsa oprema, ki se uporablja med delovanjem, mora biti ozemljena. Odrežite

Čim bolj stran od vira puščanja. Odstranite vse vire vžiga.

Opozorilno območje razmejite glede na prizadeto območje pretoka tekočine, difuzije pare ali prahu in evakuirajte

Nepomembno osebje je treba držati stran od bočnega vetra ali proti vetru v varnostnem območju.

Osebnna zaščitna oprema in postopki za ukrepanje v sili: Priporočljivo je, da reševalci nosijo samostojni dihalni aparat, antistatična oblačila in gumijaste rokavice, odporne na olje.

Preprečite stik z različnim materialom ali prekanje čeznj. Vsa oprema, ki se uporablja med delovanjem, mora biti ozemljena. Če je mogoče, izolirajte vir puščanja. Odstranite vse vire vžiga.

Opozorilno območje se vzpostavi na podlagi območja, ki ga prizadene tok tekočine, hlapov ali difuzija prahu, nepovezano osebje pa se evakuira v varno območje iz smeri bočnega ali protivetrnega vetra.

Ukrepi za varstvo okolja: Zaježite puščanja, da preprečite onesnaževanje okolja. Preprečite razlitje iz

Zadrževanje razlitega materiala v kanalizaciji, površinski vodi in podtalnici .

Okoljevarstveni ukrepi: Zadržiti razlito snov, da preprečite onesnaženje okolja. Preprečiti, da bi razlita snov vstopila v kanalizacijo, površinsko vodo in podtalnico.

Metode za zadrževanje in odstranjevanje puščajočih kemikalij in uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Metode zadrževanja in čiščenja razlitih kemikalij ter uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Majhna količina puščanja: Iztekajočo tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Absorbirajte z

Pri manjših razlitjih: Razlito tekočino po možnosti zberite v zaprto posodo. Absorbirajte s peskom, aktivnim ogljem ali drugim inertnim materialom in prenesite na varno mesto. Ne odplakujte v odtok.

Ne odplakujte v odtok.

Veliko puščanje: zgradite nasip ali izkopljite jamo, da ga zadržite. Zatesnite odtočno cev. Pokrijte s peno, da preprečite

izhlapevanje. Prenesite v cisterno ali poseben zbiralnik s črpalko, odporno proti eksploziji, za recikliranje ali prevoz

Na odlagališče odpadkov. Veliko razlitje:

Zgraditi nasipe ali izkopati jame za zadrževanje razlitja. Zatesniti drenažne cevi. Pokriti s peno, da preprečite izhlapevanje. Prenesti v cisterne ali specializirane zabojnike z uporabo eksplozijsko varnih črpalk.

Reciklirajte ali prepeljite v obrat za ravnanje z odpadki za odstranitev.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 8 od 15
Stran 8 od 15

Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

Točka 7: Delovanje in shranjevanje

Navodila za uporabo: Brez odprtega ognja, isker in kajenja. Zaprti sistemi, prezračevanje, protieksplzijska zaščita.

električna oprema in razsvetljava. Preprečite kopičenje statične naboje (npr. z ozemljitvijo). Ne uporabljajte stisnjenega zraka

za polnjenje, razkladanje ali pretovarjanje. Uporabljajte ročno orodje, ki ne povzroča isker. Upravitelji morajo biti posebej usposobljeni in strogo

Upošteвайте operativne postopke. Delovanje in odstranjevanje je treba izvajati na mestu z lokalnim prezračevanjem.

ali splošne prezračevalne naprave. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter vdihavanju hlapov. Za osebno varnost glejte poglavje 8.

zaščitni ukrepi. Hranite ločeno od ognja in virov toplote, kajenje na delovnem mestu pa je strogo prepovedano.

Uporabljajte prezračevalne sisteme in opremo, odporne proti eksploziji. Če je potrebno konzerviranje, je treba nadzorovati pretok in namestiti ozemljitveno napravo, da se prepreči kopičenje statične elektrike. Izogibajte se stiku z

nezdružljive snovi, kot so oksidanti (za nezdružljive snovi glejte poglavje 10). Pri ravnanju

Nakladati in razkladati ga je treba rahlo, da se prepreči poškodba embalaže in zabojnikov. Prazni zabojniki lahko

lahko vsebujejo škodljive ostanke. Po uporabi si umijte roke in prepovedajte uživanje hrane ali pijače na delovnem mestu. Opremljen z

Ustrezna raznolikost in količina opreme za gašenje požarov in opreme za nujna ukrepanja v primeru puščanja. Previdnostni ukrepi pri uporabi: Brez odprtega ognja, brez isker in prepovedano kajenje. Zaprti sistemi, prezračevanje, eksplozijsko varna električna oprema in razsvetljava. Preprečite kopičenje statične naboja (npr.

(Ozemljitev). Za polnjenje, razkladanje ali pretakanje ne uporabljajte stisnjenega zraka. Uporabljajte ročno orodje, ki ne povzroča isker. Upravitelji morajo biti posebej usposobljeni in dosledno upoštevati operativne postopke.

Postopki. Ravnanje je treba izvajati na mestu z lokalnim ali splošnim prezračevanjem. Izogibajte se stiku z očmi in kožo; izogibajte se vdihavanju hlapov. Osebna zaščitna oprema (OVO).

Za zaščitne ukrepe glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od virov vžiga in toplote; kajenje je na delovnem mestu strogo prepovedano. Uporabljajte prezračevalne sisteme in opremo, odporne proti eksploziji. Če je potrebno konzerviranje, nadzorujte pretok.

Hitro se premika in ima ozemljitveno napravo za preprečevanje kopičenja statične elektrike. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi materiali, kot so oksidanti (za nezdružljive materiale glejte 10. del). Med prevozom ravajte previdno.

Preprečite poškodbe embalaže in posod. Prazne posode lahko vsebujejo nevarne ostanke. Po uporabi si umijte roke. Na delovnem mestu ne jejte in ne pijte. Zagotovite ustrezne vrste in količine.

Oprema za gašenje požarov in oprema za ukrepanje ob puščanju.

Skladiščenje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in užitnih snovi.

kemikalije in se jih ne sme mešati (za prepovedane spojine glejte poglavje 10). Posodo hranite zaprto. Hranite

stran od ognja in vročine. V skladišču mora biti nameščena oprema za zaščito pred strelo. Izpušni sistem

morajo biti opremljeni z ozemljitveno napravo za odstranjevanje statične elektrike. Eksplozijsko varna razsvetljava in prezračevanje

Nastavitve so sprejete. Ne uporabljajte opreme in orodij, ki lahko povzročijo iskre. Prostor za shranjevanje mora biti

Opremljeno z opremo za nujna zdravljenja puščanja in ustreznimi zadrževalnimi materiali. Varnostni ukrepi za shranjevanje: Hranite v

hladnem in dobro prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in kemikalij za živila; ne mešajte z drugimi snovmi (ne shranjujte skupaj).

(Seznam sestavin najdete v 10. delu). Posode hranite zaprte. Hranite ločeno od ognja in virov toplote. Skladišče mora biti opremljeno z napravami za zaščito pred strelo. Prezračevalni sistem mora imeti vtičnico za odvajanje statične elektrike.

Talne instalacije. Zahtevani so sistemi za razsvetlavo in prezračevanje, odporni proti eksploziji. Uporaba opreme in orodij, ki lahko povzročijo iskre, je prepovedana. Skladiščni prostor mora biti opremljen z opremo za ukrepanje ob razlitju in ustreznimi objekti.

Zadrževalni materiali.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 9 od 15
Stran 9 od 15

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Najvišja dovoljena koncentracija: Standarda še ni.

Najvišja dovoljena koncentracija: Standard ni bil določen.

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice o postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim snovem
snovi v zraku na delovnem mestu

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice za postopke ocenjevanja izpostavljenosti kemičnim ali biološkim dejavnikom na delovnem mestu.

Inženirski nadzor: Priporočljivo je ločiti delovno mesto od drugih delovnih mest. Zaprto delovanje za
preprečite puščanje. Okrepite prezračevanje. Namestite avtomatske alarmne naprave in prezračevalne naprave za primer nesreče. Namestite
poti za evakuacijo v sili in potrebna območja za evakuacijo. Postavite opozorilne črte za rdeča območja, opozorilne znake in kitajska opozorilna navodila ter
vzpostavite komunikacijski alarmni sistem. Zagotovite varnostne prhe in oči.

Operite opremo. Inženirski

nadzor: Delovno območje mora biti ločeno od drugih delovnih območij. Delajte v zaprtem sistemu, da preprečite puščanje. Izboljšajte prezračevanje. Namestite avtomatske alarmne naprave in prezračevanje v sili.

Objekti. Vzpostaviti je treba poti za evakuacijo v sili in potrebna območja prelivanja. Namestiti je treba opozorilne črte za rdečo cono, opozorilne znake in kitajska opozorilna navodila ter komunikacijski alarmni sistem.

Na voljo so varnostni tuši in postaje za izpiranje oči.

Zaščita dihal: Ko koncentracija v zraku preseže standard, nosite plinsko masko s filtrom (polovično).

V primeru reševanja ali evakuacije v sili morate nositi dihalni aparat. Zaščita dihal: Kadar koncentracija v zraku preseže standard, nosite
filtrirni respirator (polmasko). Pri reševanju ali evakuaciji v sili je treba nositi respirator z avtonomnim dovodom zraka.

Respirator.

Zaščita oči: Nosite zaščitna očala ali zaščitna očala v kombinaciji z zaščito dihal

Zaščita oči: Nosite zaščitna očala ali kombinacijo zaščite za oči in zaščite za dihal.

Zaščita telesa : Nosite kombinezon, odporen proti strupom.

Zaščita rok : Nosite zaščitne rokavice.

Druge zaščitne ukrepe: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobre higienske navade. Zagotovite tuš in izpiranje oči.
objekti.

Drugi previdnostni ukrepi: Kajenje je na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobre higienske prakse. Na voljo sta tuš in prostor za izpiranje oči.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano.
Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila
je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 10 od 15
Stran 10 od 15

Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Prozorna viskozna tekočina

Videz: Prozorna viskozna tekočina

Barva: Večbarvna

Barve: Več barv

Vonj: Šibek vonj

Vonj: Rahel vonj

pH : Ni podatkov.

Vrelišče/območje vrelišča: 100 °C-80 °C

Vrelišče/območje vrelišča: 100 °C-80 °C

Tališče/območje tališča: 70 °C-80 °C

Tališče/območje tališča: 70 °C-80 °C

Plamenišče: Ni podatkov .

Gostota: Ni podatkov.

Zgornje meje vnetljivosti (eksplozivnosti) v zraku - Spodnja (vol%) - UEL: Ni podatkov.

Oksidativne lastnosti: Stabilno

Oksidacijske lastnosti: Stabilno

Parni tlak : Ni podatkov.

Topnost v vodi: Ni podatkov .

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni podatkov.

Viskoznost : Ni podatkov.

Gostota hlapov : Ni podatkov.

Hitrost izhlapevanja : Ni podatkov.

Temperatura vžiga : Ni podatkov.

Kemijske lastnosti: Priprava

Kemijske lastnosti: formulacija

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 11 od 15
Stran 11 od 15

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Izdelek je stabilen pri skladiščenju in uporabi pri normalni sobni temperaturi.

Stabilnost: Ta izdelek je stabilen, če je shranjen in uporabljen pri normalni sobni temperaturi.

Nezdružljive snovi : Močni oksidanti, močne kisline.

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: elektrostatična razelektritev, vročina, visoka temperatura, izpostavljenost soncu, vir ognja itd.

Nevarna polimerizacija: Brez.

Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe nevarni produkti razgradnje

Izdelkov se ne sme proizvajati. Razgradni

produkti: V normalnih pogojih ne bodo nastajali razgradni produkti ali druge dražljive snovi.

Oddelek 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Alergeni: Podatki niso na voljo.

Mutagenost: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Drugo: Podatki niso na voljo.

Drugo: Ni na voljo nobenih informacij.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 12 od 15
Stran 12 od 15

Oddelek 12 - Ekološke informacije

Točka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Ni podatkov.

Biorazgradljivo: Ni podatkov.

Ni biorazgradljivo: Ni podatkov.

Biokoncentracija ali biološka akumulacija: Ni podatkov.

Migracija v tleh: Ni podatkov.

Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

Drugi neželeni učinki: Ni podatkov.

Oddelek 13 - Navodila za odstranjevanje

Točka 13: Odstranjevanje odpadkov

Vrsta odpadkov: Vzorec se ne šteje za nevarne odpadke, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Značilnosti odpadkov: Ta vzorec se ne šteje za nevarne odpadke, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Metode odstranjevanja odpadkov : Pred ravnanjem se posvetujte z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Pozor: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in

Podtalnica. Previdnostni

ukrepi za odstranjevanje: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o
preskusu

Številka: S241230034002-1A

Datum : 6. januar 2025

Stran 13 od 15

Oddelek 14 - Informacije o prevozu

	Kopenski promet	Pomorski prevoz	Zračni prevoz
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Številka ZN:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Številka ZN :			
Razred nevarnosti prevoza :	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Skupina embalaže:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Kategorija embalaže			
Onesnaževalec morja	Ne	Ne	Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike:	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
Prevoz v razsutem stanju v skladu z MARPOL			
Prevoz razsutega tovora v skladu s Prilogo II h Konvenciji 73/78	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
o preprečevanju onesnaževanja in Kodeksom IBC :			
Način pakiranja: Ni podatkov			
Načini prevoza: zračni , morski, železniški, avtocestni.			

Pozornost pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov nepoškodovana . Med prevozom se ne sme razliti, zrušiti, padati ali poškodovati. Blago ne shranjujte skupaj z oksidanti in močnimi kislinami. Prevozno sredstvo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer sestavljanje predmetov ni dovoljeno. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti montažni prostor ločen od spalnice in kuhinje ter izoliran od strojnice, električne napeljave in ognja.

vir.

Previdnostni ukrepi pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali so embalažni zabojniki nepoškodovani in zaprti. Med prevozom se prepričajte, da zabojniki ne puščajo, se ne zrušijo, ne padejo ali se ne poškodujejo. Mešanje ali prevoz z oksidanti, živilskimi kemikalijami itd. je strogo prepovedano. Transportna vozila in plovila morajo biti temeljito očiščena in razkužena; sicer se ne smejo prevažati nobeni drugi predmeti. Vozila je treba med prevozom zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med ustavljanjem na poti je treba vozila hraniti stran od odprtega ognja in virov toplote z visoko temperaturo. Pri prevozu po morju mora biti mesto natovarjanja daleč od spalnic in kuhinj ter izolirano od strojnice, virov energije in virov ognja.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A
Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025
Datum: 6. januar 2025

Stran 14 od 15
Stran 14 od 15

Oddelek 15 – Informacije o predpisih

Točka 15: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih: Varnostni list ISO 11014-2009 za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Dodatne informacije

Točka 16: Druge informacije

Kolikor nam je znano, so tukaj navedeni podatki točni. Vendar pa niti zgoraj navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Končna odločitev o primernosti katerega koli materiala je izključna odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so tukaj opisane nekatere nevarnosti, ne moremo

Zagotavljamo, da so to edine nevarnosti, ki obstajajo. Zgornje informacije

temeljijo na točnosti podatkov; vendar ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihovo uporabo ali spremembo v okoliščinah, na katere nimamo vpliva.

Brez odgovornosti. Te informacije so konfigurirane, če prejemnik določi poseben namen, za katerega je gradivo namenjeno.

Opomba:

1. Poročilo S241230034002-1 je bilo razveljavljeno in nadomeščeno s poročilom S241230034002-1A.
2. Poročilo o oceni temelji na podatkih z uradne spletne strani in informacijah o dobavi strank, samo za raziskave strank, poučevanje, notranji nadzor kakovosti, razvoj izdelkov in drugi nameni, samo za referenco.

1. Poročilo S241230034002-1 je neveljavno in ga nadomešča poročilo S241230034002-1A.

2. To poročilo o oceni temelji na podatkih z uradne spletne strani in informacijah, ki jih je posredovala stranka, ter je namenjeno izključno znanstvenim raziskavam, poučevanju, notranjemu nadzoru kakovosti, razvoju izdelkov in drugim namenom stranke ter je zgolj informativne narave.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu

Poročilo o preskusu

Št.: S241230034002-1A

Številka: S241230034002-1A

Datum: 6. januar 2025

Datum: 6. januar 2025

Stran 15 od 15

Stran 15 od 15

Fotografija vzorca:\

Vzorčna fotografija:



Ta fotografija je namenjena samo uporabi z originalnim
poročilom SOAR.

*** Konec poročila ***

*** Konec poročila ***

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščená sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 1 od 15
Stranica 1 od 15

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list

Naziv uzorka: Ljepilo

Naziv uzorka: Ljepilo

Testirani model: G-19

Glavni testni model: G-19

Dodatni modeli: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,
G20

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Naziv klijenta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

NAPISAO/LA

Zoey Zhang

Zoey Zhang

RECENZIRALI

Kira Fu

Kira Fu

Certifikat za testiranje letenja
(GuangDong) d.o.o.

ODOBRENO OD

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Odobreni potpisnici

Napomena: Ovo izvešće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvešća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvešća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvješće o
ispitivanju

Broj: S241230034002-1A

Datum : 6. siječnja
2025.

Stranica 2 od
15

Sigurnosno-tehnički list (MSD)

Odjeljak 1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Prva stavka: Kemijski naziv i podaci proizvođača

Naziv uzorka: Ljepilo

Testirani model: G-19

Glavni testni model: G-19

Dodatni modeli: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,
G20

Zaštitni znak: Quick, Sunshine, RELIFE Kupac :

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Proizvođač: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa : 5. kat,
zgrada 3, Liandong Intelligent Manufacturing
Park, br. 105, Shilong North Road, okrug Nanhai, grad Foshan

Kontakt osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobitel: +86 135 3898 6190 E-

pošta: Sunshine01@exinxun.com

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće je ako se prepisuje, dodaje i briše. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 3 od 15
Stranica 3 od 15

Odjeljak 2 - Identifikacija opasnosti

Druga stavka: Informacije o opasnosti

Stupanj smrtnosti: U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uzorak nije podijeljen na opasne članak.

Klasifikacija opasnosti: Prema Direktivi (EZ) br. 1272/2008, ovaj uzorak nije klasificiran kao opasan materijal.

Put invazije:

Put upada:

Kontakt s kožom : Može iritirati kožu.

Kontakt s očima : Može iritirati oči.

Udisanje: Udisanje njegove pare je štetno.

Gutanje : Gutanje može uzrokovati želučane tegobe.

Opasnosti za zdravlje: Može iritirati kožu i oči. Udisanje para je štetno. Može uzrokovati fizičke tegobe ako...
progutao.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti kožu i oči. Udisanje para je štetno. Gutanje može uzrokovati nelagodu.

Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš osim ako to nije dopušteno od strane

Vlada. Opasnosti

za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš bez dopuštenja vlade.

Opasnost od opekline i prskanja : Nije klasificirano kao zapaljiva opasna roba.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 4 od 15
Stranica 4 od 15

Odjeljak 3 – Sastav/Informacije o sastojku

Treća stavka: Podaci o sastavu

Čisto Primjesa
Čisto Smjesa

Sastav:

Kemijski sastav:

Kemijski naziv Kemijski naziv	CAS broj Broj zahtjeva za kemijske sažetke	Sastav (u % po težini) Postotak težine sastojka
Triklorometan	8013-54-5	30%
Perkloretilen Tetrakloroetilen   Kancerogenost Kategorija 2, H351 Kancerogenost kategorije 2, H351 Opasno za vodeni okoliš - kronično, kategorija 2, H411 Opasnosti za vodeni okoliš - Dugoročna opasnost kategorije 2, H411	127-18-4	10%
SBS/stiren-butadienska guma	9003-55-8	32%
Gumasti kolofonij Ljepljiva smola  Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Kožni alergen kategorije 1, H317	8050-09-7	20%
Toluen Toluen    Zapaljive tekućine Kategorija 2, H225 Zapaljive tekućine, kategorija 2, H225 Nagrizanje/iritacija kože Kategorija 2, H315 Nagrizanje/iritacija kože kategorije 2, H315 Opasnost od aspiracije kategorije 1, H304 Opasnost od udisanja kategorije 1, H304 Specifična toksičnost za ciljne organe - jednokratna izloženost, kategorija 3, H336 Specifična toksičnost za ciljne organe, jednokratna izloženost kategorije 3, H336 Specifična toksičnost za ciljne organe - ponovljena kategorija 2, H373 Specifična toksičnost za ciljne organe pri ponovljenoj izloženosti kategorije 2, H373 Reproduktivna toksičnost Kategorija 2, H361 Reproduktivna toksičnost kategorije 2, H361 Opasno za vodeni okoliš - kronično Kategorija 3, H412 Štetno za vodeni okoliš - Kronična kategorija 3, H412	108-88-3	8%



Izvjешće o ispitivanju
Izvjешće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 5 od 15
Stranica 5 od 15

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Četvrta točka: Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu tekućom vodom ili sapunom.

Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito oprati kožu sapunom i vodom. Potražiti liječničku pomoć.

Dotirivanje očiju: Podizanje gornjih i donjih kapaka (uklonite kontaktne leće ako je moguće), isperite oči s puno vode vodom ili slanom vodom. Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Podignite kapke (uklonite kontaktne leće ako je moguće) i isperite tekućom vodom ili otopinom soli. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje: Brzo napustite mjesto događaja na svježem zraku. Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte

Ako prestane disanje i otkucaji srca, odmah provedite KPR. Potražite liječničku pomoć. (Udisanje: Brzo izađite na svježi zrak. Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte kisik. Ako prestanu disati i otkucaji srca, odmah provedite KPR.)

Plućna reanimacija. Potražite liječničku pomoć.

Gutanje : Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječničku pomoć.

Savjet za zaštitu spasilaca: Premjestite pacijente na sigurno mjesto. Posavjetujte se s liječnikom. Predočite ovu kemijsku sigurnosnu dokumentaciju. tehnički priručnik liječniku na licu mjesta na pregled.

Savjet za spasioce: Premjestite pacijenta na sigurno mjesto. Posavjetujte se s liječnikom. Pokažite ovaj Sigurnosno-tehnički list (SDS) liječniku na licu mjesta.

Poseban podsjetnik za liječnike: Nema dostupnih podataka.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvjешće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 6 od 15
Stranica 6 od 15

Odjeljak 5 - Mjere za gašenje požara

Peta točka: Mjere za sprječavanje požara

Opasna karakteristika: U otvorenom plamenu zapaljivo na visokoj temperaturi. Fosgen je vrlo otrovan u kontaktu s otvoreni plamen ili vrući predmet. Pod djelovanjem zraka, vode i svjetlosti, kiselost se povećava, što je jako korozivno do metala.

Opasna svojstva: Zapaljivo u otvorenom plamenu ili na jakoj toplini. U kontaktu s otvorenim plamenom ili vrućim predmetima stvara vrlo otrovni fosgen. U prisutnosti zraka, vlage i svjetlosti reagira s kiselinama...

Temperatura se povećava, što ima snažan korozivni učinak na metale.

Opasni produkti izgaranja : CO, CO₂, fosgen.

Metode i sredstva za gašenje požara: Osoblje mora biti opremljeno maskom s filterom (punom maskom) ili izoliranim aparatom za disanje.

Osoblje mora nositi odjeću koja može zaštititi od vatre i otrovnog plina. Gasite požar uz vjetar.

smjeru. Što prije uklonite spremnik na otvoreni prostor. Poprskajte vodom spremnike u

Za gašenje požara, kamine držite hladnima dok se ne ugase. Prikladna sredstva za gašenje uključuju: mutnu vodu, pjenu, prah, CO₂ i pjeskovitu glinu. Metode i sredstva za gašenje: Vatrogasci moraju nositi respiratore za cijelo lice ili samostalni aparat za disanje te odjeću otpornu na vatru i kemikalije koja pokriva cijelo tijelo. Gasite s vjetrom.

Požar. Ako je moguće, premjestite spremnike iz područja požara na otvoreni prostor. Poprskajte vodom kako biste spremnike u području požara održali hladnima dok se požar ne ugasi. Ako su spremnici u požaru promijenili boju ili su se prollili, [treba poduzeti daljnje mjere].

Ako se čuje zvuk iz uređaja za potpuno rasterećenje tlaka, odmah evakuirajte. Sredstva za gašenje: vodeni sprej, pjena, suhi prah, ugljikov dioksid, pijesak. Izbjegavajte korištenje izravnog mlaza vode za gašenje požara.

Izravan mlaz vode mogao bi uzrokovati prskanje zapaljivih tekućina, što bi moglo proširiti požar.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 7 od 15
Stranica 7 od 15

Odjeljak 6 – Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Stavak 6: Hitni odgovor na curenje

Mjere zaštite osoblja, zaštitna oprema i postupci za reagiranje u hitnim slučajevima: To je

preporučuje se da osoblje hitne pomoći nosi aparate za disanje, antistatičku odjeću i gumene

rukavice otporne na ulje. Ne dodirujte niti ne proljevaajte tekućine. Sva oprema koja se koristi tijekom rada mora biti uzemljena. Režite

Uklonite izvor curenja koliko god je to moguće. Uklonite sve izvore paljenja.

Ograničite zonu upozorenja prema zahvaćenom području protoka tekućine, difuzije pare ili prašine i evakuirajte

Nebitno osoblje treba držati podalje od bočnog vjetra ili uz vjetar u sigurnosnu zonu. Osobna zaštitna

oprema i postupci za reagiranje u hitnim slučajevima: Preporučuje se da hitne službe nose samostalni aparat za disanje, antistatičku odjeću i gumene rukavice otporne na ulje.

Spriječite kontakt s procurenim materijalom ili prelazak preko njega. Sva oprema koja se koristi tijekom rada treba biti uzemljena. Ako je moguće, izolirajte izvor curenja. Uklonite sve izvore paljenja.

Zona upozorenja uspostavlja se na temelju područja zahvaćenog protokom tekućine, pare ili difuzijom prašine, a nepovezano osoblje evakuira se u sigurnu zonu iz bočnog ili uzvodnog smjera vjetra.

Mjere zaštite okoliša: zaustaviti propuštanja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječiti izlijevanje iz

Zadržavanje procurelog materijala u kanalizaciji, površinskim i podzemnim vodama . Mjere

zaštite okoliša: Zaustaviti procuren materijal kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak procurelog materijala u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Metode zadržavanja i uklanjanja procurenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Metode zadržavanja i čišćenja prolijevanih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Mala količina procurenja: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte s

Za manja izlijevanja: Ako je moguće, prolijevanu tekućinu skupite u hermetički zatvorenu posudu. Apsorbirajte pijeskom, aktivnim ugljenom ili drugim inertnim

materijalom i prebacite na sigurno mjesto. Ne bacajte u odvod.

Ne bacajte u odvod.

Veliko curenje: izgradite nasip ili iskopajte jamu kako biste ga zadržali. Zatvorite odvodnu cijev. Pokrijte pjenom kako biste spriječili

isparavanje. Prebacite u cisternu ili poseban sakupljač s pumpom otpornom na eksploziju za recikliranje ili transport.

Na odlagalište otpada. Veliko izlijevanje:

Izgraditi nasipe ili iskopati jame za zadržavanje izlijevanja. Zatvoriti odvodne cijevi. Pokriti pjenom kako bi se spriječilo isparavanje. Prebaciti u cisterne ili specijalizirane spremnike pomoću pumpi otpornih na eksploziju.

Reciklirajte ili prevezite u postrojenje za obradu otpada radi zbrinjavanja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 8 od 15
Stranica 8 od 15

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Stavka 7: Rad i skladištenje

Napomene o radu: Zabranjeno otvoreni plamen, iskre i pušenje. Zatvoreni sustavi, ventilacija, zaštita od eksplozije električnu opremu i rasvjetu. Sprječite nakupljanje statičkog naboja (npr. uzemljenjem). Ne koristite komprimirani zrak za punjenje, istovar ili prijenos. Koristite ručni alat koji ne iskri. Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo pridržavajte se radnih postupaka. Rad i odlaganje treba provoditi na mjestu s lokalnom ventilacijom. Ili opće ventilacijske uređaje. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te udisanje pare. Za osobnu sigurnost pogledajte odjeljak 8. zaštitne mjere. Držati podalje od vatre i izvora topline, a pušenje je strogo zabranjeno na radnom mjestu. Koristite ventilacijske sustave i opremu otporne na eksploziju. Ako je potrebno konzerviranje, protok treba kontrolirati i treba postojati uređaj za uzemljenje kako bi se spriječilo nakupljanje statičkog elektriciteta. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilne tvari poput oksidirajućih sredstava (vidjeti odjeljak 10 za nekompatibilne tvari). Prilikom rukovanja, treba ga lagano utovarivati i istovarivati kako bi se spriječilo oštećenje ambalaže i spremnika. Prazni spremnici mogu biti štetni ostaci. Operite ruke nakon upotrebe i zabranite jelo ili piće na radnom mjestu. Opremljen s Odgovarajuća raznolikost i količina opreme za gašenje požara i opreme za hitne intervencije u slučaju curenja. Mjere opreza pri radu: Bez otvorenog plamena, bez iskri i bez pušenja. Zatvoreni sustavi, ventilacija, električna oprema i rasvjeta otporni na eksploziju. Sprječiti nakupljanje statičkog naboja (npr. (Kroz uzemljenje). Ne koristite komprimirani zrak za punjenje, istovar ili prijenos. Koristite ručni alat koji ne iskri. Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati radnih postupaka. Postupci. Rukovanje treba provoditi na mjestu s lokalnom ili općom ventilacijom. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom; izbjegavajte udisanje para. Osobna zaštitna oprema (OZO). Za zaštitne mjere pogledajte odjeljak 8. Držati podalje od izvora paljenja i topline; pušenje je strogo zabranjeno na radnom mjestu. Koristite ventilacijske sustave i opremu otporne na eksploziju. Ako je potrebno konzerviranje, kontrolirajte protok. Brzo se kreće i ima uređaj za uzemljenje kako bi se spriječilo nakupljanje statičkog elektriciteta. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilnim materijalima poput oksidansa (vidi Dio 10 za nekompatibilne materijale). Pažljivo rukujte tijekom transporta. Sprječite oštećenje ambalaže i spremnika. Prazni spremnici mogu sadržavati opasne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe. Ne jedite i ne pijte na radnom mjestu. Osigurajte odgovarajuće vrste i količine. Oprema za gašenje požara i oprema za hitne intervencije u slučaju curenja. Skladištenje: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. Treba ga čuvati odvojeno od oksidansa i jestivih proizvoda. kemikalije i ne smiju se miješati (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Spremnik držite zatvoren. Čuvajte dalje od vatre i topline. U skladištu mora biti instalirana oprema za zaštitu od munje. Ispušni sustav trebaju biti opremljeni uređajem za uzemljenje radi uklanjanja statičkog elektriciteta. Rasvjeta i ventilacija otporni na eksploziju Postavke su usvojene. Ne koristite opremu i alate koji mogu uzrokovati iskre. Prostor za skladištenje treba biti Opremljeno opremom za hitne intervencije u slučaju curenja i odgovarajućim materijalima za zadržavanje. Mjere opreza pri skladištenju: Čuvati na hladnom, dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od oksidansa i kemikalija za hranu; ne miješati s drugim tvarima (ne skladištiti zajedno). (Popis sastojaka pogledajte u Dio 10). Držite spremnike zatvorene. Držite podalje od vatre i izvora topline. Skladište mora biti opremljeno uređajima za zaštitu od munje. Ventilacijski sustav trebao bi imati utičnicu za pražnjenje statičkog elektriciteta. Instalacije montirane na tlu. Potrebni su sustavi rasvjete i ventilacije otporni na eksploziju. Zabranjena je upotreba opreme i alata koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen opremom za reagiranje u slučaju izlivanja i odgovarajućim objektima. Materijali za zadržavanje.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše. Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 9 od 15
Stranica 9 od 15

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti, osobna zaštita

Stavka 8: Kontrole izloženosti i osobne zaštitne mjere

Maksimalna dopuštena koncentracija: Još nema standarda

Maksimalna dopuštena koncentracija: Nije utvrđen standard.

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice o postupcima za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim agensima u zraku na radnom mjestu

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice za postupke procjene izloženosti kemijskim ili biološkim agensima na radnom mjestu.

Inženjerska kontrola: Preporučuje se odvajanje radnog mjesta od ostalih radnih mjesta. Zatvoreni rad do spriječiti curenje. Pojačati ventilaciju. Postaviti automatske alarmne uređaje i ventilacijske uređaje za slučaj nezgode. Postaviti putove za evakuaciju u slučaju nužde i potrebna područja za evakuaciju. Postavite crvene linije upozorenja, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje te postavite komunikacijski alarmni sustav. Osigurajte sigurnosne tuševe i oči

Operite opremu. Inženjerske

kontrole: Radno područje treba biti odvojeno od ostalih radnih područja. Radite u zatvorenom sustavu kako biste spriječili curenje. Poboljšajte ventilaciju. Instalirajte automatske alarmne uređaje i ventilaciju u slučaju nužde.

Objekti. Treba uspostaviti putove za evakuaciju u slučaju nužde i potrebne zone prelijevanja. Treba istaknuti crte upozorenja za crvenu zonu, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje te instalirati komunikacijski alarmni sustav.

Osigurani su sigurnosni tuševi i stanice za ispiranje očiju.

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite plinsku masku s filterom (polu

U slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, trebali biste nositi aparat za disanje. Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite respirator s filterom (polumasku). U slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, treba nositi samostalni respirator sa zrakom.

Respirator.

Zaštita očiju: Nositi zaštitne naočale ili zaštitne naočale u kombinaciji sa zaštitom za disanje

Zaštita za oči: Nosite zaštitne naočale ili kombinaciju zaštite za oči i dišne zaštite.

Zaštita tijela : Nositi kombinezon otporan na otrove.

Zaštita ruku : Nositi zaštitne rukavice.

Ostale zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre higijenske navike. Osigurajte tuš i ispiranje očiju. objekti.

Ostale mjere opreza: Pušenje je zabranjeno na radnom mjestu. Održavajte dobre higijenske prakse. Omogućeni su tuš i mogućnost ispiranja očiju.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 10 od 15
Stranica 10 od 15

Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

Stavka 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Izgled: Prozirna viskozna tekućina

Izgled: Prozirna viskozna tekućina

Boja: Višebojna

Boje: Više boja

Miris: Slab miris

Miris: Blagi miris

pH : Nema dostupnih

podataka.

Vrelište/raspon vrenja: 100°C-80°C

Vrelište/raspon vrenja: 100°C-80°C

Točka/raspon taljenja: 70 °C-80 °C

Točka/raspon tališta: 70°C-80°C

Plamište: Nema dostupnih podataka .

Gustoća: Nema dostupnih podataka.

Gornje granice zapaljivosti (eksplozivnosti) u zraku - Donja (vol%) - UEL: Nema dostupnih podataka.

Oksidativna svojstva: Stabilno

Oksidacijska svojstva: Stabilno

Tlak pare : Nema dostupnih podataka.

Topljivost u vodi: Nema dostupnih podataka .

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda): Nema dostupnih podataka.

Viskoznost : Nema dostupnih

podataka.

Gustoća pare : Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja : Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja : Nema dostupnih podataka.

Kemijska svojstva: Priprema

Kemijska svojstva: formulacija

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 11 od 15
Stranica 11 od 15

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stavka 10: Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Proizvod je stabilan kada se skladišti i koristi na normalnoj sobnoj temperaturi

Stabilnost: Ovaj proizvod je stabilan kada se skladišti i koristi na normalnoj sobnoj temperaturi.

Nekompatibilne tvari : Jaki oksidansi, jake kiseline.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, visoka temperatura, izlaganje suncu, izvor vatre itd.

Opasna polimerizacija: Nema.

Opasni produkti raspadanja: U normalnim uvjetima skladištenja i upotrebe, opasni produkti raspadanja

Proizvodi se ne smiju proizvoditi. Produkti raspadanja:

U normalnim uvjetima neće se proizvoditi produkti raspadanja ili druge nadražujuće tvari.

Odjeljak 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Alergeničnost: Nema dostupnih podataka.

Mutagenost: Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih informacija.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 12 od 15
Stranica 12 od 15

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Stavka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Nema dostupnih podataka.

Biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Nije biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Biokonzentracija ili biološka akumulacija: Nema dostupnih podataka.

Migracija u tlu: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Stavka 13: Zbrinjavanje otpada

Vrsta otpada: Uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Karakteristike otpada: Ovaj uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Metode odlaganja otpada : Prije rukovanja pogledajte nacionalne ili lokalne propise.

Pažnja napuštena: Izbjegavajte onečišćenje okoliša. Sprječite ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i

Podzemne vode. Mjere

opreza pri odlaganju: Izbjegavati onečišćenje okoliša. Sprječiti ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i podzemne vode.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Odjeljak 14 - Informacije o prijevozu



	Kopneni prijevoz	Morski prijevoz	Zračni prijevoz
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
UN-ov broj:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
UN-ov broj:			
Klasa opasnosti pri prijevozu :	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Grupa pakiranja:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Kategorija pakiranja			
Zagađivač mora	Ne	Ne	Ne
Posebne mjere opreza za korisnike:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Prijevoz rasutog tereta prema MARPOL-u			
Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II. Konvencije o sprječavanju onečišćenja 73/78 i IBC kodeksom :	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Način pakiranja: Nema dostupnih podataka			
Načini prijevoza: zračni , pomorski, željeznički, autocestni.			

Upozorenja prilikom prijevoza: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža spremnika cjelovita ili ne. Ne smije se prolijevati, urušavati, taložiti ili oštetiti tijekom prijevoza. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima i jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati, u suprotnom nije dopušteno sastavljanje predmeta. Tijekom prijevoza, vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura. Za zaustavljanja, vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto sastavljanja treba biti dalje od spavaće sobe i kuhinje te izolirano od strojnice, napajanja i vatre.

izvor.

Mjere opreza pri prijevozu: Prije prijevoza provjerite jesu li ambalažni spremnici neoštećeni i zatvoreni. Tijekom prijevoza provjerite da spremnici ne propuštaju, ne sruše se, ne padnu ili se ne oštete. Miješanje ili prijevoz s oksidansima, kemikalijama za hranu itd. strogo je zabranjeno. Prijevozna vozila i plovila moraju se temeljito očistiti i dezinficirati; u suprotnom se ne smiju prevoziti drugi predmeti. Vozila treba zaštititi od kiše i visokih temperatura tijekom prijevoza. Prilikom zaustavljanja na putu, vozila treba držati podalje od otvorenog plamena i izvora topline visoke temperature. Prilikom prijevoza morem, mjesto utovara treba biti daleko od spavaćih soba i kuhinja te izolirano od strojnice, izvora energije i izvora vatre.



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 14 od 15
Stranica 14 od 15

Odjeljak 15 - Regulatorne informacije

Stavka 15: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Stavka 16: Ostale informacije

Koliko je nama poznato, ovdje navedene informacije su točne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač, niti bilo koja njegova podružnica, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacije sadržane u ovom dokumentu.

Konačna odluka o prikladnosti bilo kojeg materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i treba ih koristiti s oprezom. Iako su određene opasnosti ovdje opisane, ne možemo jamčiti da su ovo jedine opasnosti koje postoje. Gore navedene informacije temelje se na točnosti podataka; međutim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihovu primjenu ili izmjenu pod okolnostima izvan naše kontrole.

Bez odgovornosti. Ove informacije su konfigurirane ako primatelj odredi specifičnu svrhu za koju je materijal namijenjen.

Napomena:

1. Izvešće S241230034002-1 ukinuto je i zamijenjeno izvješćem S241230034002-1A.
2. Izvešće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama o opskrbi kupaca, samo za istraživanje kupaca, podučavanje, interna kontrola kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe, samo za referencu.

1. Izvešće S241230034002-1 je nevažeće i zamjenjuje se izvješćem S241230034002-1A.

2. Ovo izvješće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama koje je dostavio kupac te je namijenjeno isključivo za znanstvena istraživanja, podučavanje, internu kontrolu kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe kupca te služi samo kao referenca.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241230034002-1A
Broj: S241230034002-1A

Datum: 6. siječnja 2025.
Datum: 6. siječnja 2025.

Stranica 15 od 15
Stranica 15 od 15

Fotografija uzorka:
Primjer fotografije:



Ova fotografija je namijenjena samo za korištenje s originalnim
SOAR izvješćem.

*** Kraj izvješća ***
Kraj izvješća ***

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 1 sur 15
Page 1 sur 15

Fiches de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Nom de l'échantillon : Colle

Nom de l'échantillon : Adhésif

Modèle testé : G-19

Modèle principal testé : G-19

Modèles supplémentaires : B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C

035D035E035F035G035H035QTP-2500TP-2500FCP-0001CP-0002495502E7000

E8000TP-1000TP-1000NT5000T6000G-19G-20G-21G-22G-23G-24G-25G-26G-27

G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42

G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57

G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,

G20

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nom du client : Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

ÉCRIT PAR

Zoey Zhang

Zoey Zhang

REVU PAR

Kira Fu

Kira Fu

Certification des tests Soar
(GuangDong) Co., Ltd.

APPROUVÉ PAR

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Signataire agréé

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com



Fiche de données de sécurité (FDS)

Section 1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Premier élément : Nom du produit chimique et informations sur le fabricant

Nom de l'échantillon :

Colle

Modèle testé : G-19

Modèle principal testé : G-19

Modèles supplémentaires : B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C

035D035E035F035G035H035QTP-2500TP-2500FCP-0001CP-0002495502E7000

E8000TP-1000TP-1000NT5000T6000G-19G-20G-21G-22G-23G-24G-25G-26G-27

G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42

G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57

G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,

G20

Marques déposées : Quick, Sunshine,

RELIFE Client : Guangzhou Sunshine

Electronics Technology Co., Ltd. Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue

Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Fabricant : Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse :

5e étage, bâtiment 3, parc industriel

intelligent de Liandong, n° 105, route Shilong Nord, district de Nanhai, ville de Foshan

Personne à contacter : Lin Jihua

Tél. : +86 135 3898 6190

Portable : +86 135 3898 6190

E-mail : Sunshine01@exinxun.com

Remarque : Ce rapport d'essai est nul s'il n'est pas estampillé du sceau spécial prévu à cet effet. Seules les données des échantillons testés sont prises en compte ; toute modification, ajout ou suppression rend ce rapport nul. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée du contenu ou de la présentation de ce rapport est illégale et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 3 sur 15
Page 3 sur 15

Section 2 - Identification des dangers

Deuxième élément : Informations sur les dangers

Degré de létalité : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'échantillon n'est pas classé comme dangereux.
article.

Classification des dangers : Conformément à la directive (CE) n° 1272/2008, cet échantillon n'est pas classé comme matière dangereuse.

Voie d'invasion :

Voie d'intrusion :

Contact cutané : Peut irriter la peau.

Contact visuel : Peut irriter les yeux.

Inhalation : Inhaler ses vapeurs est nocif.

Ingestion : Avaler peut provoquer des troubles digestifs.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. Peut provoquer des troubles physiques si nous
avalé.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. L'ingestion peut provoquer des troubles digestifs.

Risques environnementaux : Ne pas rejeter de substances dans l'environnement sauf autorisation expresse.

Gouvernement. Risques

environnementaux : Ne rejetez aucun matériau dans l'environnement sans autorisation gouvernementale.

Risque de brûlure et d'éclatement : non classé comme marchandise dangereuse
inflammable.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 4 sur 15
Page 4 sur 15

Section 3 – Composition/Informations sur les ingrédients

Troisième élément : Informations sur la composition

Pur ☐ Mélange
Pur ☐ Mélange

Composition:

Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	N° CAS Numéro de demande de résumés chimiques	Composition (en % en poids) Pourcentage pondéral des ingrédients
Trichlorométhane	8013-54-5	30%
Perchloroéthylène tétrachloroéthylène   Catégorie de cancérogénicité 2, H351 Catégorie de cancérogénicité 2, H351 Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique de catégorie 2, H411 Dangers pour le milieu aquatique — Catégorie de danger à long terme 2, H411	127-18-4	10%
Caoutchouc SBS/styrène-butadiène	9003-55-8	32%
Gomme colophane résine collante  Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317 Allergène cutané de catégorie 1, H317	8050-09-7	20%
Toluène Toluène Liquides inflammables de catégorie 2, H225 Liquides inflammables, catégorie 2, H225   Corrosion cutanée/Irritation Catégorie 2, H315 Catégorie 2 de corrosion/irritation cutanée, H315  Catégorie de danger par aspiration 1, H304 Catégorie de danger par inhalation 1, H304 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Catégorie d'exposition unique 3, H336 Toxicité spécifique pour certains organes cibles, catégorie d'exposition unique 3, H336 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – catégorie 2, H373 (répétée) Toxicité spécifique pour certains organes cibles, catégorie d'exposition répétée 2, H373 Toxicité pour la reproduction Catégorie 2, H361 Catégorie 2 de toxicité pour la reproduction, H361 Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 3, H412 Nocif pour le milieu aquatique - Catégorie 3 (danger chronique), H412	108-88-3	8%



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 5 sur 15
Page 5 sur 15

Section 4 - Mesures de premiers secours

Quatrième point : Mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau : retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau courante ou à l'eau savonneuse.

Consultez un médecin.

En cas de contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés et laver abondamment la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

Les yeux se touchent : Soulevez les paupières supérieures et inférieures (retirez les lentilles de contact si possible), rincez abondamment les yeux à l'eau claire.

eau ou eau salée. Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux : soulever les paupières (retirer les lentilles de contact si possible) et rincer à l'eau courante ou avec une solution saline. Consulter un médecin.

Inhalation : Quittez rapidement les lieux et rendez-vous dans un endroit aéré. Maintenez les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, donnez de l'air.

En cas d'arrêt respiratoire et cardiaque, pratiquez immédiatement une réanimation cardio-respiratoire (RCR). Appelez les secours. (Inspiration : Mettez-

vous rapidement à l'air frais. Maintenez les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, administrez de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire et cardiaque, pratiquez immédiatement une RCR.)

Réanimation pulmonaire. Consultez un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Conseils pour la protection des secouristes : Déplacer les patients dans un endroit sûr. Consulter un médecin. Présenter ce guide de sécurité chimique.

manuel technique à remettre au médecin sur place pour examen.

Conseils aux secouristes : Mettez la victime en sécurité. Consultez un médecin. Montrez cette fiche de données de sécurité (FDS) au médecin sur place.

Rappel important à l'attention des médecins : Aucune donnée disponible.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 6 sur 15
Page 6 sur 15

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Cinquième point : Mesures de prévention des incendies

Caractéristique de danger : Inflammable à haute température et en cas de contact avec une flamme nue. Le phosgène est extrêmement toxique au contact d'une flamme nue.
flamme nue ou objet chaud. Sous l'action de l'air, de l'eau et de la lumière, l'acidité augmente, ce qui la rend fortement corrosive.
jusqu'au métal.

Propriétés dangereuses : Inflammable au contact de flammes nues ou d'une forte chaleur. Produit du phosgène, un composé hautement toxique, au contact de flammes nues ou d'objets chauds. En présence d'air, d'humidité et de lumière, il réagit avec les acides...

La température augmente, ce qui a un fort effet corrosif sur les métaux.

Produits de combustion dangereux : CO, CO₂, phosgène.

Méthode et moyens de lutte contre l'incendie : Le personnel doit être équipé d'un masque filtrant (masque complet) ou d'un appareil respiratoire isolé.

Le personnel doit porter des vêtements de protection contre le feu et les gaz toxiques. Éteignez le feu face au vent.

Dans cette direction. Déplacez le récipient vers un espace ouvert dès que possible. Vaporisez de l'eau sur les récipients dans le

Pour éteindre un incendie, maintenez les cheminées froides jusqu'à leur extinction complète. Les agents extincteurs appropriés comprennent : l'eau trouble, la mousse, la poudre, le CO₂ et l'argile sableuse. Méthodes et

agents d'extinction : les pompiers doivent porter un masque respiratoire intégral ou un appareil respiratoire autonome, ainsi qu'une tenue intégrale ignifugée et résistante aux produits chimiques. Éteignez le feu en vous plaçant face au vent.

Incendie. Si possible, déplacez les contenants de la zone d'incendie vers un espace dégagé. Arrosez les contenants dans la zone d'incendie pour les refroidir jusqu'à l'extinction complète du feu. Si les contenants dans l'incendie ont changé de couleur ou si du contenu s'est renversé, [des mesures supplémentaires doivent être prises].

Si un bruit se fait entendre au niveau du dispositif de décompression, évacuez immédiatement. Agents extincteurs : eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable. N'utilisez pas de jet d'eau direct pour éteindre le feu.

Un jet d'eau direct pourrait provoquer des éclaboussures de liquides inflammables et propager l'incendie.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 7 sur 15
Page 7 sur 15

Section 6 – Mesures relatives aux rejets accidentels

Point 6 : Intervention d'urgence en cas de fuites

Mesures de protection du personnel, équipements de protection et procédures d'intervention d'urgence : Il s'agit de

Il est recommandé au personnel d'urgence de porter un appareil respiratoire à air comprimé, des vêtements antistatiques et du caoutchouc.

Gants résistants à l'huile. Ne pas toucher les déversements ni les traverser. Tout l'équipement utilisé pendant l'opération doit être mis à la terre. Couper

Éliminez autant que possible la source de la fuite. Supprimez toutes les sources d'inflammation.

Délimiter la zone d'alerte en fonction de la zone touchée par l'écoulement de liquide, la diffusion de vapeur ou de poussière, et évacuer.

Le personnel non concerné doit être maintenu à l'écart du vent latéral ou du vent dominant, par rapport à la zone de sécurité. Équipement de

protection individuelle et procédures d'intervention d'urgence : il est recommandé aux secouristes de porter un appareil respiratoire autonome, des vêtements antistatiques et des gants en caoutchouc résistants aux hydrocarbures.

Éviter tout contact avec le produit qui a fui ou toute traversée de celui-ci. Tout l'équipement utilisé pendant les opérations doit être mis à la terre. Isoler la source de la fuite si possible. Éliminer toute source d'inflammation.

Une zone d'alerte est établie en fonction de la zone touchée par l'écoulement de liquide, la diffusion de vapeur ou de poussière, et le personnel non concerné est évacué vers une zone sûre située de part et d'autre du vent ou face au vent.

Mesures de protection de l'environnement : contenir les fuites pour éviter de polluer l'environnement. Prévenir les déversements.

Contenir le produit déversé dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines . Mesures de protection

de l'environnement : contenir le produit déversé afin de prévenir toute pollution environnementale. Empêcher le produit déversé de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Méthodes de confinement et d'élimination des produits chimiques ayant fui et matériaux d'élimination utilisés :

Méthodes de confinement et de nettoyage des produits chimiques déversés et matériaux d'élimination utilisés :

Fuite mineure : recueillir autant que possible le liquide qui fuit dans un récipient hermétique. Absorber avec

En cas de petits déversements : si possible, recueillir le liquide dans un récipient hermétique. Absorber avec du sable, du charbon actif ou un autre matériau inerte et le transférer

dans un endroit sûr. Ne pas jeter dans les canalisations.

Ne pas jeter dans les canalisations.

Fuite importante : construire une digue ou creuser une fosse pour la contenir. Sceller le tuyau de drainage. Recouvrir de mousse pour bloquer l'écoulement.

Évaporation. Transfert dans un camion-citerne ou un collecteur spécial équipé d'une pompe antidéflagrante pour recyclage ou transport.

Vers un site d'élimination des déchets. Déversement

important : construire des digues ou creuser des fosses pour contenir le déversement. Colmater les canalisations de drainage. Recouvrir de mousse pour limiter l'évaporation. Transférer le produit dans des camions-citernes ou des conteneurs spéciaux à l'aide de pompes antidéflagrantes.

Recycler ou transporter vers une installation de traitement des déchets pour élimination.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 8 sur 15
Page 8 sur 15

Section 7 - Manutention et stockage

Article 7 : Fonctionnement et stockage

Consignes d'utilisation : Interdiction de flammes nues, d'étincelles et de fumer. Systèmes fermés, ventilation, antidéflagrants.

Équipements électriques et éclairage. Prévenir l'accumulation de charges statiques (par exemple, par mise à la terre). Ne pas utiliser d'air comprimé.

Pour le remplissage, le déchargement ou le transfert. Utiliser des outils manuels anti-étincelles. Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.

Respectez les procédures d'utilisation. L'opération et l'élimination doivent être effectuées dans un endroit bien ventilé.

ou des installations de ventilation générale. Éviter tout contact avec les yeux et la peau et éviter d'inhaler les vapeurs. Voir la section 8 pour les soins personnels

Mesures de protection. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. Il est strictement interdit de fumer sur le lieu de travail.

Utilisez des systèmes et des équipements de ventilation antidéflagrants. Si la mise en conserve est nécessaire, le débit doit être contrôlé et un dispositif de mise à la terre doit être prévu pour éviter l'accumulation d'électricité statique. Évitez tout contact avec

substances incompatibles telles que les agents oxydants (voir la section 10 pour les substances incompatibles). Lors de la manipulation,

Le chargement et le déchargement doivent être effectués avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et les conteneurs. Les conteneurs vides peuvent

des résidus nocifs. Se laver les mains après utilisation et interdire de manger ou de boire sur le lieu de travail. Équipé de

Matériel de lutte contre l'incendie et de traitement d'urgence des fuites en quantité et en variété appropriées. Précautions d'utilisation : Interdiction de flammes nues, d'étincelles et de fumer. Systèmes clos, ventilation, matériel électrique et éclairage antidéflagrants. Prévenir l'accumulation de charges statiques (par exemple,

(Par mise à la terre). Ne pas utiliser d'air comprimé pour le remplissage, le déchargement ou le transfert. Utiliser des outils à main anti-étincelles. Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'utilisation.

Procédure. La manipulation doit être effectuée dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec les yeux et la peau ; éviter d'inhaler les vapeurs. Équipement de protection individuelle (EPI).

Voir la section 8 pour les mesures de protection. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation et de chaleur : il est strictement interdit de fumer sur le lieu de travail. Utiliser des systèmes et des équipements de ventilation antidéflagrants. En cas de mise en conserve, contrôler le débit.

Il est à déplacement rapide et possède un dispositif de mise à la terre pour éviter l'accumulation d'électricité statique. Éviter tout contact avec des matériaux incompatibles tels que les oxydants (voir la partie 10 pour la liste des matériaux incompatibles). Manipuler avec précaution lors du transport.

Évitez d'endommager l'emballage et les contenants. Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux. Lavez-vous les mains après utilisation. Ne mangez ni ne buvez sur le lieu de travail. Proposez des aliments variés et en quantités appropriées.

Équipement de lutte contre l'incendie et équipement d'intervention d'urgence en cas de fuite.

Stockage : Conserver dans un entrepôt frais et ventilé. À conserver séparément des oxydants et des aliments.

Ces produits chimiques ne doivent pas être mélangés (voir la section 10 pour les composés interdits). Conserver le récipient fermé hermétiquement.

À l'écart du feu et de la chaleur. Un dispositif de protection contre la foudre doit être installé dans l'entrepôt. Le système d'évacuation des fumées

Il doit être équipé d'un dispositif de mise à la terre pour éliminer l'électricité statique. Éclairage et ventilation antidéflagrants

Les paramètres sont adoptés. N'utilisez pas d'équipement ni d'outils susceptibles de provoquer des étincelles. La zone de stockage doit être

Équipé d'un système de traitement d'urgence des fuites et de matériaux de confinement adaptés. Précautions de stockage : Stocker dans un entrepôt

frais et bien ventilé. Stocker séparément des oxydants et des produits chimiques alimentaires ; ne pas mélanger avec d'autres substances (ne pas stocker ensemble).

(Voir la liste des ingrédients à la partie 10). Conserver les contenants fermés hermétiquement. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. L'entrepôt doit être équipé de dispositifs de protection contre la foudre. Le système de ventilation doit comporter une sortie pour la décharge d'électricité statique.

Installations au sol. Un système d'éclairage et de ventilation antidéflagrant est requis. L'utilisation d'équipements et d'outils susceptibles de produire des étincelles est interdite. La zone de stockage doit être équipée de matériel d'intervention en cas de déversement et d'installations appropriées.

Matériaux de confinement.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 9 sur 15
Page 9 sur 15

Section 8 - Contrôle de l'exposition, protection individuelle

Point 8 : Contrôle de l'exposition et mesures de protection individuelle

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a encore été établie.

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a été établie.

Méthode de surveillance : EN 14042 Lignes directrices relatives aux procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques ou biologiques
agents dans l'air du lieu de travail

Méthode de surveillance : EN 14042 Procédures de référence pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques ou biologiques sur le lieu de travail.

Contrôle technique : Il est recommandé de séparer le poste de travail des autres postes de travail. Fonctionnement en circuit fermé.

Prévenir les fuites. Renforcer la ventilation. Installer des dispositifs d'alarme automatique et des systèmes de ventilation d'urgence.

Itinéraires d'évacuation d'urgence et zones d'évacuation nécessaires. Mettre en place des lignes de signalisation rouge, des panneaux d'avertissement et des instructions
d'avertissement en chinois, ainsi qu'un système d'alarme. Prévoir des douches de sécurité et des lunettes de protection oculaire.

Équipement de lavage. Mesures

techniques : La zone de travail doit être séparée des autres zones de travail. Utiliser un système fermé pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Installer des dispositifs d'alarme automatique et une ventilation de secours.

Installations. Des voies d'évacuation d'urgence et des zones de déversement doivent être aménagées. Des lignes de signalisation en zone rouge, des panneaux d'avertissement et des instructions d'avertissement en chinois doivent être affichés, et un système d'alarme et de communication doit être installé.

Des douches de sécurité et des lave-yeux sont mis à disposition.

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

En cas d'intervention d'urgence ou d'évacuation, vous devez porter un appareil respiratoire autonome. Protection respiratoire : lorsque la concentration
dans l'air dépasse la norme, portez un masque filtrant (demi-masque). En cas d'intervention d'urgence ou d'évacuation, un appareil respiratoire autonome doit être porté.

Respirateur.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection combinées à une protection respiratoire

Protection des yeux : Portez des lunettes de sécurité ou une combinaison de protection oculaire et respiratoire.

Protection corporelle : Portez une combinaison anti-pénétration toxique.

Protection des mains : Portez des gants de protection.

Autres mesures de protection : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Adopter de bonnes pratiques d'hygiène. Mettre à disposition des douches et des solutions oculaires.
installations.

Autres précautions : Il est interdit de fumer sur le lieu de travail. Veuillez respecter les règles d'hygiène. Des douches et des lave-yeux sont à votre disposition.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation
est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Liquide visqueux transparent

Aspect : Liquide visqueux transparent

Couleur : Multicolore

Couleurs : Plusieurs couleurs

Odeur : Faible odeur

Odeur : Légère odeur

pH : Aucune donnée
disponible.

Point/plage d'ébullition : 100 -80

Point/plage d'ébullition : 100 -80

Point/plage de fusion : 70 -80

Point/plage de fusion : 70 -80

Point d'éclair : Aucune donnée
disponible .

Densité : Données non disponibles.

Limites supérieures d'inflammabilité (d'explosivité) dans l'air - Limites inférieures (en % vol.) - LSE :

Aucune donnée disponible.

Propriétés oxydantes : Stable

Propriétés d'oxydation : Stable

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.

Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible.

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Aucune donnée disponible.

Viscosité : Aucune donnée disponible.

Densité de vapeur : Aucune donnée disponible.

Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible.

Température d'inflammation : Données non
disponibles.

Propriétés chimiques : Préparation

Propriétés chimiques : formulation

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 11 sur 15
Page 11 sur 15

Section 10 - Stabilité et réactivité

Point 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité : Le produit est stable lorsqu'il est stocké et utilisé à température ambiante normale.

Stabilité : Ce produit est stable lorsqu'il est stocké et utilisé à température ambiante normale.

Substances incompatibles : oxydants puissants, acides forts.

Conditions à éviter : décharges électrostatiques, chaleur, températures élevées, exposition au soleil, sources de feu, etc.

Polymérisation dangereuse : Aucune.

Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux

Aucun produit ne devrait être fabriqué. Produits de

décomposition : Dans des conditions normales, aucun produit de décomposition ni autre substance irritante ne sera produit.

Section 11 - Informations toxicologiques

Point 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Allergénicité : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune donnée disponible.

Autre : Aucune information disponible.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 12 sur 15
Page 12 sur 15

Section 12 - Informations écologiques

Point 12 : Informations écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

Biodégradable : Aucune donnée disponible.

Non biodégradable : Aucune donnée disponible.

Bioconcentration ou accumulation biologique : Aucune donnée disponible.

Migration dans les sols : Aucune donnée
disponible.

Autres effets nocifs : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune donnée disponible.

Article 13 - Considérations relatives à l'élimination

Point 13 : Élimination des déchets

Nature des déchets : L' échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Caractéristiques des déchets : Cet échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1272/2008.

Méthodes d'élimination des déchets : Se référer à la réglementation nationale ou locale avant toute manipulation.

Attention aux déchets abandonnés : Évitez de polluer l'environnement. Empêchez les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et
Eaux souterraines.

Précautions d'élimination : Éviter la pollution de l'environnement. Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>

Rapport de
testNuméro :
S241230034002-1A

Date : 6 janvier 2025

Page 13 sur
15

Section 14 - Informations sur les transports

	transport terrestre	Transport maritime	transport aérien
	(ADR/RID)	(IMDG)	(OACI/IATA)
Numéro ONU :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Numéro ONU :			
Classe de danger pour le transport :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Groupe d'emballage :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Catégorie d'emballage			
polluant marin	Non	Non	Non
Précautions particulières pour les utilisateurs :	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac conformément à la convention MARPOL			
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention 73/78	Non requis	Non requis	Non requis
sur la prévention et la lutte contre la pollution et au Code IBC :			

Méthode d'emballage : Aucune donnée disponible

Modes de transport : aérien , maritime, ferroviaire, routier.

Précautions relatives au transport : Avant le transport, vérifier l'intégrité des emballages. Aucun risque de fuite, d'affaissement, de précipitations ou de dommages pendant le transport. Ne pas mélanger les marchandises avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et désinfectés ; le chargement/déchargement est interdit dans ces conditions. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé des intempéries, de la pluie et des températures élevées. Lors des escales, le véhicule doit être éloigné de toute source de chaleur ou d'incendie. En cas de transport maritime, le lieu de chargement doit être éloigné des chambres et de la cuisine, et isolé de la salle des machines, des sources d'alimentation électrique et des sources d'incendie.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifiez que les emballages sont intacts et scellés. Pendant le transport, assurez-vous qu'ils ne fuient pas, ne s'affaissent pas, ne tombent pas et ne s'abîment pas. Le mélange ou le transport avec des oxydants, des produits chimiques alimentaires, etc., est strictement interdit. Les véhicules et navires de transport doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés ; à défaut, aucun autre produit ne peut être transporté. Les véhicules doivent être protégés de la pluie et des températures élevées pendant le transport. Lors des arrêts en cours de route, les véhicules doivent être maintenus à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur intense. En cas de transport maritime, le lieu de chargement doit être éloigné des chambres et des cuisines, et isolé de la salle des machines, des sources d'énergie et des sources d'incendie.

Remarque : Ce rapport d'essai est nul s'il n'est pas estampillé du sceau spécial prévu à cet effet. Seules les données des échantillons testés sont prises en compte ; toute modification, ajout ou suppression rend ce rapport nul. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée du contenu ou de la présentation de ce rapport est illégale et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 14 sur 15
Page 14 sur 15

Section 15 - Informations réglementaires

Point 15 : Informations réglementaires

Informations réglementaires : Fiche de données de sécurité ISO 11014-2009 pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Règlement (CE) n° 1272/2008 Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Informations complémentaires

Point 16 : Autres informations

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont exactes. Cependant, ni les personnes susmentionnées ne sont tenues pour responsables.

Le fournisseur, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations.

les informations contenues dans le présent document.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer avec certitude si un matériau convient à son usage. Tous les matériaux peuvent présenter des caractéristiques particulières.

Ce produit présente des risques inconnus et doit être utilisé avec prudence. Bien que certains risques soient décrits ici, nous ne pouvons pas tous les ignorer.

Nous garantissons que ce sont les seuls risques existants. Les informations ci-dessus

reposent sur l'exactitude des données ; toutefois, nous déclinons toute responsabilité quant à leur application ou modification dans des circonstances indépendantes de notre volonté.

Aucune responsabilité. Ces informations sont configurées si le destinataire détermine la finalité précise à laquelle le document est destiné.

Remarque:

1. Le rapport S241230034002-1 a été abrogé et remplacé par le rapport S241230034002-1A.
2. Le rapport d'évaluation est basé sur les données du site web officiel et les informations fournies par les clients, uniquement à des fins Études de marché, enseignement, contrôle qualité interne, développement de produits et autres fins, à titre indicatif uniquement.

1. Le rapport S241230034002-1 est invalide et est remplacé par le rapport S241230034002-1A.

2. Ce rapport d'évaluation est basé sur des données provenant du site Web officiel et des informations fournies par le client, et est destiné uniquement à la recherche scientifique, à l'enseignement, au contrôle de la qualité interne, au développement de produits et à d'autres fins du client, et n'est fourni qu'à titre de référence.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241230034002-1A
Numéro : S241230034002-1A

Date: Jan 06, 2025
Date : 6 janvier 2025

Page 15 sur 15
Page 15 sur 15

Photo de l'échantillon :

Exemple de photo :



Cette photo ne doit être utilisée qu'avec le rapport SOAR original.

Fin du rapport ***
Fin du rapport ***

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 1 από 15
Σελίδα 1 από 15

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Όνομα δείγματος: Κόλλα

Όνομα δείγματος: Κόλλα

Δοκιμασμένο μοντέλο: G-19

Κύριο μοντέλο δοκιμής: G-19

Επιπλέον μοντέλα: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C, 035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000, E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G19, G20

Πελάτης: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Όνομα πελάτη: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ

Zwey Zhang

Ζούι Ζανγκ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ

Kira Fu

Κίρα Φου

Πιστοποίηση Δοκιμών Ανύψωσης
(Γκουανγκντόνγκ) ΕΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ

Eric Wu

Έρικ Γου, Φρανκ Γου

Εγκεκριμένος Υπογράφων

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com



Αναφορά
δοκιμής

Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία : 6
Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 2 από 15

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSD)

Τμήμα 1 - Αναγνώριση Χημικού Προϊόντος και Εταιρείας

Πρώτο στοιχείο: Χημική ονομασία και πληροφορίες κατασκευαστή

Όνομα δείγματος: Κόλλα

Δοκιμασμένο μοντέλο: G-19

Κύριο μοντέλο δοκιμής: G-19

Επιπλέον μοντέλα: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C, 035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000, E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G19, G20

Εμπορικό σήμα: Quick, Sunshine, RELIFE Πελάτης :

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. Διεύθυνση πελάτη: 16ος όροφος, αρ. 9 Baihesha Road, περιοχή Liwan, Guangzhou

Κατασκευαστής: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Διεύθυνση : 5ος

όροφος, Κτίριο 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, Ap. 105, Shilong North Road, Nanhai District, Foshan City

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λιν Τζιχούα

Τηλ.: +86 135 3898 6190

Κινητό: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράχθει, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 3 από 15
Σελίδα 3 από 15

Ενότητα 2 - Αναγνώριση Κινδύνων

Δεύτερο στοιχείο: Πληροφορίες κινδύνου

Βαθμός θνησιμότητας: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα δεν διαιρείται σε επικίνδυνα άρθρο.

Ταξινόμηση Κινδύνου: Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα αυτό δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό.

Διαδρομή εισβολής:

Οδός εισβολής:

Επαφή με το δέρμα : Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.

Επαφή με τα μάτια : Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια.

Εισπνοή: Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής.

Κατάποση : Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Μπορεί να προκαλέσει σωματική αναστάτωση εάν κατάπιε.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Μην απελευθερώνετε υλικά στο περιβάλλον, εκτός εάν επιτρέπεται από την Κυβέρνηση.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μην απορρίπτετε υλικά στο περιβάλλον χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.

Κίνδυνος εγκαύματος και έκρηξης : Δεν ταξινομείται ως εύφλεκτο επικίνδυνο εμπόρευμα.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 4 από 15
Σελίδα 4 από 15

Ενότητα 3 – Σύνθεση/Πληροφορίες για το συστατικό

Τρίτο στοιχείο: Πληροφορίες σύνθεσης

Καθαρό Πρόσμειξη

Καθαρό Μείγμα

Σύνθεση:

Χημική Σύνθεση:

Χημική ονομασία Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αριθμός Αίτησης για το Chemical Abstracts	Σύνθεση (σε % κατά βάρος) Ποσοστό βάρους συστατικών
Τριχλωρομεθάνιο	8013-54-5	30%
Υπερχλωροαιθυλένιο Τετραχλωροαιθυλένιο Καρκινογένεση Κατηγορία 2, H351 Καρκινογένεση κατηγορίας 2, H351 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 2, H411 Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον—Μακροπρόθεσμος κίνδυνος κατηγορίας 2, H411	127-18-4	10%
Σβς/καυστικές στερεές/βυσταδινίου	9003-55-8	32%
Ρωζίνη κόμμεας Ρητίνη κολλώδους ουσίας Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Αλλεργιογόνα δέρματος κατηγορίας 1, H317	8050-09-7	20%
Τολουΐνη Τολουΐνη Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2, H225 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2, H225 Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2, H315 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος κατηγορίας 2, H315 Κατηγορία κινδύνου αναρρόφησης 1, H304 Κατηγορία κινδύνου εισπνοής 1, H304 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους—Μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3, H336 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους, κατηγορία εφάπαξ έκθεσης 3, H336 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους—επαναλαμβανόμενη κατηγορία 2, H373 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους, κατηγορία επαναλαμβανόμενης έκθεσης 2, H373 Αναπαραγωγική τοξικότητα Κατηγορία 2, H361 Αναπαραγωγική τοξικότητα κατηγορίας 2, H361 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 3, H412 Επιβλαβές για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνιο τοξικό, κατηγορία 3, H412	108-88-3	8%

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 5 από 15
Σελίδα 5 από 15

Ενότητα 4 - Μέτρα πρώτων βοηθειών

Τέταρτο θέμα: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με τρεχούμενο νερό ή σαπουνόνερο.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αγγίξει τα μάτια: Σηκώστε τα άνω και κάτω βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν), ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό.

νερό ή αλμυρό νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με τα μάτια: Σηκώστε τα βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν) και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό ή αλατούχο διάλυμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή: Απομακρυνθείτε γρήγορα από το σημείο και πηγαίνετε σε ένα μέρος με καθαρό αέρα. Κρατήστε ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε

Εάν σταματήσει η αναπνοή και ο καρδιακός παλμός, πραγματοποιήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Εισπνοή: Μεταφέρετε γρήγορα

στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε οξυγόνο. Εάν σταματήσει η αναπνοή και ο καρδιακός παλμός, πραγματοποιήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ.)

Πνευματική αναζωογόνηση. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα σας. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Συμβουλές για την προστασία των διασωστών: Μεταφέρετε τους ασθενείς σε ασφαλές μέρος. Συμβουλευτείτε γιατρό. Παρουσιάστε αυτό το χημικό

τεχνικό εγχειρίδιο στον γιατρό που βρίσκεται στο χώρο του νοσοκομείου για έλεγχο.

Συμβουλές για τους διασώστες: Μεταφέρετε τον ασθενή σε ασφαλή τοποθεσία. Συμβουλευτείτε γιατρό. Δείξτε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στον γιατρό που βρίσκεται επί τόπου.

Ειδική υπενθύμιση για τους γιατρούς: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισής αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 6 από 15
Σελίδα 6 από 15

Τμήμα 5 - Μέτρα πυρόσβεσης

Πέμπτο στοιχείο: Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Χαρακτηριστικό κινδύνου: Σε ανοιχτή φλόγα, εύφλεκτο σε υψηλή θερμοκρασία. Το φωσγένιο είναι ιδιαίτερα τοξικό όταν έρχεται σε επαφή με γυμνή φλόγα ή θερμό αντικείμενο. Υπό την επίδραση του αέρα, του νερού και του φωτός, η οξύτητα αυξάνεται, κάτι που είναι έντονα διαβρωτικό προς το μέταλλο.

Επικίνδυνες ιδιότητες: Εύφλεκτο όταν εκτίθεται σε γυμνή φλόγα ή υψηλή θερμότητα. Παράγει εξαιρετικά τοξικό φωσγένιο κατά την επαφή με γυμνή φλόγα ή θερμά αντικείμενα. Παρουσία αέρα, υγρασίας και φωτός, αντιδρά με οξεία...

Η θερμοκρασία αυξάνεται, επομένως έχει ισχυρή διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: CO, CO₂, φωσγένιο.

Μέθοδος και μέσα πυρόσβεσης: Το προσωπικό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μάσκα φίλτρου (ολόκληρη μάσκα) ή μεμονωμένη αναπνευστική συσκευή.

Το προσωπικό πρέπει να φοράει ρούχα που μπορούν να προστατεύσουν από τη φωτιά και τα τοξικά αέρια. Σβήστε τη φωτιά ενώ φυσάει αντίθετα από τον άνεμο.

κατεύθυνση. Μετακινήστε το δοχείο στον ανοιχτό χώρο το συντομότερο δυνατό. Ψεκάστε νερό στα δοχεία στο

Για να σβήσετε μια πυρκαγιά, διατηρήστε τα τζάκια δροσερά μέχρι να σβήσουν. Τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης περιλαμβάνουν: θολό νερό, αφρό, σκόνη, CO₂ και αμμώδη άργιλο. Μέθοδοι και μέσα

κατάσβεσης: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αναπνευστήρες ολόκληρου προσώπου ή αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές και ολόσωμο ρουχισμό ανθεκτικό στη φωτιά και στα χημικά. Σβήστε από την πλευρά του ανέμου.

Πυρκαγιά. Μετακινήστε τα δοχεία από την περιοχή της πυρκαγιάς σε ανοιχτό χώρο, εάν είναι δυνατόν. Ψεκάστε με νερό για να διατηρήσετε τα δοχεία στην περιοχή της πυρκαγιάς δροσερά μέχρι να σβήσει η φωτιά. Εάν τα δοχεία στην πυρκαγιά έχουν αλλάξει χρώμα ή έχουν χυθεί, [θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα].

Εάν ακουστεί ήχος από τη συσκευή πλήρους εκτόνωσης πίεσης, εκκενώστε αμέσως τον χώρο. Πυροσβεστικά μέσα: ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άμμος. Αποφύγετε τη χρήση απευθείας ροής νερού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μια άμεση ροή νερού θα μπορούσε να προκαλέσει πεπταλισμό εύφλεκτων υγρών, με αποτέλεσμα την εξάπλωση της φωτιάς.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 7 από 15
Σελίδα 7 από 15

Τμήμα 6 – Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Θέμα 6: Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε διαρροές

Μέτρα προστασίας προσωπικού, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Είναι

συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης να φοράει αναπνευστική συσκευή, αντιστατικά ρούχα και ελαστικά

γάντια ανθεκτικά στο λάδι. Μην αγγίζετε ή διασχίζετε τυχόν διαρροές. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι γειωμένος. Κόψτε

Απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο την πηγή διαρροής. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Οριοθετήστε τη ζώνη προειδοποίησης ανάλογα με την περιοχή ροής υγρού, ατμού ή διάχυσης σκόνης που επηρεάζεται και εκκενώστε

Το άσχετο προσωπικό θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τον πλευρικό άνεμο ή αντίθετα από τον άνεμο προς τη ζώνη ασφαλείας.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Συνιστάται οι διασώστες να φορούν αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, αντιστατικά ρούχα και γάντια από καουτσούκ ανθεκτικά στο λάδι.

Αποτρέψτε την επαφή ή τη διασπορά με το διαρρέον υλικό. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να είναι γειωμένος. Απομονώστε την πηγή της διαρροής, εάν είναι δυνατόν. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Δημιουργείται μια ζώνη προειδοποίησης με βάση την περιοχή που επηρεάζεται από τη ροή υγρού, ατμών ή διάχυση σκόνης και το μη σχετικό προσωπικό εκκενώνεται σε μια ασφαλή ζώνη από την πλευρική ή την αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Περιορίστε τις διαρροές για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε τις διαρροές από

Περιορισμός του διαρρέοντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα. Μέτρα προστασίας

του περιβάλλοντος: Περιορίστε το διαρρέον υλικό για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αποτρέψτε την είσοδο του διαρρέοντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι περιορισμού και απομάκρυνσης διαρροών χημικών ουσιών και υλικών απόρριψης που χρησιμοποιήθηκαν:

Μέθοδοι περιορισμού και καθαρισμού για χυμένες χημικές ουσίες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά απόρριψης:

Μικρή ποσότητα διαρροής: Συλλέξτε το διαρρέον υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Απορροφήστε με

Για μικρές διαρροές: Συλλέξτε το χυμένο υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο, εάν είναι δυνατόν. Απορροφήστε το με άμμο, ενεργό άνθρακα ή άλλο αδρανές υλικό και μεταφέρετε

το σε ασφαλές μέρος. Μην το ρίχνετε στην αποχέτευση.

Μην το ξεπλένετε στην αποχέτευση.

Μεγάλη διαρροή: κατασκευάστε ένα ανάχωμα ή σκάψτε ένα λάκκο για να την περιορίσετε. Σφραγίστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να την εμποδίσετε.

εξάτμιση. Μεταφορά σε βυτιοφόρο ή ειδικό συλλέκτη με αντλία ανθεκτική στις εκρήξεις για ανακύκλωση ή μεταφορά

Σε χώρο απόρριψης αποβλήτων. Μεγάλη διαρροή:

Κατασκευάστε αναχώματα ή σκάψτε λάκκους για να περιορίσετε τη διαρροή. Σφραγίστε τους σωλήνες αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να εμποδίσετε την εξάτμιση. Μεταφέρετε σε βυτιοφόρο ή εξειδικευμένα δοχεία χρησιμοποιώντας αντλίες ανθεκτικές σε εκρήξεις.

Ανακυκλώστε ή μεταφέρετε το σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων για απόρριψη.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 8 από 15
Σελίδα 8 από 15

Ενότητα 7 - Χειρισμός και Αποθήκευση

Θέμα 7: Λειτουργία και Αποθήκευση

Σημειώσεις λειτουργίας: Απαγορεύονται οι γυμνές φλόγες, οι σπινθήρες και το κάπνισμα. Κλειστά συστήματα, εξαερισμός, αντiekρηκτική προστασία.

ηλεκτρικό εξοπλισμό και φωτισμό. Αποτρέψτε τη συσσώρευση στατικού φορτίου (π.χ., με γείωση). Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα

για γέμισμα, εκφόρτωση ή μεταφορά. Χρησιμοποιήστε εργαλεία χειρός που δεν προκαλούν σπινθήρες. Οι χειριστές πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και αυστηρά να τηρείτε τις διαδικασίες λειτουργίας. Η λειτουργία και η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιούνται σε χώρο με τοπικό αερισμό.

ή σε εγκαταστάσεις γενικού αερισμού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Δείτε την Ενότητα 8 για προσωπικά δεδομένα.

προστατευτικά μέτρα. Να φυλάσσεται μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας και το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο εργασίας.

Χρησιμοποιήστε συστήματα και εξοπλισμό εξαερισμού με αντiekρηκτική προστασία. Εάν απαιτείται κονσερβοποίηση, ο ρυθμός ροής θα πρέπει να ελέγχεται και θα πρέπει να υπάρχει συσκευή γείωσης για την αποφυγή συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού. Αποφύγετε την επαφή με

ασύμβατες ουσίες όπως οξειδωτικά μέσα (βλ. ενότητα 10 για ασύμβατες ουσίες). Κατά τον χειρισμό,

θα πρέπει να φορτώνεται και να ξεφορτώνεται ελαφρά για να αποτρέπεται η πρόκληση ζημιών στη συσκευασία και τα δοχεία. Τα άδεια δοχεία ενδέχεται να

να υπάρχουν επιβλαβή υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση και απαγορεύστε το φαγητό ή το ποτό στον χώρο εργασίας. Εξοπλισμένο με

Αντίστοιχη ποικιλία και ποσότητα εξοπλισμού πυρόσβεσης και εξοπλισμού αντιμετώπισης διαρροών έκτακτης ανάγκης. Προφυλάξεις λειτουργίας: Απαγορεύονται οι γυμνές φλόγες, οι σπινθήρες και το κάπνισμα. Κλειστά συστήματα, εξαερισμός, ηλεκτρικός εξοπλισμός και φωτισμός με προστασία από εκρήξεις. Αποτρέψτε τη συσσώρευση στατικού φορτίου (π.χ.

(Μέσω γείωσης). Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για πλήρωση, εκφόρτωση ή μεταφορά. Χρησιμοποιήστε εργαλεία χειρός χωρίς σπινθήρες. Οι χειριστές πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας.

Διαδικασίες. Ο χειρισμός πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο με τοπικό ή γενικό αερισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα· αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ).

Βλέπε Ενότητα 8 για προστατευτικά μέτρα. Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο εργασίας. Χρησιμοποιήστε συστήματα και εξοπλισμό εξαερισμού με προστασία από εκρήξεις. Εάν απαιτείται κονσερβοποίηση, ελέγξτε τη ροή.

Είναι γρήγορο και διαθέτει συσκευή γείωσης για την αποτροπή συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού. Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά, όπως οξειδωτικά (βλ. Μέρος 10 για ασύμβατα υλικά). Χειριστείτε το με προσοχή κατά τη μεταφορά.

Αποτρέψτε τη ζημία στις συσκευασίες και τα δοχεία. Τα άδεια δοχεία ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Μην τρώτε ή πίνετε στον χώρο εργασίας. Παρέχετε κατάλληλες ποικιλίες και ποσότητες.

Εξοπλισμός πυρόσβεσης και εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροών.

Αποθήκευση: Φυλάσσετε σε δροσερή, αεριζόμενη αποθήκη. Πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά από οξειδωτικά και βρώσιμα.

χημικές ουσίες και δεν πρέπει να αναμειγνύονται (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες ενώσεις). Διατηρήστε το δοχείο σφραγισμένο.

μακριά από φωτιά και θερμότητα. Πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας στην αποθήκη. Το σύστημα εξάτμισης

θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συσκευή γείωσης για την απομάκρυνση του στατικού ηλεκτρισμού. Φωτισμός και αερισμός με αντiekρηκτική προστασία

Οι ρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό και εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι

Εξοπλισμένο με εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών έκτακτης ανάγκης και κατάλληλα υλικά περιορισμού. Προφυλάξεις αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε

δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο αποθήκευσης. Φυλάσσετε ξεχωριστά από οξειδωτικά και χημικά τροφίμων. Μην αναμειγνύετε με άλλες ουσίες (μην αποθηκεύετε μαζί).

(Βλέπε Μέρος 10 για τη λίστα συστατικών). Διατηρείτε τα δοχεία σφραγισμένα. Μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας. Η αποθήκη πρέπει να είναι εξοπλισμένη με συσκευές αντικεραυνικής προστασίας. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να διαθέτει έξοδο εκκένωσης στατικού ηλεκτρισμού.

Εγκαταστάσεις εδάφους. Απαιτούνται συστήματα φωτισμού και εξαερισμού με αντiekρηκτική προστασία. Απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού και εργαλείων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών και κατάλληλες εγκαταστάσεις.

Υλικά συγκράτησης.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 9 από 15
Σελίδα 9 από 15

Ενότητα 8 - Έλεγχοι έκθεσης, ατομική προστασία

Θέμα 8: Έλεγχοι έκθεσης και μέτρα ατομικής προστασίας

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν έχει καθοριστεί πρότυπο.

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της έκθεσης σε χημικές ή βιολογικές ουσίες

παράγοντες στον αέρα του χώρου εργασίας

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Κατευθυντήριες διαδικασίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας.

Έλεγχος Μηχανικής: Συνιστάται ο διαχωρισμός του χώρου εργασίας από άλλους χώρους εργασίας. Κλειστή λειτουργία σε

αποτρέψτε τις διαρροές. Ενισχύστε τον αερισμό. Εγκαταστήστε αυτόματες συσκευές συναγερμού και εγκαταστάσεις αερισμού σε περίπτωση ατυχήματος. Εγκαταστήστε

Διαδρομές εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και απαραίτητες περιοχές εκκένωσης. Τοποθετήστε κόκκινες γραμμές προειδοποίησης για την περιοχή, προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες προειδοποίησης στα κινέζικα και εγκαταστήστε ένα σύστημα συναγερμού επικοινωνίας. Παρέχετε ντους ασφαλείας και οφθαλμολογικά προστατευτικά γυαλιά.

Πλύνετε τον εξοπλισμό. Μηχανικοί

έλεγχοι: Ο χώρος εργασίας πρέπει να διαχωρίζεται από άλλους χώρους εργασίας. Λειτουργήστε σε κλειστό σύστημα για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Εγκαταστήστε αυτόματες συσκευές συναγερμού και εξαερισμό έκτακτης ανάγκης.

Εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να καθοριστούν διαδρομές εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και οι απαραίτητες ζώνες υπερχειλιστών. Θα πρέπει να τοποθετηθούν κόκκινες γραμμές προειδοποίησης ζώνης, προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες προειδοποίησης στα κινέζικα, και θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού επικοινωνίας.

Παρέχονται ντους ασφαλείας και σταθμοί πλύσης ματιών.

Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το όριο, φορέστε μάσκα αερίων με φίλτρο (μισή

Σε περίπτωση έκτακτης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε συσκευή αναπνοής με αέρα. Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το όριο, φορέστε αναπνευστήρα με φίλτρο (μάσκα μισού προσώπου). Σε περίπτωση έκτακτης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε αυτόνομο αναπνευστήρα αέρα.

Αναπνευστήρας.

Προστασία των ματιών: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά σε συνδυασμό με αναπνευστική προστασία.

Προστασία ματιών: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή συνδυασμό προστασίας ματιών και αναπνευστικής προστασίας.

Προστασία σώματος : Να φοράτε αντιτοξική φόρμα διείσδυσης.

Προστασία χεριών : Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Άλλες προφυλάξεις: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Τηρείτε καλές συνήθειες υγιεινής. Παρέχετε ντους και πλύσιμο ματιών. εγκαταστάσεις.

Άλλες προφυλάξεις: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Τηρείτε καλές πρακτικές υγιεινής. Παρέχονται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 10 από 15
Σελίδα 10 από 15

Ενότητα 9 - Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Θέμα 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Εμφάνιση: Διαφανές ιξώδες υγρό

Εμφάνιση: Διαφανές παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Πολύχρωμο

Χρώματα: Πολλαπλά χρώματα

Οσμή: Ασθενής οσμή

Οσμή: Ελαφριά οσμή

pH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Σημείο/εύρος βρασμού: 100°C-80°C

Σημείο/εύρος βρασμού: 100°C-80°C

Σημείο τήξης/εύρος: 70°C-80°C

Σημείο τήξης/εύρος: 70°C-80°C

Σημείο ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα .

Πυκνότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Ανώτερα όρια ευφλεκτότητας (εκρηκτικότητας) στον αέρα - Κατώτερα (vol%) - AOE: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Οξειδωτικές ιδιότητες: Σταθερό

Ιδιότητες οξείδωσης: Σταθερό

Πίεση ατμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Διαλυτότητα στο νερό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα .

Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ιξώδες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πυκνότητα ατμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Ρυθμός εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Θερμοκρασία ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Χημικές ιδιότητες: Παρασκευή

Χημικές ιδιότητες: σύνθεση

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 11 από 15
Σελίδα 11 από 15

Ενότητα 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Θέμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Σταθερότητα: Το προϊόν είναι σταθερό όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σταθερότητα: Αυτό το προϊόν είναι σταθερό όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται υπό κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Μη συμβατές ουσίες: Ισχυρά οξειδωτικά, ισχυρά οξέα.

Συνθήκες προς αποφυγή: Ηλεκτροστατική εκκένωση, θερμότητα, υψηλή θερμοκρασία, έκθεση στον ήλιο, πηγή φωτιάς, κλπ.

Επικίνδυνος Πολυμερισμός: Κανένας.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, η επικίνδυνη αποσύνθεση

Δεν πρέπει να παράγονται προϊόντα. Προϊόντα

αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα παραχθούν προϊόντα αποσύνθεσης ή άλλες ερεθιστικές ουσίες.

Τμήμα 11 - Τοξικολογικές Πληροφορίες

Στοιχείο 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Υποξεία και Χρόνια Τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Αλλεργιογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μεταλλαξιγένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 12 από 15
Σελίδα 12 από 15

Ενότητα 12 - Οικολογικές Πληροφορίες

Θέμα 12: Οικολογικές Πληροφορίες

Οικοτοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μη βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοσυγκέντρωση ή βιολογική συσσώρευση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μετανάστευση σε εδάφη: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άρθρο 13 - Στοιχεία απόρριψης

Θέμα 13: Απόρριψη Αποβλήτων

Φύση των αποβλήτων: Το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Χαρακτηριστικά αποβλήτων: Αυτό το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Μέθοδοι απόρριψης αποβλήτων: Ανατρέξτε στους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς πριν από τον χειρισμό.

Προσοχή: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και

Υπόγεια ύδατα.

Προφυλάξεις απόρριψης: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά
δοκιμής

Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία : 6
Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 13 από
15

Ενότητα 14 - Πληροφορίες Μεταφοράς

	Χερσαίες μεταφορές	Θαλάσσιες μεταφορές	Εναέρια μεταφορά
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Αριθμός ΟΗΕ:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Αριθμός ΟΗΕ :			
Κατηγορία κινδύνου μεταφοράς :	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Κατηγορία συσκευασίας			
Θαλάσσιος ρύπος	Οχι	Οχι	Οχι
Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες:	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με τη MARPOL			
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το Παράρτημα II της Σύμβασης 73/78 κατά της Ρύπανσης και τον Κώδικα IBC :	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται

Μέθοδος συσκευασίας: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα

Μέθοδοι μεταφοράς: αεροπορικές , θαλάσσιες,
σιδηροδρομικές, αυτοκινητόδρομοι.

Προσοχή κατά τη μεταφορά: Ελέγξτε εάν η συσκευασία των δοχείων είναι ενσωματωμένη ή όχι πριν από τη μεταφορά. Μην αποκαλύπτετε, μην καταρρέετε, μην κατακρημνίζετε ή μην προκαλείτε ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην τοποθετείτε τα εμπορεύματα μαζί με οξειδωτικό και ισχυρό οξύ. Το όχημα μεταφοράς και το πλοίο πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση αντικειμένων. Κατά τη μεταφορά, το όχημα πρέπει να αποφεύγει την έκθεση σε θερμότητα, τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες. Για στάσεις, το όχημα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. Όταν μεταφέρεται δια θαλάσσης, ο χώρος συναρμολόγησης πρέπει να είναι μακριά από το υποδωμάτιο και την κουζίνα και απομονωμένος από το μηχανοστάσιο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη φωτιά. πηγή.

Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά: Πριν από τη μεταφορά, ελέγξτε ότι τα δοχεία συσκευασίας είναι άθικτα και σφραγισμένα. Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δεν παρουσιάζουν διαρροή, δεν καταρρέουν, δεν πέφτουν ή δεν παθαίνουν ζημιά. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξη ή η μεταφορά με οξειδωτικά, χημικά τροφίμων κ.λπ. Τα οχήματα και τα δοχεία μεταφοράς πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η μεταφορά άλλων αντικειμένων. Τα οχήματα πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά. Κατά τη στάση καθ' οδόν, τα οχήματα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από γυμνές φλόγες και πηγές θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Κατά τη μεταφορά δια θαλάσσης, η θέση φόρτωσης πρέπει να βρίσκεται μακριά από υποδωμάτια και κουζίνες και να είναι απομονωμένη από το μηχανοστάσιο, τις πηγές ενέργειας και τις πηγές φωτιάς.



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 14 από 15
Σελίδα 14 από 15

Ενότητα 15 - Κανονιστικές Πληροφορίες

Θέμα 15: Κανονιστικές πληροφορίες

Κανονιστικές πληροφορίες: ISO 11014-2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα - Περιεχόμενο και σειρά ενότητων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Άρθρο 16 - Πρόσθετες Πληροφορίες

Θέμα 16: Άλλες πληροφορίες

Κατά την καλύτερη γνώση μας, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε τα προαναφερθέντα

Ο προμηθευτής, ούτε οι θυγατρικές του, αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν άγνωστοι κίνδυνοι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Παρόλο που ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να

Εγγυόμαστε ότι αυτοί είναι οι μόνοι κίνδυνοι που υπάρχουν. Οι παραπάνω

πληροφορίες βασίζονται στην ακρίβεια των δεδομένων. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή την τροποποίησή τους υπό συνθήκες πέραν του ελέγχου μας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Αυτές οι πληροφορίες διαμορφώνονται εάν ο παραλήπτης καθορίσει τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

Παρατήρηση:

1. Η αναφορά S241230034002-1 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την αναφορά S241230034002-1A.
2. Η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα της επίσημης ιστοσελίδας και σε πληροφορίες για την προμήθεια πελατών, μόνο για έρευνα πελατών, διδασκαλία, εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη προϊόντων και άλλοι σκοποί, μόνο για αναφορά.

1. Η αναφορά S241230034002-1 δεν είναι έγκυρη και αντικαθίσταται από την αναφορά S241230034002-1A.

2. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα από την επίσημη ιστοσελίδα και σε πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και προορίζεται μόνο για την επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία, τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, την ανάπτυξη προϊόντων και άλλους σκοπούς του πελάτη, και είναι μόνο για αναφορά.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241230034002-1A
Αριθμός: S241230034002-1A

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025
Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου 2025

Σελίδα 15 από 15
Σελίδα 15 από 15

Φωτογραφία του δείγματος:λ

Δείγμα φωτογραφίας:



Αυτή η φωτογραφία προορίζεται μόνο για χρήση με την αρχική αναφορά
SOAR.

*** Τέλος αναφοράς ***
Τέλος αναφοράς ***

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 1 от 15
Страница 1 от 15

Информационен лист за безопасност (MSDS)

Информационен лист за безопасност

Име на примера: Лепило

Име на примера: Лепило

Тестван модел: G-19

Основен тестов модел: G-19

Допълнителни модели: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C

035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000

E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27

G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42

G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57

G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081

G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10G11G12G13G14G15G16G17G18G19

G-20

Клиент: Гуанджоу Съншайн Електроникс Технолоджи Ко, ООД

Име на клиента: Гуанджоу Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

НАПИСАНО ОТ

Zwey Chang

Зоуи Джанг

РЕЦЕНЗИРАНО ОТ

Kira Fu

Кира Фу

Сертифициране за използване на извисяване

(Гуандун) Ко ООД

ОДОБРЕНО ОТ

Eric Wu Frank Wu

Ерик Ву, Франк Ву

Одобрен подписвач

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрят. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизведен, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от
теста

Номер: S241230034002-1A

Дата : 6 януари 2025
г.

Страница 2 от
15

Информационен лист за безопасност на материалите (MSD)

Раздел 1 - Идентификация на химичния продукт и фирмата

Първи елемент: Химично наименование и информация за производителя

Име на примера: Лепило

Тестван модел: G-19

Основен тестов модел: G-19

Допълнителни модели: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C
035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000
E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27
G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42
G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57
G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10G11G12G13G14G15G16G17G18G19

G-20

Търговска марка: Quick, Sunshine, RELIFE

Клиент : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район
Liwan, Гуанджоу

Производител: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Адрес : 5-ти
етаж, сграда 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, № 105, Shilong North Road, район Nanhai, град Фошан

Контактно лице: Лин Джихуа

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобилен телефон: +86 135

3898 6190 Имейл: Sunshine01@exinxun.com

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрил. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 3 от 15
Страница 3 от 15

Раздел 2 - Идентифициране на опасностите

Втори елемент: Информация за опасностите

Степен на смъртност: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, пробата не е разделена на опасни статия.

Класификация на опасността: Съгласно Директива (ЕО) № 1272/2008, тази проба не е класифицирана като опасен материал.

Маршрут на инвазията:

Път на проникване:

Контакт с кожата : Може да раздразни кожата.

Контакт с очите : Може да раздразни очите.

Вдишване: Вдишването на парите му е вредно.

Поглъщане : Поглъщането може да причини стомашно разстройство.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Може да причини физическо разстройство, ако... погълнати.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Поглъщането може да причини дискомфорт.

Опасности за околната среда: Не изпускайте материали в околната среда, освен ако това не е разрешено от

Правителство. Опасности

за околната среда: Не изхвърляйте материали в околната среда без разрешение от правителството.

Опасност от изгаряне и спукване : Не е класифициран като запалим опасен товар.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 4 от 15
Страница 4 от 15

Раздел 3 – Състав/Информация за съставката

Трети елемент: Информация за състава

Чист Примес
Чист Смес

Състав:

Химичен състав:

Химично наименование Химично наименование	CAS номер Номер на заявка за химически резюмета	Състав (в% от теглото) Процент на теглото на съставката
Трихлорметан	8013-54-5	30%
Перхлоретилен Тетрахлоретилен  Канцерогенност Категория 2, H351 Канцерогенност категория 2, H351 Опасно за водната среда - хронично, категория 2, H411 Опасности за водната среда — Дългосрочна опасност, категория 2, H411	127-18-4	10%
SBS/стирен-бутадиенов каучук	9003-55-8	32%
Гумен колофон Лепкава смола  Кожна сенсibilизация, Категория 1, H317 Кожен алерген категория 1, H317	8050-09-7	20%
Толуен Толуен  Запалими течности Категория 2, H225 Запалими течности, категория 2, H225 Корозия/дразнене на кожата Категория 2, H315 Корозия/дразнене на кожата категория 2, H315 Опасност при вдишване, категория 1, H304 Опасност при вдишване, категория 1, H304 Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция, категория 3, H336 Специфична токсичност за целеви органи, еднократна експозиция, категория 3, H336 Специфична токсичност за целеви органи — многократно приложение, категория 2, H373 Специфична токсичност за целеви органи при многократно експозиция, категория 2, H373 Репродуктивна токсичност Категория 2, H361 Репродуктивна токсичност, категория 2, H361 Опасно за водната среда - хронично, категория 3, H412 Вреден за водната среда - Хронична опасност, категория 3, H412	108-88-3	8%



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 5 от 15
Страница 5 от 15

Раздел 4 - Мерки за първа помощ

Четвърта точка: Мерки за първа помощ

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и изплакнете обилно кожата с течаща вода или сапунена вода.

Потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата: Незабавно свалете замърсените дрехи и измийте кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ.

Докосване на очите: Повдигане на горния и долния клепач (свалете контактните лещи, ако е възможно), изплакнете очите обилно с вода или солена вода. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите: Повдигнете клепачите (свалете контактните лещи, ако е възможно) и изплакнете с течаща вода или физиологичен разтвор. Потърсете медицинска помощ.

Вдишване: Бързо напуснете мястото на инцидента и изведете на място с чист въздух. Поддържайте дихателните пътища отворени. Ако дишането е затруднено, дайте

Ако дишането и сърдечният ритъм спрат, незабавно извършете CPR. Потърсете медицинска помощ. (Вдишване: Бързо излезте на чист въздух. Поддържайте дихателните пътища отворени. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Ако дишането и сърдечният ритъм спрат, незабавно извършете CPR.)

Безопасна ресуситация. Потърсете медицинска помощ.

Поглъщане: Изплакнете устата си. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.

Съвети за защита на спасителите: Преместете пациентите на безопасно място. Консултирайте се с лекар. Покажете тази химическа информация за безопасност. техническо ръководство на лекаря на място за преглед.

Съвет за спасителите: Преместете пострадалия на безопасно място. Консултирайте се с лекар. Покажете този информационен лист за безопасност (SDS) на лекаря на място.

Специално напомняне за лекарите: Няма налични данни.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 6 от 15
Страница 6 от 15

Раздел 5 - Мерки за гасене на пожар

Пета точка: Мерки за предотвратяване на пожари

Опасни характеристики: В открит пламък, запалим при висока температура. Фосгенът е силно токсичен при контакт с открит пламък или горещ предмет. Под действието на въздух, вода и светлина киселинността се увеличава, което е силно корозивно до метала.

Опасни свойства: Запалим при излагане на открит пламък или висока температура. Произвежда силно токсичен фосген при контакт с открит пламък или горещи предмети. В присъствието на въздух, влага и светлина реагира с киселини...

Температурата се повишава, като по този начин има силен корозивен ефект върху металите.

Опасни продукти на горене : CO, CO2, фосген.

Методи и средства за гасене на пожар: Персоналът трябва да е екипиран с филтърна маска (цяла маска) или изолиран дихателен апарат.

Персоналът трябва да носи дрехи, които могат да предпазят от огъня и токсичния газ. Гасете огъня откъм вятъра.

посока. Преместете контейнера на открито пространство възможно най-скоро. Напръскайте контейнерите с вода в

За да потушите пожар, дръжте камините на хладно, докато не се потушат. Подходящите средства за гасене включват: мъглива вода, пяна, прах, CO2 и песъчлива глина. Методи и средства за гасене: Пожарникарите трябва да носят респиратори за цялото лице или автономни дихателни апарати и огнеупорно и химикалоустойчиво облекло за цялото тяло. Гасете от посоката срещу вятъра.

Пожар. Ако е възможно, преместете контейнерите от зоната на пожара на открито пространство. Напръскайте с вода, за да поддържате контейнерите в зоната на пожара охладени, докато огънят бъде потушен. Ако контейнерите в пожара са променили цвета си или са били разлетени, (трябва да се предприемат допълнителни действия).

Ако се чуе звук от устройството за пълно освобождаване на налягането, незабавно се евакуирайте. Пожарогасителни средства: водна струя, пяна, сух прах, въглероден диоксид, пясък. Избягвайте използването на директна струя вода за гасене на пожара.

Директна струя вода може да причини пръски на запалими течности, които да разпространят огъня.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 7 от 15
Страница 7 от 15

Раздел 6 – Мерки при аварийно изпускане

Точка 6: Аварийно реагиране на течове

Мерки за защита на персонала, предпазно оборудване и процедури за реагиране при извънредни ситуации: Това е

Препоръчва се аварийният персонал да носи дихателни апарати с въздушна защита, антистатични дрехи и гумени

маслоустойчиви ръкавици. Не докосвайте и не разливайте на кръст. Цялото оборудване, използвано по време на работа, трябва да бъде заземено. Отрежете

Отстранете източника на теч, доколкото е възможно. Отстранете всички източници на запалване.

Ограничете зоната за предупреждение според засегнатата област на потока на течност, дифузията на пара или прах и евакуирайте

Неподходящият персонал трябва да се държи далеч от страничния вятър или срещу вятъра до безопасната зона. Лични

предпазни средства и процедури за реагиране при извънредни ситуации: Препоръчително е аварийните служители да носят автономни дихателни апарати, антистатично облекло и маслоустойчиви гумени ръкавици.

Предотвратете контакт с или пресичане на изтекия материал. Цялото оборудване, използвано по време на работа, трябва да бъде заземено. Изолирайте източника на теч, ако е възможно. Отстранете всички източници на запалване.

Зона за предупреждение се установява въз основа на зоната, засегната от поток на течност, пари или дифузия на прах, а несвързаният персонал се евакуира в безопасна зона от посоката на страничния вятър или срещу вятъра.

Мерки за опазване на околната среда: ограничете течовете, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предотвратете разливи от

Ограничаване на изтекия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води . Мерки за опазване на

околната среда: Ограничете изтекия материал, за да предотвратите замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на изтекия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Методи за ограничаване и отстраняване на изтичащи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Методи за ограничаване и почистване на разливи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Малко количество теч: Съберете изтичащата течност в херметически затворен контейнер, доколкото е възможно. Абсорбирайте с

При малки разливи: Съберете разлятата течност в херметически затворен контейнер, ако е възможно. Абсорбирайте с пясък, активен въглен или

друг инертен материал и прехвърлете на безопасно място. Не изхвърляйте в канализацията.

Не изхвърляйте в канализацията.

Голям теч: изградете насип или изкопайте яма, за да го ограничите. Уплътнете дренажната тръба. Покрийте с пяна, за да предотвратите

изпаряване. Прехвърлете в цистерна или специален колектор с взривобезопасна помпа за рециклиране или транспортиране

Към депо за отпадъци. Голям разлив: Изградете

диги или изкопайте ями, за да ограничите разлива. Уплътнете дренажните тръби. Покрийте с пяна, за да предотвратите изпарението. Прехвърлете в цистерни или специализирани контейнери, като използвате взривоустойчиви помпи.

Рециклирайте или транспортирайте до съоръжение за третиране на отпадъци за обезвреждане.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит.

Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 8 от 15
Страница 8 от 15

Раздел 7 - Работа и съхранение

Точка 7: Експлоатация и съхранение

Бележки за работа: Без открит пламък, без искри и без пушене. Затворени системи, вентилация, взривобезопасно

електрическо оборудване и осветление. Предотвратете натрупването на статично електричество (напр. чрез заземяване). Не използвайте сгъстен въздух

за пълнене, разтоварване или прехвърляне. Използвайте ръчни инструменти, които не предизвикват искри. Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно спазвайте работните процедури. Работата и изхвърлянето трябва да се извършват на място с локална вентилация

или общи вентилационни съоръжения. Избягвайте контакт с очите и кожата и избягвайте вдишване на пари. Вижте Раздел 8 за лична информация

предпазни мерки. Пазете далеч от огън и източници на топлина, а пушенето на работното място е строго забранено.

Използвайте взривобезопасни вентилационни системи и оборудване. Ако е необходимо консервиране, дебитът трябва да се контролира и трябва да има заземяващо устройство, за да се предотврати натрупването на статично електричество. Избягвайте контакт с

несъвместими вещества, като например окислители (вижте раздел 10 за несъвместими вещества). При работа,

трябва да се товарят и разтоварват леко, за да се предотврати повреда на опаковката и контейнерите. Празните контейнери могат

да съдържат вредни остатъци. Измийте ръцете си след употреба и забранете храненето или пиенето на работното място. Оборудван с

Съответстващо разнообразие и количество противопожарно оборудване и оборудване за аварийно отстраняване на течове. Предпазни мерки при работа: Без открит пламък, без искри и без пушене. Затворени системи, вентилация, взривобезопасно електрическо оборудване и осветление. Предотвратете натрупването на статично електричество (напр.

(Чрез заземяване). Не използвайте сгъстен въздух за пълнене, разтоварване или прехвърляне. Използвайте ръчни инструменти без искри. Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно да спазват работните процедури.

Процедури. Работата трябва да се извършва на място с локална или обща вентилация. Избягвайте контакт с очите и кожата; избягвайте вдишване на пари. Лични предпазни средства (ЛПС).

Вижте Раздел 8 за предпазни мерки. Пазете от източници на запалване и топлина; пушенето е строго забранено на работното място. Използвайте взривобезопасни вентилационни системи и оборудване. Ако е необходимо консервиране, контролирайте потока.

Бързо се движете и има заземяващо устройство, за да предотврати натрупването на статично електричество. Избягвайте контакт с несъвместими материали, като окислители (вижте Част 10 за несъвместими материали). Работете внимателно по време на транспортиране.

Предотвратете повреда на опаковките и контейнерите. Празните контейнери могат да съдържат опасни остатъци. Измийте ръцете си след употреба. Не яжте и не пийте на работното място. Осигурете подходящи видове и количества.

Противопожарно оборудване и оборудване за реагиране при течове.

Съхранение: Съхранявайте на хладно и проветриво място. Трябва да се съхранява отделно от окислители и годни за консумация продукти.

химикали и не трябва да се смесват (вижте Раздел 10 за забранени съединения). Дръжте контейнера запечатан. Съхранявайте

далеч от огън и топлина. В склада трябва да се монтира оборудване за мълниезащита. Изпускателната система

трябва да бъдат оборудвани със заземяващо устройство за отстраняване на статично електричество. Взривобезопасно осветление и вентилация

Настройките са приети. Не използвайте оборудване и инструменти, които могат да причинят искри. Мястото за съхранение трябва да бъде

Оборудван с оборудване за аварийно отстраняване на течове и подходящи материали за ограничаване. Предпазни мерки за съхранение: Съхранявайте

на хладно и добре проветриво място. Съхранявайте отделно от окислители и хранителни химикали; не смесвайте с други вещества (не съхранявайте заедно).

(Вижте Част 10 за списъка на съставките). Дръжте контейнерите запечатани. Пазете от източници на огън и топлина. Складът трябва да бъде оборудван с устройства за мълниезащита. Вентилационната система трябва да има изход за разреждане на статично електричество.

Наземни инсталации. Необходими са взривобезопасни осветителни и вентилационни системи. Забранено е използването на оборудване и инструменти, които могат да генерират искри. Зоната за съхранение трябва да бъде оборудвана с оборудване за реагиране при разливи и подходящи съоръжения.

Материали за ограничаване на пропускането.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуангдонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 9 от 15
Страница 9 от 15

Раздел 8 - Контрол на експозицията, лични предпазни средства

Точка 8: Контрол на експозицията и лични предпазни мерки

Максимално допустима концентрация: Все още няма стандарт

Максимално допустима концентрация: Не е установен стандарт.

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководство за процедури за оценка на експозицията на химични или биологични вещества
агенти във въздуха на работното място

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководни процедури за оценка на експозицията на химични или биологични агенти на работното място.

Инженерен контрол: Препоръчително е работното място да бъде отделено от другите работни места. Затворена операция за

Предотвратете течове. Укрепете вентилацията. Инсталирайте автоматични алармени устройства и съоръжения за аварийна вентилация.

маршрути за евакуация при извънредни ситуации и необходими зони за евакуация. Поставете предупредителни линии за червени зони, предупредителни знаци и китайски предупредителни инструкции, както и създайте система за комуникационна аларма. Осигурете аварийни души и очила.

Измийте оборудването. Инженерни

мерки за контрол: Работната зона трябва да бъде отделена от другите работни зони. Работете в затворена система, за да предотвратите течове. Подобрете вентилацията. Инсталирайте автоматични алармени устройства и аварийна вентилация.

Съоръжения. Трябва да се установят пътища за евакуация при аварийни ситуации и необходимите зони за промиване. Трябва да се поставят предупредителни линии за червени зони, предупредителни знаци и предупредителни инструкции на китайски език, както и да се инсталира комуникационна алармена система.

Осигурени са аварийни души и станции за промиване на очи.

Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията във въздуха надвишава стандартната, носете филтърна противогаз (половин

В случай на спешно спасяване или евакуация, трябва да носите апарат за дихателна защита с въздух. Защита на дихателните пътища: Когато

концентрацията във въздуха надвишава нормата, носете филтриращ респиратор (полулицева маска). При спешно спасяване или евакуация трябва да се носи автономен респиратор с въздух.

Респиратор.

Защита на очите: Носете предпазни очила или защитни очила, комбинирани с дихателна защита

Защита на очите: Носете предпазни очила или комбинация от защита на очите и дихателната система.

Защита на тялото : Носете антиотоксични гащеризори.

Защита на ръцете : Носете предпазни ръкавици.

Други предпазни мерки: Не пушете на работното място. Поддържайте добри хигиенни навици. Осигурете душ и промивка за очи.

съоръжения.

Други предпазни мерки: Пушенето е забранено на работното място. Поддържайте добри хигиенни практики. Осигурени са душ и съоръжения за промиване на очи.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.

Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 10 от 15
Страница 10 от 15

Раздел 9 - Физични и химични свойства

Точка 9: Физични и химични свойства

Външен вид: Прозрачна вискозна течност

Външен вид: Прозрачна вискозна течност

Цвят: Многоцветен

Цветове: Множество цветове

Мирис: Слаб мирис

Мирис: Лека миризма

pH : Няма налични данни.

Точка/диапазон на кипене: 100°C-80°C

Точка/диапазон на кипене: 100°C-80°C

Точка/диапазон на топене: 70°C-80°C

Точка/диапазон на топене: 70°C-80°C

Точка на възпламеняване: Няма
налични данни .

Плътност: Няма налични данни.

Горни граници на запалимост (експлозия) във въздуха - Долна (обемна %) - UEL: Няма налични данни.

Оксидиращи свойства: Стабилен

Окислителни свойства: Стабилен

Парно налягане : Няма налични данни.

Разтворимост във вода: Няма налични данни .

Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): Няма налични данни.

Вискозитет : Няма налични данни.

Плътност на парите : Няма налични данни.

Скорост на изпаряване : Няма налични данни.

Температура на запалване : Няма налични данни.

Химични свойства: Приготвяне

Химични свойства: формула

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.
Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 11 от 15
Страница 11 от 15

Раздел 10 - Стабилност и реактивност

Точка 10: Стабилност и реактивност

Стабилност: Продуктът е стабилен, когато се съхранява и използва при нормална околна температура.

Стабилност: Този продукт е стабилен, когато се съхранява и използва при нормална околна температура.

Несъвместими вещества : Силни окислителни, силни киселини.

Условия , които трябва да се избягват: Електростатичен разряд, топлина, висока температура, излагане на слънце, източник на огън и др.

Опасна полимеризация: Няма.

Опасни продукти на разлагане: При нормални условия на съхранение и употреба, опасно разлагане

Продуктите не трябва да се произвеждат. Продукти на

разлагане: При нормални условия не се произвеждат продукти на разлагане или други дразнещи вещества.

Раздел 11 - Токсикологична информация

Точка 11: Токсикологична информация

Остра токсичност: Няма налични данни.

Субакутна и хронична токсичност: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Сенсибилизация: Няма налични данни.

Алергенност: Няма налични данни.

Мутагенност: Няма налични данни.

Канцерогенност: Няма налични данни.

Други: Няма налични данни.

Друго: Няма налична информация.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.

Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 12 от 15
Страница 12 от 15

Раздел 12 - Екологична информация

Точка 12: Екологична информация

Екотоксичност: Няма налични данни.

Биоразградим: Няма налични данни.

Небиоразградим: Няма налични данни.

Биоконцентрация или биологично натрупване: Няма налични данни.

Миграция в почвите: Няма налични данни.

Други вредни ефекти: Няма налични данни.

Други неблагоприятни ефекти: Няма налични данни.

Раздел 13 - Съображения за обезвреждане

Точка 13: Изхвърляне на отпадъци

Вид на отпадъците: Пробата не се счита за опасен отпадък, както е определено в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Характеристики на отпадъците: Тази проба не се счита за опасен отпадък съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Методи за обезвреждане на отпадъци : Преди употреба, вижте националните или местните разпоредби.

Внимание: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните води и

Подземни води. Предпазни

мерки за изхвърляне: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.

Докладът от изпитването не може да бъде възпроизведен, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от
теста

Номер: S241230034002-1A

Дата : 6 януари
2025 г.

Страница 13
от 15

Раздел 14 - Транспортна информация



	Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ИКАО/ИАТА)
Номер по ООН:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Номер по ООН :			
Клас на опасност при транспортиране :	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Група опаковки:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Категория опаковки			
Замърсител на морската среда	Не	Не	Не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
Транспортиране в насипно състояние съгласно MARPOL			
Транспорт на насипни товари в съответствие с приложение II от Конвенцията 73/78 за борба със замърсяването и Кодекса IBC :	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително

Метод на опаковане: Няма налични
данни

Методи на транспорт: въздушен , морски,
железопътен, магистрален.

Внимание при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковката на контейнерите е цялостна. Да не се допуска
разпадане, срутване, утаяване или повреди по време на транспортиране. Не поставяйте стоките заедно с окислител и силна
киселина. Транспортното средство и корабът трябва да бъдат почистени и стерилизирани, в противен случай не е разрешено
сглобяване на артикули. По време на транспортиране превозното средство трябва да се предпазва от излагане на дъжд и
висока температура. При междинни кацания превозното средство трябва да бъде далеч от източници на огън и топлина. При
транспортиране по море мястото за сглобяване трябва да е далеч от спалнята и кухнята и изолирано от машинното отделение, електрозахранването
източник.

Предпазни мерки при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковъчните контейнери са непокътати и запечатани. По време на транспортиране се уверете, че контейнерите не текат, не се срутават, не падат или не се повредят. Смесването или транспортирането с
окислител, хранителни химикали и др. е строго забранено. Транспортните средства и плавателни съдове трябва да бъдат старателно почистени и дезинфекцирани; в противен случай не могат да се транспортират други предмети. Превозните средства трябва да бъдат защитени от дъжд и
високи температури по време на транспортиране. При спиране по пътя превозните средства трябва да се държат далеч от открит пламък и източници на топлина с висока температура. При транспортиране по море мястото за товарене трябва да е далеч от спални и кухни и изолирано от
машинното отделение, източниците на енергия и източниците на огън.



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 14 от 15
Страница 14 от 15

Раздел 15 - Регулаторна информация

Точка 15: Регулаторна информация

Регулаторна информация: ISO 11014-2009 Информационен лист за безопасност на химични продукти - Съдържание и ред на разделите.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси.

Раздел 16 - Допълнителна информация

Точка 16: Друга информация

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито горепосочените доставчикът, нито неговите дъщерни дружества, не поемат никаква отговорност за точността или пълнотата на информацията, съдържаща се тук.

Окончателното определяне на пригодността на който и да е материал е отговорност единствено на потребителя. Всички материали могат да представляват неизвестни опасности и трябва да се използват с повишено внимание. Въпреки че тук са описани някои опасности, не можем

Гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности. Горната

информация се основава на точността на данните; въпреки това не поемаме отговорност за нейното прилагане или промяна при обстоятелства извън нашия контрол.

Без отговорност. Тази информация се конфигурира, ако получателят определи конкретната цел, за която е предназначен материалът.

Забележка:

1. Доклад S241230034002-1 беше отменен и заменен с Доклад S241230034002-1A.
2. Докладът за оценка се основава на данни от официалния уебсайт и информация за доставките от клиентите, само за проучване на клиенти, обучение, вътрешен контрол на качеството, разработване на продукти и други цели, само за справка.

1. Доклад S241230034002-1 е невалиден и се заменя с доклад S241230034002-1A.

2. Този оценен доклад се основава на данни от официалния уебсайт и информация, предоставена от клиента, и е предназначен само за научни изследвания, обучение, вътрешен контрол на качеството, разработване на продукти и други цели на клиента и е само за справка.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.

Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуангдонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241230034002-1A
Номер: S241230034002-1A

Дата: 6 януари 2025 г.
Дата: 6 януари 2025 г.

Страница 15 от 15
Страница 15 от 15

Снимка на пробата:

Примерна снимка:



Тази снимка е за използване само с оригиналния доклад на SOAR.

Край на доклада

Край на доклада ***

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 1 z 15
Strona 1 z 15

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Nazwa próbki: Klej

Nazwa próbki: Klej

Testowany model: G-19

Główny model testowy: G-19

Dodatkowe modele: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C, 035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000, E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Nazwa klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

NAPISANE PRZEZ

Zoey Zhang

Zoey Zhang

Zrecenzowane przez

Kira Fu

Kira Fu

Certyfikacja testów szybowcowych
(GuangDong) Co., Ltd.

ZATWIERDZONE PRZEZ

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Zatwierdzony sygnatariusz

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny w przypadku przepisania, dodania lub usunięcia. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com
Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z
testów

Numer: S241230034002-1A

Data : 6 stycznia
2025 r.

Strona 2 z 15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSD)

Sekcja 1 - Identyfikacja produktu chemicznego i firmy

Pierwsza pozycja: Nazwa chemiczna i informacje o producencie

Nazwa próbki: Klej

Testowany model: G-19

Główny model testowy: G-19

Dodatkowe modele: B5000, B6000, B7000, T7000, T8000, S-7800, 401, 406, 035A, 035B, 035C, 035D, 035E, 035F, 035G, 035H, 035Q, TP-2500, TP-2500F, CP-0001, CP-0002, 495, 502, E7000, E8000, TP-1000, TP-1000N, T5000, T6000, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-51, G-52, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-59, G-60, G-61, G-62, G-63, G-64, G-65, G-66, G-67, G-68, G-69, G-70, G-71, G-72, 081, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20

Znak towarowy: Quick, Sunshine, RELIFE

Klient : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd. Adres klienta: 16. piętro, nr 9 Baihesha Road,
dzielnica Liwan, Guangzhou

Producent: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adres : 5.
piętro, budynek 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, nr 105, Shilong North Road, dzielnica Nanhai, miasto Foshan

Osoba kontaktowa: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Telefon komórkowy: +86 135

3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 3 z 15
Strona 3 z 15

Sekcja 2 – Identyfikacja zagrożeń

Druga pozycja: Informacje o zagrożeniach

Stopień śmiertelności: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 próbka nie jest dzielona na niebezpieczne artykuły.

Klasyfikacja zagrożeń: Zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1272/2008 próbka ta nie jest klasyfikowana jako materiał niebezpieczny.

Trasa inwazji:

Droga włamania:

Kontakt ze skórą : Może podrażniać skórę.

Kontakt z oczami : Może podrażniać oczy.

Wdychanie: Wdychanie oparów jest szkodliwe.

Połykanie : Połykanie może spowodować rozstrój żołądka.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Może powodować problemy fizyczne, jeśli połyknie.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Połykanie może powodować dyskomfort.

Zagrożenia dla środowiska: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska, chyba że jest to dozwolone przez

Rząd. Zagrożenia dla

środowiska: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska bez zezwolenia rządu.

Niebezpieczeństwo poparzenia i wybuchu : Nie jest klasyfikowany jako łatwopalny materiał niebezpieczny.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostatecznie opiewany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny w przypadku przepisania, dodania lub usunięcia. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com
Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 4 z 15
Strona 4 z 15

Sekcja 3 – Skład/Informacje o składnikach

Trzecia pozycja: Informacje o składzie

Czysty Domieszka
Czysty Mieszanka

Kompozycja:

Skład chemiczny:

Nazwa chemiczna Nazwa chemiczna	Numer CAS Numer wniosku o streszczenia chemiczne	Kompozycja (w % wag.) Procentowa zawartość składników
Trichlorometan	8013-54-5	30%
Perchloroetylen Tetrachloroetylen   Kategoria rakotwórczości 2, H351 Kategoria rakotwórczości 2, H351 Niebezpieczne dla środowiska wodnego – przewlekła kategoria 2, H411 Zagrożenia dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia długotrwałego 2, H411	127-18-4	10%
SBS/Kauczuk butadienowo-styrenowy	9003-55-8	32%
Kalafonia gumowa Żywica klejąca  Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Kategoria alergenu skórniego 1, H317	8050-09-7	20%
Toluen Toluen Ciecze łatwopalne Kategoria 2, H225 Ciecze łatwopalne, kategoria 2, H225   Działanie żrące/drażniące na skórę Kategoria 2, H315 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315  Kategoria zagrożenia aspiracją 1, H304 Kategoria zagrożenia inhalacyjnego 1, H304 Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe, kategoria 3, H336 Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych, kategoria narażenia jednorazowego 3, H336 Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – powtarzana kategoria 2, H373 Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych, kategoria powtarzanego narażenia 2, H373 Toksyczność reprodukcyjna Kategoria 2, H361 Toksyczność reprodukcyjna kategoria 2, H361 Niebezpieczne dla środowiska wodnego – przewlekła kategoria 3, H412 Szkodliwe dla środowiska wodnego - kategoria przewlekła 3, H412	108-88-3	8%

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 5 z 15
Strona 5 z 15

Rozdział 4 – Środki pierwszej pomocy

Czwarty punkt: Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie spłukać skórę bieżącą wodą lub wodą z mydłem.

Zwróć się o pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarza.

Dotyk oczu: uniesienie górnej i dolnej powieki (jeśli to możliwe, wyjmij soczewki kontaktowe), przepłucz oczy dużą ilością wody wodę lub wodę solną. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Unieść powieki (jeśli to możliwe, wyjąć soczewki kontaktowe) i przemyć bieżącą wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Zasięgnąć porady lekarza.

Wdychanie: Szybko opuścić miejsce zdarzenia i udać się w miejsce ze świeżym powietrzem. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku trudności z oddychaniem podać

W przypadku zatrzymania oddechu i akcji serca należy natychmiast wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Należy wezwać pomoc medyczną. (Wdychanie: Szybko

wyjść na świeże powietrze. Utrzymać drożność dróg oddechowych. W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. W przypadku zatrzymania oddechu i akcji serca należy natychmiast wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową).

Resuscytacja płucna. Zasięgnąć porady lekarskiej.

Połknięcie : Wyplukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówki dotyczące ochrony ratowników: Przenieś pacjentów w bezpieczne miejsce. Skonsultuj się z lekarzem. Przedstaw tę instrukcję bezpieczeństwa chemicznego. instrukcję techniczną lekarzowi na miejscu do wglądu.

Wskazówki dla ratowników: Przenieś poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Skonsultować się z lekarzem. Okazać lekarzowi na miejscu tę Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (SDS).

Specjalne przypomnienie dla lekarzy: Brak dostępnych danych.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 6 z 15
Strona 6 z 15

Sekcja 5 – Środki przeciwpożarowe

Piąty punkt: Środki zapobiegania pożarom

Charakterystyka zagrożenia: W otwartym ogniu, w wysokiej temperaturze łatwopalny. Fosgen jest silnie toksyczny w kontakcie z
Otwarty ogień lub gorący przedmiot. Pod wpływem powietrza, wody i światła wzrasta kwasowość, co jest silnie żrące.
do metalu.

Właściwości niebezpieczne: Łatwopalny w kontakcie z otwartym ogniem lub wysoką temperaturą. W kontakcie z otwartym ogniem lub gorącymi przedmiotami wytwarza wysoce toksyczny fosgen. W obecności powietrza, wilgoci i światła reaguje z kwasami...

Temperatura wzrasta, co powoduje silne działanie korozyjne na metale.

Niebezpieczne produkty spalania : CO, CO₂, fosgen.

Metoda i środki gaśnicze: Personel musi być wyposażony w maskę filtrującą (maskę pełną) lub aparat oddechowy z izolacją.

Personel musi nosić odzież chroniącą przed ogniem i toksycznym gazem. Gaszenie pożaru odbywa się pod wiatr.

kierunku. Wynieść pojemnik na otwartą przestrzeń tak szybko, jak to możliwe. Spryskać pojemniki wodą w

Aby ugasić pożar, należy utrzymywać komin w chłodzie do momentu ugaszenia. Odpowiednie środki gaśnicze to: mętna woda, piana, proszek gaśniczy, CO₂ i glina piaszczysta. Metody i środki

gaśnicze: Strażacy muszą nosić maski pełnotwarzowe lub autonomiczne aparaty oddechowe oraz odzież ochronną całego ciała, ognioodporną i odporną na działanie chemikaliów. Gasić od strony zewnętrznej.

Pożar. W miarę możliwości przenieść pojemniki z miejsca pożaru na otwartą przestrzeń. Spryskać wodą, aby utrzymać pojemniki w miejscu pożaru w chłodzie do momentu ugaszenia pożaru. Jeśli pojemniki w miejscu pożaru zmieniły kolor lub zostały rozlane, [należy podjąć dalsze działania].

W przypadku usłyszenia dźwięku z urządzenia do redukcji ciśnienia, należy natychmiast ewakuować się. Środki gaśnicze: rozpylona woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek. Unikać bezpośredniego strumienia wody w celu gaszenia pożaru.

Bezpośredni strumień wody może spowodować rozpryskiwanie się łatwopalnych cieczy i rozprzestrzenianie się ognia.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 7 z 15
Strona 7 z 15

Rozdział 6 – Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

Pozycja 6: Reakcja awaryjna na wycieki

Środki ochrony personelu, sprzęt ochronny i procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych :

Zaleca się, aby personel ratowniczy nosił aparaty oddechowe, odzież antystatyczną i odzież gumową

Rękawice odporne na olej. Nie dotykać ani nie przenosić rozlanego płynu. Cały sprzęt używany podczas pracy powinien być uziemiony.

W miarę możliwości oddal źródło wycieku. Wyeliminuj wszystkie źródła zapłonu.

Wyznacz strefę ostrzegawczą zgodnie z obszarem narażonym na przepływ cieczy, rozprzestrzenianie się pary lub pyłu i ewakuuj

Osoby nieupoważnione powinny przebywać z dala od strefy bezpieczeństwa, od strony wiatru bocznego lub nawietrznego.

Środki ochrony osobistej i procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych: Zaleca się, aby ratownicy nosili autonomiczne aparaty oddechowe, odzież antystatyczną oraz gumowe rękawice odporne na olej.

Unikaj kontaktu z wyciekającym materiałem lub jego przechodzenia. Cały sprzęt używany podczas operacji powinien być uziemiony. W miarę możliwości odizoluj źródło wycieku. Wyeliminuj wszystkie źródła zapłonu.

Ustalana jest strefa ostrzegawcza na podstawie obszaru objętego przepływem cieczy, pary lub rozprzestrzenianiem się pyłu, a postronny personel jest ewakuowany do bezpiecznej strefy z kierunku bocznego lub nawietrznego.

Środki ochrony środowiska: ogranicz wycieki, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegaj wyciekom z

Zatrzymanie wycieku materiału w kanalizacji, wodach powierzchniowych i gruntowych . Środki ochrony

środowiska: Zatrzymanie wycieku materiału w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Zapobieganie przedostaniu się wycieku materiału do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Metody ograniczania i usuwania wycieków substancji chemicznych oraz stosowane materiały do ich utylizacji:

Metody ograniczania i usuwania rozlanych substancji chemicznych oraz materiały używane do ich utylizacji:

Niewielki wyciek: Zbierz wyciekający płyn w jak największym stopniu do szczelnego pojemnika. Wchłóń za pomocą

W przypadku małych wycieków: W miarę możliwości zebrać rozlany płyn do szczelnego pojemnika. Zebrać piaskiem, węglem aktywnym lub innym obojętnym materiałem i przenieść w bezpieczne miejsce. Nie wlewać do kanalizacji.

Nie wrzucać do kanalizacji.

Duży wyciek: zbuduj nasyp lub wykop dół, aby go zatrzymać. Uszczelnij rurę spustową. Przykryj pianką, aby zapobiec wyciekowi.

Odparowanie. Przeniesienie do cysterny lub specjalnego kolektora z pompą przeciwwybuchową w celu recyklingu lub transportu.

Na składowisko odpadów. Duży wyciek:

Zbudować wały lub wykopać doły, aby powstrzymać wyciek. Uszczelnąć rury spustowe. Przykryć pianą, aby zapobiec parowaniu. Przenieść do cystern lub specjalistycznych pojemników za pomocą pomp przeciwwybuchowych.

Poddać recyklingowi lub przetransportować do zakładu przetwarzania odpadów w celu utylizacji.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny w przypadku przepisania, dodania lub usunięcia. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com
Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Sekcja 7 – Postępowanie i przechowywanie

Pozycja 7: Eksploatacja i przechowywanie

Uwagi dotyczące obsługi: Zakaz używania otwartego ognia, iskiei i palenia. Systemy zamknięte, wentylacja, zabezpieczenie przeciwwybuchowe.

Sprzęt elektryczny i oświetlenie. Zapobiegaj gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie). Nie używaj sprężonego powietrza.

Do napełniania, rozładunku lub transferu. Używaj nieiskrzących narzędzi ręcznych. Operatorzy powinni być specjalnie przeszkoleni i ściśle przestrzegać

Przestrzegać procedur operacyjnych. Eksploatację i utylizację należy przeprowadzać w miejscu z lokalną wentylacją.

lub ogólnych urządzeń wentylacyjnych. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania oparów. Patrz punkt 8 w celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie osobistym.

Środki ochronne. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Palenie jest surowo zabronione w miejscu pracy.

Stosować systemy i urządzenia wentylacyjne przeciwwybuchowe. W przypadku konieczności przechowywania w puszkach, należy kontrolować natężenie przepływu i

zastosować urządzenie uziemiające, aby zapobiec gromadzeniu się elektryczności statycznej. Unikać kontaktu z

substancje niezgodne, takie jak utleniacze (patrz sekcja 10 dotycząca substancji niezgodnych). Podczas obchodzenia się z produktem,

Należy go lekko załadować i rozładować, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i pojemników. Puste pojemniki mogą

zawierać szkodliwe pozostałości. Po użyciu umyć ręce i powstrzymać się od jedzenia i picia w miejscu pracy. Wyposażony w

Odpowiednia różnorodność i ilość sprzętu gaśniczego oraz sprzętu do awaryjnego usuwania wycieków. Środki ostrożności: Zakaz używania otwartego ognia,

iskier i palenia. Zamknięte systemy, wentylacja, przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne i oświetlenie. Zapobiegaj gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np.

(Poprzez uziemienie). Nie używaj sprężonego powietrza do napełniania, rozładunku ani transferu. Używaj nieiskrzących narzędzi ręcznych. Operatorzy powinni być specjalnie przeszkoleni i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych.

Procedury. Postępowanie powinno odbywać się w miejscu z wentylacją miejscową lub ogólną. Unikać kontaktu z oczami i skórą; unikać wdychania oparów. Stosować środki ochrony indywidualnej (PPE).

Patrz Sekcja 8, aby zapoznać się ze środkami ochrony. Trzymać z dala od źródeł zapłonu i ciepła; palenie jest surowo zabronione w miejscu pracy. Stosować systemy i urządzenia wentylacyjne przeciwwybuchowe. W przypadku konieczności konserwowania, kontrolować przepływ.

Szybko się przemieszcza i posiada uziemienie zapobiegające gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Unikać kontaktu z materiałami niekompatybilnymi, takimi jak utleniacze (patrz Część 10, aby zapoznać się z informacjami o materiałach niekompatybilnych). Zachować ostrożność podczas transportu.

Zapobiegaj uszkodzeniom opakowań i pojemników. Puste pojemniki mogą zawierać niebezpieczne pozostałości. Umyć ręce po użyciu. Nie jedz ani nie pij w miejscu pracy. Zapewnij odpowiednie rodzaje i ilości.

Sprzęt przeciwpożarowy i sprzęt do reagowania na wycieki.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, wentylowanym magazynie. Należy przechowywać oddzielnie od utleniaczy i produktów spożywczych.

chemikalia i nie należy ich mieszać (patrz Sekcja 10, aby zapoznać się z zabronionymi związkami). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

z dala od ognia i ciepła. W magazynie należy zainstalować urządzenia odgromowe. System odprowadzania spalin

powinien być wyposażony w urządzenie uziemiające w celu usunięcia ładunków elektrostatycznych. Oświetlenie i wentylacja przeciwwybuchowa

Przyjęto ustawienia. Nie należy używać urządzeń i narzędzi, które mogą powodować iskrzenie. Miejsce przechowywania powinno być

Wyposażony w sprzęt do awaryjnego usuwania wycieków i odpowiednie materiały zabezpieczające. Środki ostrożności dotyczące przechowywania: Przechowywać w

chłodnym, dobrze wentylowanym magazynie. Przechowywać oddzielnie od utleniaczy i chemikaliów spożywczych; nie mieszać z innymi substancjami (nie przechowywać razem).

(Lista składników znajduje się w Części 10). Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Magazyn musi być wyposażony w urządzenia odgromowe. System wentylacyjny powinien być wyposażony w wylot odprowadzający ładunki elektrostatyczne.

Instalacje naziemne. Wymagane są systemy oświetlenia i wentylacji przeciwwybuchowe. Zabrania się używania sprzętu i narzędzi, które mogą generować iskry. Obszar magazynowy powinien być wyposażony w sprzęt do reagowania na wycieki oraz odpowiednie urządzenia.

Materiały zabezpieczające.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Sekcja 8 – Kontrola narażenia, ochrona osobista

Pozycja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Brak jeszcze normy

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Nie ustalono normy.

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne
czynniki w powietrzu w miejscu pracy

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne w miejscu pracy.

Kontrola techniczna: Zaleca się oddzielenie miejsca pracy od innych miejsc pracy. Zamknięta operacja

Zapobiegaw wyciekom. Wzmocnij wentylację. Zainstaluj automatyczne urządzenia alarmowe i wentylację awaryjną. Zainstaluj

Drogi ewakuacyjne i niezbędne obszary ewakuacyjne. Ustaw czerwone linie ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze i chińskie instrukcje ostrzegawcze oraz skonfiguruj system alarmowy. Zapewnij prysznic bezpieczeństwa i okulistykę.

Myj sprzęt. Kontrola techniczna:

Obszar roboczy powinien być oddzielony od pozostałych obszarów roboczych. Pracuj w systemie zamkniętym, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Zainstaluj automatyczne urządzenia alarmowe i wentylację awaryjną.

Obiekty. Należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne i niezbędne strefy przelewowe. Należy umieścić czerwone linie ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze i chińskie instrukcje ostrzegawcze, a także zainstalować system alarmowy.

Dostępne są prysznice bezpieczeństwa i stanowiska do przemywania oczu.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia stężenia w powietrzu normy, należy stosować maskę przeciwgazową z filtrem (półmaska).

W przypadku akcji ratunkowej lub ewakuacji należy nosić aparat oddechowy z obiegiem powietrza. Ochrona dróg oddechowych: Jeśli stężenie w powietrzu przekracza normę, należy nosić respirator filtrujący (półmaskę). W przypadku akcji ratunkowej lub ewakuacji należy nosić autonomiczny respirator z obiegiem powietrza.

Respirator.

Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne lub okulary ochronne w połączeniu z ochroną dróg oddechowych

Ochrona oczu: Należy nosić okulary ochronne lub kombinację ochrony oczu i ochrony dróg oddechowych.

Ochrona ciała : Nosić kombinezon chroniący przed przenikaniem substancji toksycznych.

Ochrona rąk : Nosić rękawice ochronne.

Inne środki ochrony: Zakaz palenia w miejscu pracy. Dbaj o higienę. Zapewnij prysznic i przemywanie oczu. udogodnienia.

Inne środki ostrożności: Palenie jest zabronione w miejscu pracy. Należy przestrzegać zasad higieny. Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 10 z 15
Strona 10 z 15

Rozdział 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne

Pozycja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: Przezroczysta, lepka ciecz

Wygląd: Przezroczysta, lepka ciecz

Kolor: wielokolorowy

Kolory: Wiele kolorów

Zapach: Słaby zapach

Zapach: Lekki zapach

pH : Brak dostępnych

danych.

Temperatura wrzenia/zakres: 100°C-80°C

Temperatura wrzenia/zakres: 100°C-80°C

Temperatura topnienia/zakres: 70°C-80°C

Temperatura topnienia/zakres: 70°C-80°C

Punkt zapłonu: Brak dostępnych

danych .

Gęstość: Brak danych.

Górna granica palności (wybuchowości) w powietrzu - Dolna granica (obj.%) - GÓRNA granica: Brak dostępnych danych.

Właściwości utleniające: Stabilne

Właściwości utleniające: Stabilny

Prężność par : Brak dostępnych danych.

Rozpuszczalność w wodzie: Brak dostępnych danych .

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): Brak danych.

Lepkość : Brak dostępnych danych.

Gęstość par : Brak dostępnych danych.

Szybkość parowania : Brak danych.

Temperatura zapłonu : Brak dostępnych danych.

Właściwości chemiczne: Przygotowanie

Właściwości chemiczne: formułacja

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 11 z 15
Strona 11 z 15

Rozdział 10 - Stabilność i reaktywność

Pozycja 10: Stabilność i reaktywność

Stabilność: Produkt jest stabilny w przypadku przechowywania i stosowania w normalnej temperaturze otoczenia.

Stabilność: Produkt jest stabilny, gdy jest przechowywany i stosowany w normalnej temperaturze otoczenia.

Substancje niezgodne : Silne utleniacze, mocne kwasy.

Czynniki , których należy unikać: Wyladowania elektrostatyczne, ciepło, wysoka temperatura, nasłonecznienie, źródła ognia itp.

Niebezpieczna polimeryzacja: Brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania następuje niebezpieczny rozkład

Nie powinny powstawać żadne produkty rozkładu. Produkty

rozkładu: W normalnych warunkach nie powstaną żadne produkty rozkładu ani inne substancje drażniące.

Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne

Pozycja 11: Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra: Brak dostępnych danych.

Toksyczność podostra i przewlekła: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Działanie uczulające: Brak dostępnych danych.

Alergeny: Brak dostępnych danych.

Mutagenność: Brak dostępnych danych.

Działanie rakotwórcze: Brak danych.

Inne: Brak dostępnych danych.

Inne: Brak informacji.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane za całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 12 z 15
Strona 12 z 15

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne

Pozycja 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność: Brak dostępnych danych.

Biodegradowalne: Brak danych.

Nie ulega biodegradacji: Brak danych.

Biokoncentracja lub akumulacja biologiczna: Brak danych.

Migracja w glebie: Brak danych.

Inne szkodliwe skutki: Brak danych.

Inne działania niepożądane: Brak danych.

Sekcja 13 – Zagadnienia dotyczące utylizacji

Pozycja 13: Utylizacja odpadów

Charakter odpadów: Próbką nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2004, 1272/2008.

Charakterystyka odpadów: Niniejsza próbka nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Metody utylizacji odpadów : Przed rozpoczęciem korzystania z odpadów należy zapoznać się z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Uwaga: Unikać zanieczyszczania środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i

Wody gruntowe. Środki

ostrożności dotyczące utylizacji: Unikać zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Sekcja 14 – Informacje o transporcie

	Transport lądowy	Transport morski	Transport lotniczy
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Numer ONZ:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Numer ONZ :			
Klasa zagrożenia w transporcie :	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Grupa opakowań:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Kategoria opakowań			
Zanieczyszczenie morza	NIE	NIE	NIE
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Transport luzem zgodnie z MARPOL			
Transport masowy zgodnie z załącznikiem II do Konwencji antysmogowej 73/78 i Kodeksem IBC :	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Sposób pakowania: Brak dostępnych danych			

Środki transportu: lotniczy , morski, kolejowy, drogowy.

Uwagi dotyczące transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie kontenerów jest kompletne. Nie może dojść do wycieku, zapadnięcia, opadów atmosferycznych ani uszkodzeń podczas transportu. Nie należy umieszczać towarów razem z utleniaczami i silnymi kwasami. Pojazd transportowy i statek muszą być czyste i wysterylizowane, w przeciwnym razie nie wolno montować przedmiotów. Podczas transportu pojazd powinien być zabezpieczony przed działaniem deszczu i wysokich temperatur. Podczas postoju pojazd powinien znajdować się z dala od ognia i źródeł ciepła. Podczas transportu morskiego miejsce montażu powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, instalacji elektrycznej i ognia. źródło.

Środki ostrożności podczas transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowania są nienaruszone i szczelnie zamknięte. Podczas transportu należy upewnić się, że opakowania nie przeciekają, nie zapadają się, nie spadają ani nie ulegają uszkodzeniu. Mieszanie lub transport z utleniaczami, chemikaliai spożywczymi itp. jest surowo zabronione. Pojazdy i statki transportowe muszą być dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane; w przeciwnym razie nie wolno przewozić innych przedmiotów. Pojazdy powinny być chronione przed deszczem i wysokimi temperaturami podczas transportu. Podczas postoju w drodze, pojazdy powinny być trzymane z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła o wysokiej temperaturze. W przypadku transportu morskiego miejsce załadunku powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, źródeł zasilania i źródeł ognia.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 14 z 15
Strona 14 z 15

Sekcja 15 – Informacje regulacyjne

Pozycja 15: Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne: ISO 11014-2009 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów chemicznych – Zawartość i kolejność sekcji.

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Sekcja 16 – Informacje dodatkowe

Pozycja 16: Inne informacje

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednakże ani wymienione powyżej

Dostawca ani żadna z jego spółek zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność

informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Ostateczna ocena przydatności danego materiału leży wyłącznie w gestii użytkownika. Wszystkie materiały mogą zawierać

nieznane zagrożenia i należy je stosować ostrożnie. Chociaż opisano tu pewne zagrożenia, nie możemy

Gwarantujemy, że są to jedyne istniejące zagrożenia. Powyższe informacje

opierają się na założeniu dokładności danych; nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich zastosowanie lub modyfikację w okolicznościach pozostających poza naszą kontrolą.

Brak odpowiedzialności. Informacje te są konfigurowane, jeśli odbiorca określi konkretny cel, któremu ma służyć dany materiał.

Uwaga:

1. Sprawozdanie S241230034002-1 zostało uchylone i zastąpione sprawozdaniem S241230034002-1A.
2. Sprawozdanie z oceny opiera się wyłącznie na danych z oficjalnej strony internetowej i informacjach dostarczonych przez klientów. badania klientów, nauczanie, wewnętrzna kontrola jakości, rozwój produktów i inne cele, wyłącznie w celach informacyjnych.

1. Raport S241230034002-1 jest nieważny i zostaje zastąpiony raportem S241230034002-1A.

2. Niniejszy raport z oceny został sporządzony w oparciu o dane pochodzące z oficjalnej strony internetowej oraz informacje dostarczone przez klienta i jest przeznaczony wyłącznie do celów badań naukowych, nauczania, wewnętrznej kontroli jakości, rozwoju produktu i innych celów klienta, a ponadto ma charakter wyłącznie informacyjny.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241230034002-1A
Numer: S241230034002-1A

Data: 6 stycznia 2025 r.
Data: 6 stycznia 2025 r.

Strona 15 z 15
Strona 15 z 15

Zdjęcie próbki:\

Przykładowe zdjęcie:



To zdjęcie można wykorzystać wyłącznie w oryginalnym raporcie
SOAR.

Koniec raportu
*** Koniec raportu ***

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostatecznie opatrzony specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>